

Instructiuni de instalare si operare

Inregistrator intelligent fara hartie DS 500



I. Cuvant inainte

Stimate Client CS,

Va multumim pentru decizia luata in favoarea cumpararii instrumentului DS 500. Va rugam sa cititi cu mare atentie acest manual de instalare si operare, inainte de montarea si punerea in functiune, urmand in totalitate sfaturile noastre. Functionarea corecta si fara riscuri a DS 500 este garantata numai daca au fost respectate in totalitate instructiunile si precizarile din acest manual.



Distribuitor autorizat pentru Romania:

TEST LINE SRL

Str. Agricultori, nr. 119
RO-030342, Bucuresti
Tel./Fax: 021 321 04 38
Mobil: 0744 516 844
office@testline.ro
www.testline.ro

Birou vanzari SUD - Germania

Zindelsteiner Str. 15
D-78052 VS-Tannheim
Tel.: +49 (0) 7705 978 99 0
Fax: +49 (0) 7705 978 99 20
Mail: info@cs-instruments.com
Web: http://www.cs-instruments.com

Birou vanzari NORD - Germania

Am Oxer 28c
D-24955 Harrislee
Tel.: +49 (0) 461 700 20 25
Fax: +49 (0) 461 700 20 26
Mail: info@cs-instruments.com
Web: http://www.cs-instruments.com

II. Cuprins

I. Cuvant inainte	2
II. Cuprins	3
1 Instructiuni de siguranta.....	6
2 Domeniu de aplicatii.....	7
3 Date tehnice DS 500	8
4 Semnal intrare.....	9
5 Sectiune cablu	9
6 Dimensiuni	10
7 Instructiuni de asamblare	11
8 Montare pe panou si pe perete	12
9 Diagramе de conectare DS 500	13
9.1 DS 500 cu 4 canale.....	13
9.2 DS 500 cu 8 canale.....	13
9.3 DS 500 cu 12 canale.....	14
9.4 Alimentare retea DS 500 versiune standard 100 - 240 VAC.....	14
9.5 X2.1 si X2.2 in versiune standard 100 - 240 VDC, cablare de catre producator	14
9.6 Alimentare retea DS 500 versiune speciala 24 VDC	15
9.7 Conectare 4 x relee alarma, max. 230 VAC, 6 A.....	15
9.8 Conectare sistem date X4.1 si S4.1.....	15
9.9 Descriere conector pentru toti senzorii XA.1 – XA.4, XB.1 – XB.4, XC.1 – XC.4	15
10 Diagramе de conectare pentru diferite tipuri de senzori	16
10.1 Conectare senzori CS pentru punct de roua, seria FA 415/FA 300.....	16
10.2 Conectare senzori CS pentru punct de roua si consum, seriile FA/VA 400.....	17
10.3 Conectare senzori CS pentru punct de roua si consum, seriile FA/VA 5xx.....	18
10.4 Conectare senzori impuls.....	19
10.5 Conectare curent analogic in tehnologie 2-, 3- si 4-fire	20
10.6 Alimentare retea 0 - 1/10/30 VDC in tehnologie 3- si 4-fire.....	23
10.7 Conectare senzori Pt100/Pt1000/KTY81 in tehnologie 2-, 3- si 4-fire.....	24
10.8 Conectare senzor cu interfata RS 485.....	24
11 Conectare DS 500 la PC	25
12 Operare DS 500.....	26
12.1 Meniu principal (Main menu) - Home.....	26

Cuprins

12.1.1	Initializare.....	26
12.1.2	Meniu principal dupa initializare.....	27
12.2	Orire.....	27
12.3	Setari.....	28
12.3.1	Setare parola	28
12.3.2	Setari senzor (Sensor settings)	29
12.3.2.1	Alegere tip senzor (de ex. senzor CS-Digital)	29
12.3.2.2	Setare eticheta si campuri descriere	32
12.3.2.3	Numele masurarii si numarul de cifre zecimale.....	32
12.3.2.4	Inregistrare valori masurate.....	33
12.3.2.5	Setari alarma (Alarm settings)	34
12.3.2.6	Setari suplimentare (More-Settings) – iesire scala analogica	36
12.3.3	Senzor pentru punct de roua tip CS-Digital (SDI Bus)	37
12.3.4	Senzor pentru debit tip CS-Digital (SDI Bus).....	38
12.3.5	Senzor pentru punct de roua tip FA 5xx (RS 485 Modbus).....	41
12.3.5.1	Setare senzor pentru punct de roua tip FA 500 / FA 510.....	42
12.3.5.1.1	Alegere unitate de masura pentru temperature si umiditate	42
12.3.5.1.2	Definire presiune sistem (valoare presiune relativa).....	42
12.3.5.1.3	Definire presiune de referinta (valoare presiune absoluta)	43
12.3.5.1.4	Calibrare.....	44
12.3.5.1.5	Setari suplimentare iesire analogica 4-20 mA	44
12.3.6	Senzor pentru debit tip VA 5xx (RS 485 Modbus).....	46
12.3.6.1	Setare senzor pentru debit VA 5xx.....	47
12.3.6.1.1	Setare diametru conducta	47
12.3.6.1.2	Setare constanta gaze	48
12.3.6.1.3	Definire conditii de referinta	49
12.3.6.1.4	Definire unitate de masura pentru debit si viteza.....	49
12.3.6.1.5	Definire contor si unitate de consum	50
12.3.6.2	Setare iesiri analogice 4-20 mA pentru VA 5xx.....	51
12.3.6.3	Setare iesire Impuls / Alarma pentru VA 5xx.....	52
12.3.6.4	Setare punct de zero si Low-flow Cut off pentru VA 5xx.....	53
12.3.7	Configurare senzori cu iesire analogica	54
12.3.7.1	Tip 0 - 1/10/30 Volt si 0/4 - 20 mA.....	54
12.3.7.2	Tip Pt100x si KTY81	55
12.3.7.3	Tip impuls (Pulse ration).....	56
12.3.7.4	Tip RS485.....	58
12.3.7.5	Tip fara senzor (No Sensor)	58
12.3.8	Tip Modbus	59
12.3.8.1	Selectie si activare tip senzor	59
12.3.8.2	Setari Modbus (Modbus settings).....	59
12.3.9	Optiune extindere canale Modbus	63
12.3.9.1	Activare extindere canale Modbus	63
12.3.9.2	Setari extindere canale Modbus	63
12.3.9.3	Setari Modbus (Modbus Settings)	64
12.3.10	Memorare/import setari senzor (personalizare senzor)	65
12.3.10.1	Memorare setari senzor.....	65
12.3.10.2	Import setari senzor	66
12.4	Setari inregistrare (Logger settings - data logger)	67
12.5	Setari instrument (Device settings).....	71
12.5.1	Setare limba (Set language)	71
12.5.2	Data si ora (Date & Time)	71
12.5.3	Setari retea (Network settings)	72
12.5.4	Setari Modbus (ModBus settings - Slave)	73
12.5.5	Setari releu (Relay Settings).....	73
12.5.6	Card SD (SD-Card)	74
12.5.7	Actualizare sistem (System Update)	75
12.5.7.1	Salvare setari sistem (Saving System settings)	75
12.5.7.2	Actualizare setari sistem.....	76
12.5.8	Resetare implicita (Factory Reset)	78

Cuprins

12.6 Setari raport (Report settings) - optional	79
12.7 Canale virtuale (Virtual Channels) - optional.....	81
12.7.1 Activare optiune canale virtuale (Virtual Channels activation)	81
12.7.2 Setari canale virtuale (Virtual Channels Settings)	82
12.7.3 Selectie tip senzor	82
12.7.4 Configurare valoare virtuala individuala	84
12.7.4.1 Activare valoare virtuala individuala	84
12.7.4.2 Definire operanzi (Definition of Operands)	84
12.7.4.3 Definire operatii (Definition of Operations)	85
12.7.4.4 Definire unitate de masura (Definition of Unit)	86
12.7.5 Nume valoare, rezolutie cifre zecimale si inregistrare valoare	87
12.7.5.1 Exemplu de calcul „Performante specifice“	88
12.8 Analog Total (optional)	90
12.8.1 Activare optiune „Analog Total“	90
12.8.2 Alegere tip senzor	91
12.9 Grafic	92
12.10 Grafic / Valori in timp real.....	97
12.11 Canale.....	99
12.12 Valori in timp real	100
12.13 Vizualizare alarme (Alarm overview).....	101
12.14 Alte setari optionale	102
12.14.1 Setare iluminare ecran	102
12.14.2 Calibrare ecran cu atingere (Calibrate touch-screen).....	103
12.14.3 Curatare ecran (Cleaning).....	103
12.14.4 Stare sistem (System Status).....	103
12.14.5 Despre DS 500 (About DS 500).....	104
12.15 Raport consum cu setari costuri, export date si webserver.....	105
12.15.1 Raport consum (Consumption report) - optional.....	105
12.15.2 Setari costuri (Cost settings) - optional	107
12.16 Webserver (optional).....	108
12.16.1.1 Activare optiune „Webserver“	108
12.16.1.2 Setare parola Administrator Webserver (Setup Admin Password)	108
12.16.1.3 Pornire webserver (Webserver start)	109
12.16.1.4 Stabilire drepturi de acces administrator (Webserver assignment of rights).....	110
12.16.1.4.1 Drepturi de acces webserver (Access rights Webserver)	110
12.16.1.4.2 Logare webserver (Webserver Login)	110
12.16.1.4.3 Utilizatori noi si parola (New users and password definition)	111
12.16.1.5 Configurare e-mail - Webserver (E-Mail Configuration - Administrator).....	112
12.16.1.6 Mesaj alarmare Email Webserver (Administrator & Operator)	113
12.16.1.7 Grafic Webserver (Administrator, Operator & Utilizator)	114
12.16.1.8 Ecran Webserver (Webserver Screen)	115
12.16.1.9 Actualizare Webserver (Webserver Actuals).....	116
12.16.1.10 Stare Webserver (Webserver Status)	116
12.17 Import / Export	117
12.17.1 Export date inregistrator (Export Logger data).....	117
12.17.2 Export imagini ecrane (Screenshots export).....	118
12.17.3 Export setari sistem (Export System Settings).....	119
12.17.4 Export raport (Export Report).....	119
12.17.5 Import setari sistem (Import system settings)	120
13 Functie salvare ecran (Screenshot function).....	121
13.1 Salvare imagine ecran (Screenshot saving).....	121

Safety instructions

1 Instructiuni de siguranta



Verificati daca acest manual corespunde cu tipul de dispozitiv folosit.

Acordati atentie tuturor insemnarilor din acest manual. Ele contin informatii si instructiuni esentiale care trebuie urmate pe durata instalarii, operarii si intretinerii instrumentului DS 500. Din acest motiv, manualul trebuie citit obligatoriu atat de catre tehnician, cat si de persoana responsabila, inainte de a intreprinde orice activitate de instalare, punere in functiune, exploatare sau intretinere.

Tineti acest manual la indemana pentru a-l putea consulta ori de cate ori este necesar.

Pe langa cele stipulate in acest manual, trebuie sa aveti in vedere standardele si normele locale si nationale.

In cazul oricaror neclaritati sau intrebari in legatura cu acest manual, va rugam sa contactati firma CS Instruments GmbH sau reprezentantul acesteia.

Atentie!



Tensiune de alimentare!

Atingerea firelor de alimentare neizolate poate provoca socruri electrice care pot fi cauzatoare de ranire sau moarte.

Masuri de protectie:

- Respectati toate normele de protectie pentru instalatii electrice (ex. VDE 0100)!
- Taote cablurile pentru alimentare (alimentarea cu tensiune si iesiri releu) trebuie sa aiba dubla izolatie (conform EN 61010-1). Acest lucru se realizeaza prin utilizarea unui cablu cu manta metalica, a unui cablu cu o izolatie secundara (tub izolator) sau a unui cablu cu izolatie armata.



- Efectuati intretinerea numai in pozitia de lucru a dispozitivului!**
- Toate interventiile electrice sunt permise numai persoanelor autorizate.

Atentie!



Nu depasiti parametrii de operare!

Neatingerea sau depasirea valorilor limita prescrise pot pune in pericol persoanele, pot provoca deteriorari ale materialelor si pot duce la tulburari functionale si operationale.

Masuri de protectie:

- Asigurati-vă ca DS 500 functionează numai în valorile limite admisibile, indicate pe eticheta produsului.
- Respectați strict performanțele DS 500 în raport cu aplicația dvs.
- Nu depasiți temperaturile de pastrare și transport permise.

Alte informatii de siguranta:

- Respectați reglementările standardelor naționale cu privire la normele și instructiunile de siguranta în timpul instalarii și operarii.
- Nu utilizați DS 500 în zone cu pericol de explozie.

Remarci suplimentare:

- Nu supraîncalziti instrumentul!
- Inlocuirea bateriei sau a cardului SD se va face numai de catre personal autorizat si calificat., iar instrumentul nu trebuie sa fie alimentat cu tensiune!

Atentie!



Defectiuni ale DS 500!

Instalarea defectuoasa si intretinerea necorespunzatoare a DS 500 pot duce la defectiuni care pot afecta valorile masurate si care pot duce la interpretari eronate.

2 Domeniu de aplicatii


De peste 20 de ani, CS Instruments a proiectat, produs si vandut instrumente de masurare pentru aer comprimat si gaze. Toata experienta noastra anterioara a fost implementata in noul DS 500.

De la recunoasterea automata a senzorului, inregistrarea valorilor masurate, afisarea pe un ecran color mare, alarmare, memorare si pana la citirea datelor via web server ... totul este posibil cu DS 500. Cu ajutorul programului CS Soft software, alarmele pot fi trimise via SMS sau e-mail.

Pe ecranul mare de 7" color, cu atingere, toate informatiile importante sunt disponibile imediat. Operarea este foarte simpla. Sunt indicate toate valorile masurate, graficele si depasirile pragurilor de alarmare. Graficele cu evolutia valorilor de la inceputul masurarilor pot fi vizualizate prin miscarea unui singur deget.

Pentru fiecare senzor de consum conectat se pot emite rapoarte zilnice/saptamanale/lunare, cu costuri exprimate in € si debite masurate in m^3 , pe baza unui concept sofisticat asupra sistemului.

Marea diferenta fata de inregistratoarele cu hartie consta in posibilitatea evaluarii rapide a datelor masurate. Toti senzorii sunt identificati si alimentati direct de DS 500. Totul este fixat si reglat.



Versatil:

Pana la 12 senzori, inclusiv toti senzorii CS (consum, punct de roua, presiune, curent, KTY, Pt100, Pt1000) sunt identificati automat de DS 500. Optional, pot fi configurati foarte usor si rapid senzori analogici (0/4 ... 20 mA, 0 ... 1/10/30 V, impuls). Senzorii digitali pot fi conectati via RS 485, Modbus RTU si SDI.

Flexibil:

Compatibil cu orice retea si cu posibilitatea transmiterii datelor la distanta via Ethernet sau Webserver integrat.

Releu alarma, indicatie eroare:

Pana la 32 de praguri de alarmare pot fi configurate si alocate la 4 relee diferite. Se pot seta alarme colective.

3 Date tehnice DS 500

Dimensiuni carcasa	280 x 170 x 90 mm, IP 65
Conexiuni	18 x PG 12 pentru senzori si alimentare, releu alarma 1 x RJ 45 conexiune Ethernet
Versiune montaj panou	Decupaj panou 250 x 156 mm
Greutate	7,3 kg
Material	Carcasa turnata din metal, panou frontal din poliester
Intrari senzori	4/8/12 intrari pentru senzori analogici si digitali, liber programabile. Senzori digitali CS pentru punct de roua si consum cu interfata SDI, din seria FA/VA 400. Senzori digitali ai altor producatori cu interfata RS 485/Modbus RTU, alte sisteme de date realizabile la cerere. Senzori analogici CS preconfigurati pentru presiune, temperatura, clesti ampermetrici. Senzori analogici ai altor producatori 0/4 – 20 mA, 0 - 1/10/30 V, impulsuri, Pt100/Pt1000, KTY.
Alimentare senzori	Iesire tensiune: 24 VDC ± 10% izolata galvanic Iesire curent: 130 mA in operare continua, varf 180mA Curent maxim de iesire pentru toate canalele cu - o singura sursa de alimentare: 400 mA - doua surse de alimentare: 1 A Putere maxima de intrare cu - o singura sursa de alimentare: 25 VA - doua surse de alimentare: 50 VA
Interfete	Stick USB, cablu USB, Ethernet/RS 485 Modbus RTU/TCP, SDI, alte sisteme de date la cerere, optional web server
Iesiri	4 iesiri pe releu (tensiune maxima comutata: 400 VAC / 300 VDC, Current de comutare: min. 10mA, max. 6A, gestionare alarme, relee liber programabile, alarma colectiva). Iesire analogica, impuls in cazul senzorilor cu semnal de iesire in bucla, de ex. seria VA/FA.
Card memorie	Capacitate memorie standard: card SD 2 GB, optional pana la 4 GB
Alimentare retea	100 - 240 VAC/50 - 60 Hz, versiune speciala 24 VDC
Ecran color	TFT 7" cu atingere, grafice, curbe, calcul statistic
Precizie	Vedeti datele tehnice ale senzorului
Temperatura operare	0 ... +50 °C
Temperatura pastrare	-20 ... +70 °C
Optional	Web server
Optional	Masurari rapide cu rata de esantionare de 10 ms pentru senzori analogici. Indicare Max/Min per secunda.
Optional	Optiune "Raport statistic": statistici, rapoarte zilnice/saptamanale/lunare.

4 Semnal intrare

Semnal intrare		
Curent (0 – 20 mA / 4 – 20 mA) Alimentare interna sau externa	Domeniu de masurare	0 – 20 mA / 4 – 20 mA
	Rezolutie	0,0001 mA
	Precizie	± 0,003 mA ± 0,05 %
	Rezistenta de intrare	50 Ω
Tensiune (0 - 1V)	Domeniu de masurare	0 ... 1 V
	Rezolutie	0,05 mV
	Precizie	± 0,2 mV ± 0,05 %
	Rezistenta de intrare	100 kΩ
Tensiune (0 - 10 V / 30 V)	Domeniu de masurare	0 ... 10 V/30 V
	Rezolutie	0,5 mV
	Precizie	± 2 mV ± 0,05 %
	Rezistenta de intrare	1 MΩ
RTD Pt100	Domeniu de masurare	-200 ... +850 °C
	Rezolutie	0,1 °C
	Precizie	± 0,2 °C la -100 ... +400 °C ± 0,3 °C (in restul domeniului)
RTD Pt1000	Domeniu de masurare	-200 ... +850 °C
	Rezolutie	0,1 °C
	Precizie	± 0,2 °C la -100 ... +400 °C ± 0,3 °C (in restul domeniului)
Impuls	Domeniu de masurare	Latime minima impuls 100 µs frecventa 0 - 1 kHz max. 30 VDC

5 Sectiune cablu

5.1 Alimentare retea 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, versiune speciala 24 VDC


AWG12 – AWG24, sectiune cablu: 0,2 - 2,5 mm²

5.2 Circuite senzori/Semnal iesire

AWG16 – AWG28, sectiune cablu: 0,14 - 1,5 mm²

Dimensiuni

6 Dimensiuni



Dimensiuni gauri pentru montare pe perete (D = 6 mm):



Instructiuni de asamblare

7 Instructiuni de asamblare

Montageanleitung Assembly instructions Instructions d'assemblage



Sie haben sich für aluCASE entschieden, das neue Gehäuse-Konzept nach dem mehrWERT-Prinzip.

You have made a decision for aluCASE, the new enclosure conception according to the addedVALUE principle.

Vous êtes décidé en faveur d'aluCASE, le coffret conçu selon le nouveau principe de VALEURajoutée.



- mehrWERT 1:** Integrierte Vertiefungen für Folientastaturen
Folientastaturen oder Frontplatten einfach in vorhandene Vertiefungen einkleben.
addedVALUE 1: Integrated recesses for membrane keypads
Simply fit keypads or front panels into the existing recesses
VALEURajoutée 1: Evidements pour claviers à effleurement
Les claviers à effleurement ou les panneaux avant sont simplement collés dans les évidements



- mehrWERT 2:** Befestigung bei geschlossenen Gehäusen
Deckel schließen und Gehäuse vor dem Aufrichten der Designblenden montieren.
addedVALUE 2: Enclosure can be installed after closing
Close lid and install enclosure before fitting the design covers
VALEURajoutée 2: Fixer le coffret, ce dernier étant fermé
Fermer le couvercle et monter le coffret avant d'engager la cache "designer"



- mehrWERT 3:** Designblenden aus Kunststoff für perfektes Aussehen
Nach Befestigung des Gehäuses Designblenden aufrästen [Blenden sind optional in eloxiertem Aluminium lieferbar].
addedVALUE 3: Plastic design covers for design appearance
Once the enclosure has been fastened, engage covers [on request, covers may be supplied in anodised aluminium].
VALEURajoutée 3: Caches "designer" en plastique pour une présentation optique parfaite
Une fois le coffret fixé, engager les caches "designer" [les caches seront pourvues en aluminium anodisé à la demande].

Montageanleitung Assembly instructions Instructions d'assemblage



- mehrWERT 4:** Außenscharniere ohne sichtbare Schrauben
Außenscharniere für Gehäuse-Schmalseite können werkseitig montiert werden.
addedVALUE 4: Exterior hinges without visible screws
The exterior hinges for the narrow side of the enclosure can be assembled at the factory
VALEURajoutée 4: Charnières extérieures avec vis cachées
Les charnières pour la face droite du coffret peuvent être montées en usine




- mehrWERT 5:** Zugangssicherung durch Steckschlösser
In Verbindung mit Schaltern kann werkseitig Zugangssicherung durch Steckschlösser vorgenommen werden.
addedVALUE 5: Access is safeguarded by means of insert locks
Safeguarding access can be assured at the factory by means of insert locks combined with the hinges
VALEURajoutée 5: Accès protégé au moyen de serrures à douille
L'accès peut être protégé en usine au moyen de serrures à douille combinées aux charnières



- mehrWERT 6:** Integrierte Deckelhalterungen
Zum Lieferumfang gehören Deckelhalterungen. Diese einfach in vorhandene Aufnahmen an der gewünschten Seite stecken.
addedVALUE 6: Lid supports
Lid supports are part of the delivery. Just insert them in the existing receptacles on the required side
VALEURajoutée 6: Supports de couvercle intégrés
Les supports de couvercle font partie de la livraison. Engager ces derniers dans le réceptacle prévu à cet effet du côté désiré

Montare pe panou si pe perete


8 Montare pe panou si pe perete



Diagrame de conectare DS 500

9 Diagrame de conectare DS 500

9.1 DS 500 cu 4 canale



9.2 DS 500 cu 8 canale






Diagrama de conectare DS 500


9.3 DS 500 cu 12 canale



9.4 Alimentare retea DS 500 versiune standard 100 - 240 VAC


X1.1 	L1 N PE	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
--	------------------------------------	----------------------------------

9.5 X2.1 si X2.2 in versiune standard 100 - 240 VDC, cablare de catre producator


X2.1, X2.2 	L1' N' PE' GND U+ (24 VDC)	Numai pentru uz intern
--	---	-------------------------------

Diagrame de conectare DS 500


9.6 Alimentare retea DS 500 versiune speciala 24 VDC

X2.1 	GND U+ (24 VDC)	Alimentare externa 24 VDC (X 2. 2 neutilizat) Alimentarea interna 100 - 240 VAC/24 VDC nu este conectata. Tensiunea de alimentare 24 VDC se conecteaza direct la pinii 4 si 5.
--	----------------------------------	---


9.7 Conectare 4 x relee alarma, max. 230 VAC, 6 A

X3.1 – X3.4 	NC COM NO	X3.1: relee alarma 1 X3.2: relee alarma 2 X3.3: relee alarma 3 X3.4: relee alarma 4 NC si COM sunt inchise de catre: alarma, lipsa tensiune alimentare, defectiune senzor
---	--------------------------------------	--

9.8 Conectare sistem date X4.1 si S4.1

X4.1 	A (+) B (-) GND Y Z	S4.1  RS485 Modbus TERMINATING 120R 	S2, S3, S7 ON S1, S8 ON	DS 500 versiune cu 4 canale
--	--	---	--	------------------------------------

9.9 Descriere conector pentru toti senzorii XA.1 – XA.4, XB.1 – XB.4, XC.1 – XC.4

XA.1 – XA.4 XB.1 – XB.4 XC.1 – XC.4 	RS485 rezistenta terminala ON/OFF + RS485 - RS485 SDI Analog IN + Analog IN - I (500µA) +VB 24Vdc -VB GND Ext. Anzeige	ANALOGUE IN + (semnal curent si semnal tensiune) ANALOGUE IN – (semnal curent si semnal tensiune) SURSA CURENT 500 µA +VB, 24V DC alimentare senzor - VB-, GND senzor - Suport Pin pentru uz extern, ex. PLC/ZLT sau afisaj
---	---	--

Diagrame de conectare pentru diferite tipuri de senzori

10 Diagrame de conectare pentru diferite tipuri de senzori

Cu senzorii pentru punct de roua si consum de la CS Instruments exista posibilitatea de a furniza valorile masurate ca semnal analogic 4 – 20 mA pentru o prelucrare ulterioara. Modalitatea de transmitere a valorilor masurate sau a curentului catre un PLC/ZLT sau un afisaj exterior, este descrisa in urmatoarele diagrame de conectare.


Alocarea pinilor la conectarea instrumentelor CS utilizand cablurile 0553 0104 sau 0553 0105.

	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5
Conektor	SDI	- VB	+ VB	+I (500 µA)	NC
Cablu conectare 0553 0104 (5 m) 0553 0105 (10 m)	maro	alb	albastru	negru	gri

Pentru conectorii XA.1 la XC.4 se vor utiliza urmatoarele diagrame de conectare!



Seria FA: senzori pentru punct de roua de la CS Instruments
Seria VA: senzori pentru consum de la CS Instruments

10.1 Conectare senzori CS pentru punct de roua, seria FA 415/FA 300



Diagrame de conectare pentru diferite tipuri de senzori

10.2 Conectare senzori CS pentru punct de roua si consum, seriile FA/VA 400

 <p>DS 500</p> <p>FA 410 FA 400 VA 400 VA 420</p> <p>Transmisia digitala a datelor intre DS 500 si senzorii pentru punct de roua FA 400/410 si VA 400/420 se realizeaza prin linia de date SDI.</p>	
 <p>DS 500 cu afisaj extern</p> <p>Pentru trimitera semnalului de 4 - 20 mA catre un afisaj extern, PLC, ZLT, etc., inlaturati puntea dintre pinul 4 (Analog IN) si pinul 9 (Ext. Analog) si apoi conectati afisajul extern conform diagramei. Asigurati-vă intotdeauna ca circuitul este inchis.</p>	









Diagrame de conectare pentru diferite tipuri de senzori

10.3 Conectare senzori CS pentru punct de roua si consum, serile FA/VA 5xx

<p>DS500</p> <p>FA 510 FA 500 VA 500 VA 520</p> <p>Transmisia digitala a datelor intre DS 500 si senzorii FA 500/ FA 510 si VA 500/520 se realizeaza prin interfata RS 485 (Modbus).</p>
<p>DS500 cu afisaj extern</p> <p>Pentru trimitera semnalului de 4 - 20 mA catre un afisaj extern, PLC, ZLT, etc., inlaturati puntea dintre pinul 4 (Analog IN) si pinul 9 (Ext. Analog) si apoi conectati afisajul extern conform diagramei. Asigurati-vă intotdeauna ca circuitul este inchis.</p>

Diagrame de conectare pentru diferite tipuri de senzori

10.4 Conectare senzori impuls

 <p>Abschluss Widerstand RS485 + RS485 ● 1 - RS485 ● 2 SDI ● 3 Analog IN + ● 4 Analog IN - ● 5 I (500µA) ● 6 +VB 24Vdc ● 7 -VB GND ● 8 Ext. Anzeige ● 9</p>		<p>nivel semnal 0: low = 0 – 0,7 VDC</p> <p>nivel semnal 1: high = 2,5 – 30 VDC</p> <p>$t = 400 \mu\text{s}$</p> <p>frecventa maxima (factor umplere 1:1) = 1 KHz</p> <p>rezistenta intrare min. 100 kΩ</p>
 <p>Abschluss Widerstand RS485 + RS485 ● 1 - RS485 ● 2 SDI ● 3 Analog IN + ● 4 Analog IN - ● 5 I (500µA) ● 6 +VB 24Vdc ● 7 -VB GND ● 8 Ext. Anzeige ● 9</p>		<p>sarcina externa $R = 4K7$</p> <p>Atentie: DS 500 numara o unitate de consum, in momentul cuplarii alimentarii („power on“).</p>
 <p>Abschluss Widerstand RS485 + RS485 ● 1 - RS485 ● 2 SDI ● 3 Analog IN + ● 4 Analog IN - ● 5 I (500µA) ● 6 +VB 24Vdc ● 7 -VB GND ● 8 Ext. Anzeige ● 9</p>		<p>sarcina externa $R = 4K7$</p>
 <p>Abschluss Widerstand RS485 + RS485 ● 1 - RS485 ● 2 SDI ● 3 Analog IN + ● 4 Analog IN - ● 5 I (500µA) ● 6 +VB 24Vdc ● 7 -VB GND ● 8 Ext. Anzeige ● 9</p>		<p>Conectare interzisa!</p>


Diagrame de conectare pentru diferite tipuri de senzori

10.5 Conectare curent analogic in tehnologie 2-, 3- si 4-fire


Senzori cu iesire 4 - 20 mA in tehnologie 2-fire	
<p>Abschluss Widerstand RS485 + RS485 ● 1 - RS485 ● 2 SDI ● 3 Analog IN + ● 4 Analog IN - ● 5 I (500µA) ● 6 +VB 24Vdc ● 7 -VB GND ● 8 Ext. Anzeige ● 9</p>	<p>DS 500</p>
<p>Abschluss Widerstand RS485 + RS485 ● 1 - RS485 ● 2 SDI ● 3 Analog IN + ● 4 Analog IN - ● 5 I (500µA) ● 6 +VB 24Vdc ● 7 -VB GND ● 8 Ext. Anzeige ● 9</p>	<p>DS500 cu 4-20 mA redirectionat extern</p> <p>Pentru trimitera semnalului de 4 - 20 mA catre un afisaj extern, PLC, ZLT, etc., utilizati pinul 9. Asigurati-vă intotdeauna ca circuitul este inchis.</p> <p>(de ex. senzori CS pentru presiune 1,6/16/40/100/250/400 bar sau temperatura cu iesire 4 - 20 mA).</p>

Diagrame de conectare pentru diferite tipuri de senzori

Senzori cu iesire 4 - 20 mA in tehnologie 3-fire



DS500



DS500 cu 4 -20 mA redirectionat extern


Pentru trimitera semnalului de 4 - 20 mA catre un afisaj extern, PLC, ZLT, etc., utilizati pinul 9.
Asigurati-vla intotdeauna ca circuitul este inchis.

Diagrame de conectare pentru diferite tipuri de senzori

Senzori cu iesire 4 - 20 mA in tehnologie 4-fire	
<p>Abschluss Widerstand RS485 + RS485 - RS485 SDI Analog IN + Analog IN - I (500µA) +VB 24Vdc -VB GND Ext. Anzeige</p> <p>Pin 4: 0 / 4 ...20mA Pin 5: 0 / 4 ...20mA</p> <p>Sensor</p> <p>+ -</p>	<p>DS500</p>
<p>Abschluss Widerstand RS485 + RS485 - RS485 SDI Analog IN + Analog IN - I (500µA) +VB 24Vdc -VB GND Ext. Anzeige</p> <p>Pin 4: 0 / 4 ...20mA Pin 5: 0 / 4 ...20mA</p> <p>Sensor</p> <p>+ -</p> <p>extern SPS, ZLT 4 .. 20 mA</p> <p>Pin 9: +4 ...20mA</p>	<p>DS500 cu 4 -20 mA redirectional extern</p> <p>Pentru trimitera semnalului de 4 - 20 mA catre un afisaj extern, PLC, ZLT, etc., utilizati pinul 9. Asigurati-vla intotdeauna ca circuitul este inchis.</p>

Connection diagrams of the different sensor types

10.6 Alimentare retea 0 - 1/10/30 VDC in tehnologie 3- si 4-fire



Connection diagrams of the different sensor types

10.7 Conectare senzori Pt100/Pt1000/KTY81 in tehnologie 2-, 3- si 4-fire

	Senzor Pt100/Pt1000/KTY81 in tehnologie 2-fire
	Senzor Pt100/Pt1000/KTY81 in tehnologie 3-fire
	Senzor Pt100/Pt1000/KTY81 in tehnologie 4-fire

10.8 Conectare senzor cu interfata RS 485

	Senzor cu interfata RS485
--	----------------------------------

11 Conectare DS 500 la PC

Important:

Adresele IP ale PC-ului si DS 500 trebuie atribuite static (DHCP off) si trebuie sa fie din aceeasi retea si in aceeasi clasa.


Daca adresa IP a DS 500 a fost modificata, trebuie sa restartati sistemul!

Observatie:

Adresa IP DS 500: Vedeti capitolul, [12.2.4.3 Setari retea \(Network settings\)](#)

Restartare DS 500: Vedeti capitolul, [12.2.4.7 Resetare implicita \(Factory Reset\)](#)

DS 500 poate fi conectat la PC cu un cablu incruisat care are un conector RJ45 in fiecare capat sau cu un cablu Ethernet si un adaptor incruisat.



Cablu incruisat (crossover) cu conector RJ45



Adaptor incruisat (crossover)

Dupa conectarea DS 500 la PC, puteti efectua evaluarea grafica sau tabelara a datelor masurate cu ajutorul softului CS Soft Basic.

Windows PC, setari retea:

Windows 7:

Start → Control Panel → Network and Sharing Center → adaptor → Networking → Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Use the Following IP address → introduceti adresa IP si Subnet mask

Dupa aceea: OK → OK → Close

Windows Vista:

Start → Control Panel → Network and Sharing Center → Network connection → Networking → Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Use the Following IP address → introduceti adresa IP si Subnet mask

Dupa aceea: OK → OK → Close

Windows XP:

Start → Properties → Control Panel → Network connection → Networking → Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Use the Following IP address → introduceti adresa IP si Subnet mask

Dupa aceea: OK → OK → Close

12 Operare DS 500

Operarea este descrisa pe larg in meniul explicativ care poate fi accesat din panoul cu atingere. Alegerea meniului corespunzator se face printr-o usoara apasare a ecranului cu degetul sau folosind un creion special cu varful rotunjit.

Atentie: Va rugam sa nu utilizati creioane sau obiecte cu varf ascutit!
Se poate distruga folia afisajului!

Dupa conectarea senzorilor, acestia trebuie configurati.

Setarile si modificarile se pot efectua numai in campurile care au fond alb.
Valorile masurate pot fi reprezentate sub forma de curbe sau table.

Cuvintele cu **font verde** se refera in special la imagini din sectiunile capitolului, dar si la parti sau elemente importante ale meniului.


Navigarea prin meniu este in general arata cu **font verde**!

Cuprinsul si referintele din capitolele marcate cu **font albastru** contin linkuri catre titlurile capitolelor respective.

12.1 Meniu principal (Main menu) - Home

Din meniul principal puteti accesa oricare din sub-meniurile disponibile.


12.1.1 Initializare



Vedeti capitolul **12.3.2 Sensor settings**, iar apoi alegeți configurația și setările dorite!

Meniu principal (Main menu) - Home

12.1.2 Meniu principal dupa initializare



Important:

Inainte de setarea primului senzor, trebuie sa setati limba, data si ora!

Observatie:

Capitolul 12.5.1 Set language

(*Main menu → Settings → Device Settings → Set Language*)

Capitolul 12.5.2 Date & Time

(*Main menu → Settings → Device Settings → Date & Time*)

12.2 Oprit



Important: In cazul in care DS500 trebuie oprit, este necesara efectuarea unei anumite proceduri pentru oprirea instrumentului si salvarea datelor.

Main menu → Shutdown

Aceasta procedura trebuie intotdeauna confirmata prin introducerea parolei.

12.3 Setari


Toate setarile sunt protejate cu o parola!

Setarile si modificarile sunt confirmate de regula cu tasta OK!

Observatie:

Daca reveniti la meniul principal si apoi doriti accesarea unui alt submeniu, va trebui sa introduceti parola inca o data.

Main menu → Settings



Vizualizare meniu *Settings*.

Descrierea optiunii *Report settings* si a sub-meniuului *Cost settings*, le gasiti in capitolele [12.6 Report settings \(optional\)](#) si [12.15.2 Cost Settings \(optional\)](#). Tabelul cu valorile calculate il puteti gasi in *Consumption report* in capitolul [12.15.1 Consumption report \(optional\)](#).

12.3.1 Setare parola

Main menu → Settings → Password settings



Parola initiala setata din fabrica este: 0000 (4 zero-uri).

Daca doriti, parola se poate modifica in *Password settings*.

Noua parola trebuie sa fie introdusa de doua ori intr-un rand si trebuie confirmata de fiecare data cu *OK*.



Daca parola introdusa este incorecta va aparea *Enter password* sau *New password repeat* cu font rosu.

Daca nu va amintiti parola, va rugam sa utilizati parola Master pentru a putea introduce o noua parola.

Observatie:

Parola Master este livrata impreuna cu documentatia instrumentului.

Setari senzor / Alegere tip senzor

12.3.2 Setari senzor (Sensor settings)

Important:

Senzorii de la CS Instruments sunt in general preconfigurati si pot fi conectati direct la un canal liber al instrumentului!

Main menu → Settings → Sensor settings

A1	A2	A3	A4
unused	unused	unused	unused
B1	B2	B3	B4
unused	unused	unused	unused
C1	C2	C3	C4
unused	unused	unused	unused

Back Alarm Lg.stop capacity = 153 11.10.2011
Report 14:06:32

Dupa introducerea parolei, se va afisa o descriere generala a canalelor disponibile. In functie de versiune, se vor afisa 4, 8 sau 12 canale.

Observatie:

In mod normal, nici un canal extern nu este presetat!

Observatie:

In functie de versiunea DS 500:

Fara placa de extensie

→ 4 canale setabile

Cu o placa de extensie

→ 8 canale setabile

Cu doua placi de extensie

→ 12 canale setabile

12.3.2.1 Alegere tip senzor (de ex. senzor CS-Digital)

Main menu → Settings → Sensor settings → A1

*** Channel A1 *** ~ 0.0 V
Name:
Type: No Sensor

No Sensor defined


Back

Daca nu este configurat nici un senzor, se va afisa **Type No Sensor**.

Dupa apasarea campului de descriere **Type No Sensor** se va afisa lista senzorilor (vedeti pasul urmator).


Alegere tip senzor (de ex. senzor digital CS)

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Type description field → CS-Digital



Alegeti acum tipul senzorului din seria VA/FA 400, apasand campul **Type CS-Digital**.

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → diameter description field



Important:

Puteti introduce diametrul interior **inner diameter** al conductei, daca acesta nu a fost setat corect in mod automat.

Important:

Diametrul interior **inner diameter** trebuie introdus cat mai precis posibil, altfel rezultatele masurate nu vor fi corecte!

Nu exista un standard pentru diametrul interior al conductelor **inner diameter**!
Va rugam sa-l solicitati producatorului sau masurati-l dvs.!

Alegere tip senzor (de ex. senzor digital CS)

Main menu → Settings → Sensor settings → A1

*** Channel A1 ***

Name	CS-Digital	Store
Type	CS-Digital	Store
Part:	0	Serial: 1
Version:	Max Velocity 92.700 m/s	
Record	Alarm	
<input type="checkbox"/> A1a	0.000 m³/h	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> A1b	0 m³	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> A1c	0.000 m/s	<input type="checkbox"/>
Unit	m³/h	m³
Diameter	53.100	mm
Gas Constant	Air (287.0)	J/Kg*k
Ref. Pressure	1000.000	hPa
Ref. Temp.	20.000	°C
counter	0	m³
4mA = 0.000 m/s	20mA = 92.700 m/s	
OK	Cancel	
Cost-Settings	More-Settings	

Introduceti un nume **Name** si starea numaratorului **counter** pentru un senzor existent, daca acesta a fost inlocuit.

Configurarea senzorului este acum completa.

*** Channel A1 ***

Name	Flow 1	Store
Type	CS-Digital	Store
Part:	0	Serial: 1
Version:	Max Velocity 92.700 m/s	
Record	Alarm	
<input type="checkbox"/> 1165.2 m³/h	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 27366 m³	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 180.0 m/s	<input type="checkbox"/>	
Unit	m³/h	m³
Diameter	53.100	mm
Gas Constant	Air (287.0)	J/Kg*k
Ref. Pressure	1000.000	hPa
Ref. Temp.	20.000	°C
counter	27366	m³
4mA = 0.000 m/s	20mA = 92.700 m/s	
Back	Cost-Settings	More-Settings

Introduceti toate datele si confirmati cu **OK**.

Pentru mai multe optiuni ale senzorilor, vedeti capitolele de la 12.2.2.5 la 12.2.2.8!

Vedeti si capitolul [12.3.2.2 Label and setting the description fields](#).

Observatie:

Dupa confirmarea cu **OK**, fontul revine la culoarea neagra si setarile introduse sunt acceptate.

Atentie:

Temperatura si presiunea de referinta sunt setate din fabrica (20 °C si 1000 hPa):

Toate debitele volumetrice (m³/h) si consumurile afisate sunt calculate in raport cu valorile de referinta 20 °C si 1000 hPa (in conformitate cu cerintele standardului ISO 1217).


Pot fi introduse ca referinta si valorile 0 °C si 1013 hPa (= metru cub standard).

Nu introduceti valorile presiunii sau ale temperaturii din conducta in locul valorilor de referinta!

Numele masurarii si numarul de cifre zecimale

12.3.2.2 Setare eticheta si campuri descriere

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Text filed Name



In cazul unui camp cu descriere sub forma de text, se deschide un meniu corespunzator alegerii facute.

Pentru numele senzorului puteti introduce maxim 24 de caractere.

Pentru numele valorii masurate sunt disponibile maxim 10 caractere, iar pentru numele prescurtat sunt posibile maxim 3 caractere.

12.3.2.3 Numele masurarii si numarul de cifre zecimale


Observatie:

Rezolutia cifrelor zecimale *Resolution*, numele prescurtat *Short Name* si numele *Value Name* pot fi setate apasand butonul unele **Tool button!**



Buton unele:

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Tool Button



Pentru o valoare inregistrata *Value* poate fi introdus un nume *Name* cu maxim 10 caractere, iar ulterior, aceasta poate fi identificata in meniul *Graphics/Real time values*.

Sa presupunem ca *Name* este *A1a*.
Numele canalului este *A1* si *a* este prima valoare masurata pe acest canal, cea de-a doua este *b* si cea de-a treia este *c*.
Numarul cifrelor zecimale *Resolution* le puteti stabili apasand sagetile stanga si dreapta (de la 0 pana la 5 cifre zecimale).

Vedeti si capitolul [12.3.2.2 Label and setting the description fields](#).

Important:

In secventa Main → Settings → Sensor settings si Main → Real time values, numele *Value Name* este afisat numai de DS 500 in versiunea standard cu 4 canale!

Numele prescurtat *Short Name* este utilizat numai in aceste doua secvente de meniu de catre DS 500 in versiunile cu una sau doua placi de extensie (8 sau 12 canale).

Inregistrare valori masurate

12.3.2.4 Inregistrare valori masurate

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Record Button

*** Channel A1 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA	
Name	Flow 1	Unit	<input checked="" type="radio"/> m³/h <input type="radio"/> m³
Type	CS-Digital	Diameter	53.100 mm
Part:	0	Gas Constant	Air (287.0) J/Kg*k
Version:	1	Ref. Pressure	1000.000 hPa
Record	Alarm	Ref. Temp.	20.000 °C
<input checked="" type="checkbox"/>  A1a	1165.2 m³/h	counter	27366 m³
<input checked="" type="checkbox"/>  A1b	27366 m³	4mA = 0.000 m/s	20mA = 92.700 m/s
<input checked="" type="checkbox"/>  A1c	180.0 m/s		
<input type="button" value="OK"/>		<input type="button" value="Cancel"/>	
<input type="button" value="Cost-Settings"/>		<input type="button" value="More-Settings"/>	

Utilizati butonul *Record* pentru alegerea valorilor masurate care vor fi memorate la **activarea inregistrarii**.

Atentie:


Inainte de alegerea valorilor masurate care vor fi inregistrate, trebuie activata inregistrarea (Vedeti capitolul [12.4 Logger settings \(data logger\)](#)).

Setari alarma

12.3.2.5 Setari alarma (Alarm settings)

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Alarm Button


Dupa apasarea butonului alarma, se va deschide urmatoarea fereastra:



Introduceti in meniu setari alarma **Alarm 1** si **Alarm 2** inclusiv **Hysteresis** pentru fiecare canal in parte.

In meniu **Alarm overview** (accesibil din meniu principal), setarile de alarma sunt prezentate foarte clar.


Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Alarm Button → Alarm 1 and 2 Buttons → Relay Buttons



De ex. setati **Alarm 1** la releele 2 si 4, iar **Alarm 2** la releele 1 si 3.

Observatie: Oricare din relee poate fi setat ca **Alarm 1** sau **Alarm 2** de 32 de ori.

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Alarm-Button → Relay-buttons




Puteți alege unul din cei 5 timpi diferiti de intarziere.

T0 este presetat și nu reprezintă nicio intarziere.

Timpii de intarziere (de la T1 la T4) sunt selectabili la alegere, dar sunt comuni pentru toate releele.


Setari alarma

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Alarm-Button → Setup Delay



Timpii de intarziere (de la T1 la T4) sunt selectabili la alegere, dar sunt comuni pentru toate releele.

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Alarm-Button → description field Delay T1




Puteti defini un nou timp de intarziere modificand valoarea campului respectiv. In acest exemplu pentru *Delay T1*.

Timpul de intarziere T0 este presetat si nu poate fi modificat. Alarma este generata imediat.

Confirmati prin apasarea butonului **OK**.

Aplicati aceeasi procedura si pentru timpii de

Main menu → Settings → Sensor settings → A1




Dupa activarea alarmei la canalul A1, se va afisa urmatoarea fereastra.

Finalizati setarile prin apasarea butonului **OK!**

Setari suplimentare (More-Settings) – iesire scala analogica


12.3.2.6 Setari suplimentare (More-Settings) – iesire scala analogica

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → More-Settings



In meniu **More-Settings**, puteti defini daca iesirea analogica 4 - 20 mA a senzorului corespunde debitului sau vitezei masurate.

Campul selectat va fi evidențiat cu verde!



Apasati butonul **scale manual** pentru setarea domeniului de masurare.

Confirmati cu **OK** setarile facute.

Observatie:

Meniu **More-Settings** este disponibil numai pentru senzorii **CS-Digitali**!

Finalizati setarile prin apasarea butonului **OK**!

Observatie:

Dupa confirmarea cu **OK**, fontul revine la culoarea neagra si setarile introduse sunt acceptate.

Senzor pentru punct de roua tip CS-Digital


12.3.3 Senzor pentru punct de roua tip CS-Digital (SDI Bus)

Primul pas: alegeti un canal neutilizat


Main menu → Settings → Sensor settings → B1

Al doilea pas: alegeti tipul CS-Digital

Main menu → Settings → Sensor settings → B1 → Type description field → CS-Digital




Alegeti in meniul **Type CS-Digital** tipul senzorului din seria VA/FA 400 si confirmati apasand butonul **OK**.



DS 500 detecteaza daca senzorul conectat este de tip **CS Instruments** pentru debit sau pentru punct de roua si alege automat **CS-Digital** si subtipul corect.

Determinati un nume Name (vedeti capitolul 12.3.2.3 Label and setting the description fields), **setarile alarmei** (vedeti capitolul 12.3.2.5 Alarm settings), **setarile inregistrarii** (vedeti capitolul 12.3.2.4 Recording measurement data) **si numarul cifrelor zecimale Resolution** (vedeti capitolul 12.3.2.3 Name measurement data and define the decimal places).



Puteți introduce un nume cu maxim 24 de caractere.

Al treilea pas: confirmati apasand de doua ori tasta **OK**

Senzor pentru debit tip CS-Digital


12.3.4 Senzor pentru debit tip CS-Digital (SDI Bus)

Primul pas: alegeti un canal neutilizat


Main menu → Settings → Sensor settings → B1

Al doilea pas: alegeti tipul CS-Digital

Main menu → Settings → Sensor settings → B1 → Type description field → CS-Digital




Alegeti in meniu **Type CS-Digital** tipul senzorului din seria VA/FA 400 si confirmati apasand butonul **OK**.



DS 500 detecteaza daca senzorul conectat este de tip **CS Instruments** pentru debit sau pentru punct de roua si alege automat **CS-Digital** si subtipul corect.

Determinati un nume *Name* (vedeti capitolul 12.3.2.3 Label and setting the description fields), **setarile alarmei** (vedeti capitolul 12.3.2.5 Alarm settings), **setarile inregistrarii** (vedeti capitolul 12.3.2.4 Recording measurement data) **si numarul cifrelor zecimale *Resolution*** (vedeti capitolul 12.3.2.3 Name measurement data and define the decimal places).




Puteti introduce un nume cu maxim 24 de caractere.

Al treilea pas: confirmati apasand de doua ori tasta **OK**.

Senzor pentru debit tip CS-Digital

Main menu → Settings → Sensor settings → A1



Daca inregistratorul este activat, va aparea urmatoarea fereastra. Apasati Yes pentru oprirea inregistrarii.

(Se va activa numai daca setarile si inregistrările sunt facute.)

Observatie:


Daca setarile senzorului sunt definite sau modificate, DS 500 trebuie oprit.

*** Channel A1 ***

Name	Flow 1	Unit	m ³ /h	m ³	~ 0.0 V
Type	CS-Digital	Diameter	53.100	mm	~ 0 mA
Part: 0	Serial: 1	Gas Constant	Air (287.0)	J/Kg*K	
Version: 0	Max Velocity 92.700 m/s	Ref. Pressure	1000.000	hPa	
Record	Alarm	Ref. Temp.	20.000	°C	
<input checked="" type="checkbox"/> A1a	1165.2 m ³ /h	counter	0	m ³	
<input checked="" type="checkbox"/> A1b	27366 m ³				
<input checked="" type="checkbox"/> A1c	180.0 m/s				
4mA = 0.000 m/s		20mA = 200.000 m/s			
OK	Cancel	Cost-Settings	More-Settings		

Modificările sau setările pot fi facute prin apasarea campurilor cu fondul alb.

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → description field of numerical value



Important:

Puteti introduce diametrul interior **inner diameter** al conductei, daca acesta nu a fost setat corect in mod automat.

Diametrul interior este introdus in campul **Inner diameter**, de ex. 27.5 mm.


Important:

Diametrul interior **inner diameter** trebuie introdus cat mai precis posibil, altfel rezultatele masurate nu vor fi corecte!

Nu exista un standard pentru diametrul interior al conductelor **inner diameter**!
(Va rugam sa-l solicitati producatorului sau masurati-l dvs.!)

Senzor pentru debit tip CS-Digital


Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Gas Constant description field



Alegeti valoarea corespunzatoare din tabelul **Gas Constants**.

Completi urmatoarele campuri, asa cum este descris in capitolul **12.3.2.2 Label and set the description fields**.

Main menu → Settings → Sensor settings → A1



Campurile marcate cu rosu indica faptul ca diferite valori, cum ar fi **Diameter** si **Name**, au fost modificate sau adaugate.

Cei trei parametri pentru debit, consum si viteza vor fi inregistrati (bifa verde) dupa ce inregistratorul va fi activat.

Vedeti si capitolul **12.3.2.1 Choice of the sensor types** (For example type CS-Digital sensor).

Observatie:

Dupa confirmarea cu **OK**, fontul revine la culoarea neagra si setarile introduse sunt acceptate.

Atentie:

Temperatura si presiunea de referinta sunt setate din fabrica (20 °C si 1000 hPa):

Toate debitele volumetrice (m³/h) si consumurile afisate sunt calculate in raport cu valorile de referinta 20 °C si 1000 hPa (in conformitate cu cerintele standardului ISO 1217).

Pot fi introduse ca referinta si valorile 0 °C si 1013 hPa (= metru cub standard).

Nu introduceti valorile presiunii sau ale temperaturii din conducta in locul valorilor de referinta!

Senzor pentru punct de roua tip FA 5xx


12.3.5 Senzor pentru punct de roua tip FA 5xx (RS 485 Modbus)

Primul pas: alegeti un canal neutilizat

Main menu → Settings → Sensor settings → A1

Al doilea pas: alegeti tipul FA 5xx (versiune cu circuit digital pentru canalele A1/A2)


Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Type description field → FA 5xx



Alegeti in meniu **Type FA 5xx** tipul senzorului din seria FA 5xx si confirmati apasand butonul **OK**.

Determinati un nume Name (vedeti capitolul 12.3.2.3 Label and setting the description fields), **setarile alarmei** (vedeti capitolul 12.3.2.5 Alarm settings), **setarile inregistrarii** (vedeti capitolul 12.3.2.4 Recording measurement data) **si numarul cifrelor zecimale Resolution** (vedeti capitolul 12.3.2.3 Name measurement data and define the decimal places).


Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Name description field



Introduceti un nume in campul „**Name**“.

Puteti introduce un nume cu maxim 24 de caractere.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.




Senzor pentru punct de roua tip FA 5xx

12.3.5.1 Setare senzor pentru punct de roua tip FA 500 / FA 510

12.3.5.1.1 Alegere unitate de masura pentru temperatura si umiditate

Main menu → Settings → Sensor settings → A1



Alegeti unitatea de masura pentru temperatura si umiditate apasand butonul $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$, g/m^3 sau mg/m^3 .


Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

12.3.5.1.2 Definire presiune sistem (valoare presiune relativă)

Există 2 posibilități pentru definirea presiunii sistemului (introdusa ca valoare presiune relativă).



- Valoare fixă a presiunii sistemului
- Valoare preluată de la un senzor extern de presiune

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Pressure Setting → Fixed




Definirea unei valori fixe a presiunii sistemului se face prin activarea butonului "fixed", aceasta fiind necesara numai in cazul in care nu este conectat un senzor extern pentru presiune. Introduceti valoare in campul corespunzator. Alegeti unitatea de masura apasand butonul care corespunde unitatii de masura dorite.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.



Senzor pentru punct de roua tip FA 5xx

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Pressure Setting → Sensor




Daca este conectat un senzor extern pentru presiune detectat automat, de exemplu la intrarea B1, activati butonul **Sensor**.

Dupa activarea campului „**Sys Pressure**“ puteti alege valoarea masurata dorita pentru canalul corespunzator.


Pot fi selectate numai unitatile de masura pentru presiune.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.



12.3.5.1.3 Definire presiune de referinta (valoare presiune absoluta)

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → arrow right (2.page) → Pressure Setting → Textfield Ref.Pressure



Presiunea de referinta este valoare presiunii in raport cu care se va calcula punctul de roua atmosferic.



Valoarea implicita este 1013 mbar (presiune atmosferica).

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

Senzor pentru punct de roua tip FA 5xx

12.3.5.1.4 Calibrare

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Calibration



Puteti efectua calibrarea intrun singur punct.

Introduceti in campul "**Reference Value**" noua valoare corecta a punctului de roua.

Apasati butonul "**Calibration**" pentru validarea valorii de referinta introduse.

Puteti reveni la calibrarea din fabrica apasand butonul „**Reset**“.

Pentru fiecare calibrare executata, contorul va fi incrementat cu 1 unitate.

12.3.5.1.5 Setari suplimentare iesire analogica 4-20 mA

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → More-Settings → 4-20mA



Acest meniu permite definirea valorii masurate si scalarea iesirii analogice.

Alegeti valoarea masurata apasand butonul corespunzator, in acest exemplu "**DP ° C**" pentru punct de roua ° Ctd.

In campurile "**4mA**" si "**20mA**" introduceti valorile pentru scalarea iesirii, in acest exemplu cu valori de la -80 ° Ctd (4 mA) la -20 ° Ctd (20 mA).

In meniul "**Error Val**" puteti determina erorile aparute la iesirea analogica:

- <3.6 Eroare senzor / Eroare sistem
- 22 Eroare senzor / Eroare sistem
- 4...20 Iesire conform Namur (3.8mA – 20.5 mA)
- < 4 mA ... 3.8 mA Valoare sub domeniul de masura
- > 20 mA ... 20.5 mA Valoare peste domeniul de masura.

Senzor pentru punct de roua tip FA 5xx

*** Channel A1 ***

Type FA5xx Store
Name Dew point 1

Part: 0 Serial: 0 Version:
—

Record 1.4 Alarm

<input checked="" type="checkbox"/>	DewPoint	3.33	*Ctd	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rel.Humid.	23.313	%	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Temperatu	25.85	°C	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Abs.Humid	5.6314	g/m³	<input type="checkbox"/>

Back Min/Max

FA-Sensor
Id:1 B:19200 P:E S:1
Timeout:250 msec

Unit Temperature °C °F
Unit Abs.Humidity g/m³ mg/m³

Pressure Setting
Calibration
4-20 mA


Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

Senzor pentru debit tip VA 5xx

12.3.6 Senzor pentru debit tip VA 5xx (RS 485 Modbus)

Primul pas: alegeti un canal neutilizat
Main menu → Settings → Sensor settings → A1


Al doilea pas: alegeti tipul VA 5xx
Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Type description field → VA 5xx




Alegeti in meniul **Type VA 5xx** tipul senzorului din seria FA 5xx si confirmati apasand butonul **OK**.

Determinati un nume Name (vedeti capitolul 12.3.2.3 Label and setting the description fields), **setarile alarmei** (vedeti capitolul 12.3.2.5 Alarm settings), **setarile inregistrarii** (vedeti capitolul 12.3.2.4 Recording measurement data) **si numarul cifrelor zecimale Resolution** (vedeti capitolul 12.3.2.3 Name measurement data and define the decimal places).

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Name description field



Introduceti un nume in campul „**Name**“.
Puteti introduce un nume cu maxim 24 de caractere.
Confirmati setarile apasand butonul **OK**.



Senzor pentru debit tip VA 5xx

12.3.6.1 Setare senzor pentru debit VA 5xx

Main menu → Settings → Sensor settings → A1



Puteti introduce pentru fiecare camp o valoare sau o unitate de masura.


Activati campul dorit si introduceti o valoare sau alegeti o unitate de masura.

In cazul senzorilor cu sectiune de masurare integrata VA 520 si VA 570 campurile pentru diametrul si unitatea de masura nu sunt accesibile.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

12.3.6.1.1 Setare diametru conducta

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → diameter description field



Important:

Puteti introduce diametrul interior **inner diameter** al conductei, daca acesta nu a fost setat corect in mod automat.

Diametrul interior este introdus in campul Inner diameter, de ex. 27.5 mm.


Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

Important:

Diametrul interior **inner diameter** trebuie introdus cat mai precis posibil, altfel rezultatele masurate nu vor fi corecte!

Nu exista un standard pentru diametrul interior al conductelor **inner diameter**!
(Va rugam sa-l solicitati producatorului sau masurati-l dvs.!)

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → diameter unit description field




Alegeti unitatea de masura dorita.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

Senzor pentru debit tip VA 5xx

12.3.6.1.2 Setare constanta gaze

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Gas Constant description field



Toate gazele marcate cu culoarea albastra si care au in paranteze cuvantul "real" au curba de calibrare deja introdusa in memoria senzorului.

Alegeți gazul dorit și confirmați setările apasând butonul **OK**.

Atentie:

Temperatura și presiunea de referință sunt setate din fabrică (20 °C și 1000 hPa):

Toate debitele volumetrice (m³/h) și consumurile afisate sunt calculate în raport cu valorile de referință 20 °C și 1000 hPa (în conformitate cu cerințele standardului ISO 1217).

Pot fi introduse ca referință și valorile 0 °C și 1013 hPa (= metru cub standard).

Nu introduceti valorile presiunii sau ale temperaturii din conductă în locul valorilor de referință!

Senzor pentru debit tip VA 5xx

12.3.6.1.3 Definire conditii de referinta

Introduceti in acest meniu conditiile de referinta dorite pentru presiune si temperatura.


Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Ref. Pressure description field

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Ref. Pressure Unit description field



Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Ref. Temp. description Field


Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Ref. Temp. Unit description Field



12.3.6.1.4 Definire unitate de masura pentru debit si viteza

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Flow description Field


Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Velocity description Field



Senzor pentru debit tip VA 5xx

12.3.6.1.5 Definire contor si unitate de consum

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Count Val. description Field
 Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Count Val. Unit description Field



Senzorul permite setarea unei valori de pornire a contorului pentru consum. Introduceti aceasta valoare in campul "Count. Val."

In campul "Count. Val. Unit" introduceti unitatea de masura pentru consum. Selectati unitatea dorita prin activarea campului "Count. Val. Unit".

In cazul in care modificati unitatea de masura pentru consum, se va recalculta numai consumul tinandu-se cont de noua unitate de masura. case the counter value unit will be changed only the consumption counter value will be recalculated to the appropriate unit.

Confirmati setarile apasand butonul OK.

Important!
Cand contorul atinge valoarea 100000000 m³, acesta va fi resetat automat la zero.

*** Channel A1 ***				~ 0.0 V	~ 0 mA
Type	VA5xx	Store	VA-Sensor		
Name	Verbrauch	Id:1 B:19200 P:E S:1			Timeout:250 msec
Part:	0	Serial:	0	Version:	---
Record				Alarm	
<input checked="" type="checkbox"/> Flow	243.66 g/kg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Consumpt.	2398008 °C	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Velocity	731.02 g/kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Temp.	974.64 g/kg	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Min/Max"/>			<input type="button" value="Cost-Settings"/> <input type="button" value="More-Settings"/>		
Flow Velocity Diameter Unit					
<input type="text" value="m³/h"/>		<input type="text" value="m/s"/>		<input type="text" value="53.100"/> mm	
Gas Constant			Ref. Pressure		
<input type="text" value="Air (real)"/>			<input type="text" value="J/Kg*k"/> mbar		
Ref. Temp.		Unit	Count.Val		Unit
<input type="text" value="20.000"/>		°C	<input type="text" value="4589"/>		<input type="text" value="m³"/>


Observatie:

Dupa confirmarea cu OK, fontul revine la culoarea neagra si setarile introduse sunt acceptate.


Senzor pentru debit tip VA 5xx

12.3.6.2 Setare iesiri analogice 4-20 mA pentru VA 5xx

Main menu → Settings → Sensor settings → More-Settings → 4-20mA Ch1



Acest meniu permite definirea valorii masurate si scalarea iesirii analogice prin apasarea butonului "4-20mA Ch1".




Alegeti valoare masurata atribuita iesirii analogice prin apasarea butonului cu valoarea masurata dorita, in acest exemplu "Flow".

Selectiile posibile sunt debit, viteza si temperatura.
In cazul neutilizarii apasati butonul "Off".

Scalarea iesirii analogice poate fi facuta automat (setare implicita) sau manual. Scalarea automata se bazeaza pe setarile pentru calibrare 4 mA reprezinta 0 si 20 mA reprezinta valoarea maxima setata, in acest caz 900 m³/h.

Scalarea manuala necesita activarea acesteia prin apasarea butonului "scale manual".

In campurile "4mA" si "20mA" introduceti valorile pentru scalarea iesirii, in acest exemplu de la 0 m³/h (4 mA) la 300 m³/h (20 mA).



In meniul "Error Val" puteti determina erorile aparute la iesirea analogica:


- <3.6 Eroare senzor / Eroare sistem
- 22 Eroare senzor / Eroare sistem
- 4...20 Iesire conform Namur (3.8mA – 20.5 mA)
< 4 mA ... 3.8 mA Valoare sub domeniul de masura
> 20 mA ... 20.5 mA Valoare peste domeniul de masura.

Confirmati setarile apasand butonul OK. Reveniti la meniul principal apasand butonul "Back".

Senzor pentru debit tip VA 5xx

12.3.6.3 Setare iesire Impuls / Alarma pentru VA 5xx

Main menu → Settings → Sensor settings → More-Settings → Pulse / Alarm




Iesirea de impuls a senzorului VA 5xx poate fi setata ca avand functie de iesire in impuls sau iesire de alarma.

Aceasta functie este activata prin apasarea unuia din butoanele "Pulse" sau "Alarm".

In cazul neutilizarii apasati butonul "none".

Confirmati setarile apasand butonul OK. Reveniti la meniul principal apasand butonul "Back".

Main menu → Settings → Sensor settings → More-Settings → Pulse




Pentru setarea iesirii in impuls, definiti mai intai unitatea de masura si valoarea masurata.

Alegeti unitatea de masura apasand butonul "Unit" si alegeti una din unitatile posibile: "kg", "cf", "ltr" sau "m³".

Latimea impulsului se introduce in campul "Value". In acest exemplu este 1 impuls per m³ si comutare (front) pozitiva.


Definiti in campul „Polarity“ modalitatea (frontul) de comutare.

Pozitiv = 0 → 1 Negativ = 1 → 0



Confirmati setarile apasand butonul OK. Reveniti la meniul principal apasand butonul "Back".

Main menu → Settings → Sensor settings → More-Settings → Alarm



In cazul utilizarii iesirii de alarma, trebuie setati urmatorii parametri:

Unitatea de masura prin apasarea butonului "Unit" si alegerea uneia din unitatile de masura posibile: "cfm", "ltr/s", "m³/h", "m/s", "°F", "°C", "kg/s" sau "kg/min".

Introduceti pragul de alarmare in campul "Value".

Limitele „High“ sau „Low“ definesc valorile cand alarma este activata:

High: Valoare limita superioara




Low: Valoare limita inferioara

Confirmati setarile apasand butonul OK. Reveniti la meniul principal apasand butonul "Back".

Senzor pentru debit tip VA 5xx

12.3.6.4 Setare punct de zero si Low-flow Cut off pentru VA 5xx

Main menu → Settings → Sensor settings → More-Settings → Zeropoint



Cu aceste functii puteti face urmatoarele setari pentru senzorul VA 5xx:

Punct de zero:

In cazul in care nu exista debit dar senzorul arata o valoare $> 0 \text{ m}^3/\text{h}$, puteti reseta in acest meniu valoarea punctului de zero.

Valoare Cut off:

Cu optiunea Low-flow cut off activata, debitul mai mic decat valoarea definita pentru "LowFlow Cut off" va fi afisat ca $0 \text{ m}^3/\text{h}$ si nu va fi adaugat la valoarea contorului.

Pentru setarea punctului de zero introduceti valoarea dorita in campul **"ZeroPoint"**, in acest exemplu 2.045.

Pentru introducerea valorii Low-flow cut off activati campul **"CutOff"** si introduceti valoarea dorita, in acest exemplu 10.

La apasarea butonului „**Reset**“ vor fi resetate valorile pentru „**ZeroPoint**“ si „**CutOff**“.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

Reveniti la meniul principal apasand butonul **“Back”**.

Configurare senzori cu iesire analogica

12.3.7 Configurare senzori cu iesire analogica

Scurta prezentare a tipurilor de senzori si a setarilor posibile, cu exemple.


Exceptie **CS-Digital**, vedeti capitolele [12.3.2.1 Choice of the sensor types \(For example type CS-Digital sensor\)](#) si [12.3.3 Dewpoint sensor with type CS-Digital](#).

Butoanele Alarm (vedeti capitolul [12.3.2.5 Alarm settings](#)) si **Record** (vedeti capitolul [12.3.2.4 Recording measurement data](#)), **numarul cifrelor zecimale Resolution** si **Short Name** sau **Value Name** (vedeti capitolul [12.3.2.3 Name measurement data and define the decimal places](#)) sunt descrise in [capitolul 12.3.2 Sensor settings](#).

Pentru semnificatia campurilor cu descrieri, vedeti capitolul [12.3.2.2 Label and setting the description fields](#).


12.3.7.1 Tip 0 - 1/10/30 Volt si 0/4 - 20 mA

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Type description field → 0 - 1/10/30 V




Aveti in vedere scala senzorului (in acest exemplu **Type 0 - 10V** corespunde la 0 - 250 °C) si care este mentionata in fisa tehnica a senzorului conectat.

Introduceti valoarea minima **Scale 0V** respectiv valoarea maxima **Scale10V** a scalei.



Campul **Sensor Supply Voltage** este activat **On**, daca tipul de senzor permite aceasta, in rest se va lasa neactivat (fara bifa verde).



Cu optiunea **Set-Value to-(Offset)** puteti introduce o valoare de offset fata de valoarea masurata.

La activarea campului **"Offset"** se va afisa diferenta pozitiva sau negativa.

Apasati butonul **"Reset"** pentru aducerea la 0 a valorii Offset.

Senzor pentru debit tip VA 5xx

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Type description field → 0/4 - 20 mA

The screenshot shows the 'Sensor settings' screen for Channel C1. The 'Type' field is set to '4 - 20 mA'. Other fields include 'Name: Measurement 3', 'Unit: bar', 'Scale 4mA: 0.000', 'Scale 20mA: 16.000', 'Offset: 0.000', and 'Record: C4a' checked. A note at the bottom says 'Sensor Supply Voltage On'.

In acest exemplu **Type 4 - 20 mA**.

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Unit description field

The screenshot shows a unit selection dialog box with 'bar' highlighted. Other units listed include °C, °F, %RH, °Ctd, °Ftd, mg/kg, mg/m³, g/kg, g/m³, m/s, Ft/min, m³/h, m³/min, ltr/min, ltr/s, cfm, m³, ltr, cf, ppm, atm°C, atm°F, pa, kpa, Mpa, mbar, bar, psi, mV, V, μV, kV, mA, A, kg, kg/s, kg/min, kg/h. Buttons at the bottom are 'OK' and 'Cancel'.

Tabelul cu valorile preselectate pentru unitatea de masura corespunzatoare **Type 0 - 1/10/30 V si 0/4...20 mA**.

12.3.7.2 Tip Pt100x si KTY81

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Type description field → PT 100x

The screenshot shows the 'Sensor settings' screen for Channel C4. The 'Type' field is set to 'PT 100x'. The 'Sensortype' dropdown shows 'PT100' selected. Other fields include 'Name: Measurement 4', 'Unit: °C', 'Offset: 0.0', and 'Record: C4a' checked. A note at the bottom says '(Offset) Set Temp. to ...'.


In acest exemplu s-a ales senzor tip **PT100** si **Unit** in **°C**, alte variante fiind senzori tip **PT1000** sau **KTY81**, precum si unitate de masurare **Unit** in **°F**.

Pentru mai multe optiuni, vedeti capitolul [12.3.7.1 Type 0 - 1/10/30 Volt and 0/4 - 20 mA!](#)

Configurare senzori cu iesire analogica

12.3.7.3 Tip impuls (Pulse ration)

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Type description field → Pulse




Valoarea tipica pentru semnificatia unitatii de masura **1 Pulse** este data de tipul senzorului si poate fi introdusa direct in campul **1 Pulse =**.

Observatie:


In acest exemplu, toate campurile sunt deja atribuite sau ocupate.

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Unit Pulse



In campul **Unit Pulse** puteti alege intre unitate de masura pentru debit sau putere consumata.

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Consumption




Unitate de masura pentru consum **Consumption** si **Type Pulse**.

Observatie:

In acest exemplu s-a ales unitatea de masura metrul cub/ora (m^3/h).

Configurare senzori cu ieșire analogica

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Consumption



Unitatile de masura disponibile **Unit** pentru Counter si **Type Pulse**.

Campul **counter** poate fi setat oricand, la orice valoare dorita.

Pentru mai multe opțiuni, vedeti capitolul [12.3.7.1 Type 0 - 1/10/30 Volt and 0/4 - 20 mA!](#)

RS485

12.3.7.4 Tip RS485

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Type description field → RS485

*** Channel C4 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Name	Measurement 6	
Type	RS485	<input type="button" value="Store"/>
No Sensor defined		
<input type="button" value="Back"/>		

Cu interfata bus **RS485**, DS 500 poate fi conectat la un sistem specific al clientului (conventional, PLC, SCADA, etc.).

12.3.7.5 Tip fara senzor (No Sensor)

Main menu → Settings → Sensor settings → A1-C4 → Type description field → No Sensor

*** Channel A1 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Name	Measurement 7	
Type	No Sensor	<input type="button" value="Store"/>
No Sensor defined		
<input type="button" value="Back"/>		

Campul **No Sensor defined** este folosit la declararea unui canal ca neefiind alocat unui anumit senzor.

A1 Measurement 7	A2 Hall 1.2 comp. air	A3 Hall 1.3 comp. air	A4 Hall 1.4 comp. air
unused	<input checked="" type="checkbox"/> A2a 0.8 m ³ /min <input checked="" type="checkbox"/> A2b 8174 m ³ <input checked="" type="checkbox"/> A2c 90 m/s	<input checked="" type="checkbox"/> A3a 79.1 m ³ /h <input checked="" type="checkbox"/> A3b 10397 m ³ <input checked="" type="checkbox"/> A3c 60 m/s	A4a 282 m ³ /h <input checked="" type="checkbox"/> A4b 10463 m ³ A4c 120 m/s
B1 Hall 2.1 dewpoint	B2 Hall 2.2 dewpoint	B3 Hall 2.3 consumpt.	B4 Hall 2.4 consumpt.
<input checked="" type="checkbox"/> B1a -9.2 °Ctd <input checked="" type="checkbox"/> B1b 9.5 %RH B1c 22 °C	<input checked="" type="checkbox"/> B2a -45.7 °Ctd <input checked="" type="checkbox"/> B2b 0.25 %RH <input checked="" type="checkbox"/> B2c 22.0 °C	B3a 93 m ³ /h <input checked="" type="checkbox"/> B3b 3617 m ³ B3c 50 Hz	B4a 174 m ³ /h <input checked="" type="checkbox"/> B4b 96483 m ³ B4c 100 Hz
C1 Hall 3.1 comp. air	C2 Hall 3.2 comp. air	C3 Hall 3.3 temp.1	C4 Hall 3.4 temp.2
<input checked="" type="checkbox"/> Val 14.6 bar	<input checked="" type="checkbox"/> Val 1653 mbar	<input checked="" type="checkbox"/> Val 167.3 °C	<input checked="" type="checkbox"/> Val 127.6 °C
<input type="button" value="Back"/>		Alarm <input type="button" value="Lg. stop"/> pacify = 153 08.08.2011 09:39:59 Report	

Daca selectati **Type No Sensor Back**, canalul A1 va aparea ca fiind neutilizat (**unused**).

Modbus

12.3.8 Tip Modbus

12.3.8.1 Selectie si activare tip senzor

Primul pas: alegeti un canal neutilizat
Main menu → Settings → Sensor settings → B3

Al doilea pas: alegeti tip Modbus

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Type description field → Modbus

Al treilea pas: confirmati apasand butonul **OK**.

Acum puteti introduce un nume **Name** (vedeti capitolul 12.3.2.2 Label and setting the description fields).

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Va → use




Cu interfata Modbus este posibila citirea valorilor pana la 8 Register-Values (din Input sau Holding Register) ale senzorului.

Alegerea se face din Register Tabs **Va – Vh** si activarea prin apasarea butonului **Use** corespunzator.

12.3.8.2 Setari Modbus (Modbus settings)

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Modbus Settings



Introduceti in campul **Modbus ID** numarul de identificare al senzorului, valorile permise fiind **1 -247**, (in acest exemplu **Modbus ID = 1**) si setarile comunicatiei **baud rate, stop bit, parity** si **timeout**. La instrumentul DS 500 conectat la sfarsitul retelei se vor activa optiunile **Term** si **Bias** prin apasarea butoanelor **Term** si **Bias**.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

Reveniti la setarile implice apasand butonul **Set to Default**.

La activarea campului **allow Modbus Extended Channels**, sunt disponibile inca 4 canale suplimentare (M1 –M4) si astfel pot fi introduse in retea valorile masurate a maxim 32 de senzori.

Optiunea este valabila numai la versiunile cu 4 sau 8 canale.


Pentru mai multe optiuni, vedeti capitolul [12.3.9 Option Modbus extended channels](#)

A1	--	A2	--	A3	--	A4	--
frei		frei		frei		frei	
B1	--	B2	--	B3	Ch-B3	B4	--
frei		frei				frei	
M1	--	M2	--	M3	--	M4	--
frei		frei		frei		frei	

Zurück Virtuelle Kanäle Lg.stop s. Interval... 06.02.2015 08:11:58

Modbus


Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Modbus ID description field



Introduceti in campul **Modbus ID** numarul de identificare al senzorului, valorile permise fiind **1 - 247**, (in acest exemplu **Modbus ID = 22**).

Pentru setarea Modbus ID, va rugam sa vedeti fisa tehnica a senzorului.

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Reg. Address description field



Valorile masurate sunt memorate in registrii senzorului care pot fi adresati via Modbus si cititi de DS 500.

Pentru aceasta trebuie setata adresa registrul dorit in DS 500.


Numarul pentru register / data address este cuprins intre 0 si 65535.

Important:

Introduceti o valoare corecta pentru **register-address**.

Aveti in vedere ca este posibil ca numarul registrului sa fie diferit de adresa registrului (Offset). Va rugam sa consultati fisa tehnica a senzorului.

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Reg. format description field



Din butoanele **Input Register** si **Holding Register** se alege tipul corespunzator al registrului Modbus.

Formatul numarului si ordinea de transmitere ale fiecarei valori trebuie definite in **Data Type** si **Byte Order**. Ambele trebuie sa fie intr-o combinatie corecta.

Modbus

Tipuri de date suportate:

Tip de date:	UI1(8b)	=	intreg fara semn	=>	0	-	255
	I1 (8b)	=	intreg cu semn	=>	-128	-	127
	UI2 (16b)	=	intreg fara semn	=>	0	-	65535
	I2 (16b)	=	intreg cu semn	=>	-32768	-	32767
	UI4 (32b)	=	intreg fara semn	=>	0	-	4294967295
	I4 (32b)	=	intreg cu semn	=>	-2147483648	-	2147483647
	R4 (32b)	=	numar in virgula mobila				

Ordine Byte (Byte Order):

Dimensiunea fiecarui registru Modbus este de 2 Byte. Pentru o valoare de 32 bit, DS 500 trebuie sa citeasca doua registre Modbus DS500. Pentru o valoare de 16 bit se va citi un singur registru.


In documentatia pentru Modbus se poate defini ordinea bytes. Aceasta nu este clar definita. Pentru acoperirea tuturor cazurilor posibile, secventa de bytes in DS 500 este reglabilă și trebuie adaptată la senzorul respectiv. Consultați fișa tehnică a senzorului.

De exemplu: High byte înainte de Low Byte, High Word înainte de Low Word, etc.

Din acest motiv, setările trebuie să tina cont de tipul senzorului.

Exemple:

Holding Register - UI1(8b) - valoare: 18




Alegeți tipul registrului **Holding Register**, tipul de date **UI1(8b)** și ordinea Byte **A / B**

18 => HByte LByte
00 12

Ordine date 1. Byte 2. Byte
A 00 12
B 12 00

Holding Register – UI4(32) - Valoare: 29235175522 → AE41 5652





Alegeți tipul registrului **Holding Register**, tipul de date **UI1(32b)** și ordinea Byte **A-B-C-D**

29235175522 => HWord LWord
HByte LByte HByte LByte
AE 41 56 52

Ordine date 1. Byte 2. Byte 3. byte 4. Byte
A-B-C-D AE 41 56 52
D-C-B-A 52 56 41 AE
B-A-D-C 41 AE 52 56
C-D-A-B 56 52 AE 41

Modbus

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Unit- description field



La apasarea campului de descriere **Unit** se va afisa o lista cu unitatile de masura.

Alegeti unitatea de masura dorita prin apasarea butonului respectiv de ex. **m^3/h** . Pentru validarea unitatii de masura apasati butonul **OK**.

Pentru deplasarea in lista apasati butonul **Page**.

In cazul in care unitatea de masura dorita **nu** este disponibila este posibila crearea acesteia de catre utilizator.

Pentru aceasta apasati unul dintre butoanele **User X**

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Scale- description field



Utilizarea acestui factor permite ajustarea scalei valorii de iesire.

Implicit nu este aplicata nici o corectie si se afiseaza in acest camp mesajul **don't scale**. Introducerea value = 0 va avea acelasi efect.

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → OK



La apasarea butonului **OK**, setarile facute sunt confirmate si memorate.


Modbus

12.3.9 Optiune extindere canale Modbus

Aceasta optiune este valabila numai pentru DS 500 in versiunea cu 4 sau 8 canale.

12.3.9.1 Activare extindere canale Modbus

Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → Modbus Settings → allow Modbus Extended Channels



Dupa activarea optiunii „allow Extended Modbus Channels“ vor fi disponibile inca 4 canale suplimentare Modbus cu 8 valori masurate.

12.3.9.2 Setari extindere canale Modbus

Primul pas: alegeti un canal Modbus neutilizat
Main menu → Settings → Sensor settings → M1


Al doilea pas: alegeti tip Modbus

Main menu → Settings → Sensor settings → M1 → Typ-Textfield → Modbus

Al treilea pas: confirmati apasand butonul **OK**.

Acum puteti introduce un nume **Name** (vedeti capitolul 12.3.2.2 Label and Setting the description field).

Main menu → Settings → Sensor settings → M1 → Va → use



Prin interfata Modbus puteti citi pana la 8 Register-Values (din Input sau Holding Register) ai senzorului.

Alegeti parametrul dorit din Register Tabs **Va – Vh** si activati-l apasand butonul **Use** corespunzator.

Modbus

12.3.9.3 Setari Modbus (Modbus Settings)

*** Kanal M1 ***

Typ: Modbus speichern
Name: Ch-M1

Teile Nr. 0 Ser. Nr. 0 Version: MbExt

Aufzeichnen: M1a 242.78 ppm Alarm:

Generischer Modbus:
connected to Base: Base=B3.ID=<B.13>
Modbus Einstellungen

Register Einstellungen:
Va Vb Vc Vd Ve Vf Vg Vh
ModBus ID: <B.13> benutze
Reg.Adresse: 0
Reg.Format: [HR] R4
Einheit:
Skal.: keine Skal.

OK Abbruch Min/Max

La prima activare, valoarea **Modbus ID** este copiata din setarile **Modbus settings** ale canalului de baza (marcata: valoare in <>), dar care poate fi modificata ulterior.

Main menu → Settings → Sensor settings → M1 → Modbus settings

Select Modbus Base Channel

A1	A2	A3	A4
B1	B2	B3	B4

Base Channel ID: 1
Modbus ID: <B.1>

OK Abbruch

Valoarea **Modbus ID** poate fi luata din canalul de baza (valoare implicita). Acest lucru permite modificarea simultana a canalului de achizitie si a canalului extins.

Modificarea nu este obligatorie, aceasta putand fi facuta ulterior.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

Main menu → Settings → Sensor settings → M1 → Modbus ID

Reg.ID (0=basic, 1..247)
0

Generischer Modbus:
connected to Base: Base=B3.ID=<C.5>
Modbus Einstellungen

Register Einstellungen:
Va Vb Vc Vd Ve Vf Vg Vh
ModBus ID: <C.5> benutze
Reg.Adresse: 0
Reg.Format: [HR] R4
Einheit:
Skal.: keine Skal.

OK Abbruch

Cu toate acestea, puteti defini o valoare individuala **Modbus ID** pentru fiecare regisztr pe care doriti sa-l cititi.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

Alte setari sunt descrise in capitolul [12.3.8.2 Modbus Settings](#).


Memorare/import setari senzor (personalizare senzor)

12.3.10 Memorare/import setari senzor (personalizare senzor)

Setarile facute pentru un anumit senzor pot fi salvate pentru o utilizare ulterioara. Memorarea setarilor poate fi facuta pe cardul intern SD-Cards sau pe un stick USB extern. In felul acesta, setarile pot fi transferate pe mai multe instrumente DS 500.

12.3.10.1 Memorare setari senzor


Main menu → Settings → Sensor settings → B3 → store



Utilizati butoanele **SD card** sau **USB** pentru determinarea locatiei unde vor fi memorate setarile.

Daca doriti memorarea setarilor intrun fisier nou apasati butonul **new file**.

Daca fisierul exista deja, puteti rescrie setarile in fisierul selectat.




In cazul unui fisier nou , dupa apasarea butonului **new file**, trebuie sa introduceti un nume si sa-l confirmati apasand butonul **OK**.

Lungimea numelui este limitata la 8 caractere.

Setarile sunt salvate intrun fisier in format XML in folderul:

\ \ DEV0001 \ SENSOR \.




Va recomandam sa adaugati un scurt comentariu care va fi afisat in cazul importarii ulterioare a setarilor.

Memorare/import setari senzor (personalizare senzor)

12.3.10.2 Import setari senzor

Main menu → Settings → Sensor settings → A1-C4 → Type description field → Custom Sensor




Alegeti locatia dorita din **SD-Card** sau din Stick-ul **USB**.

Alegeti fisierul dorit si confirmati apasand butonul **OK**.


Setari inregistrare

12.4 Setari inregistrare (Logger settings - data logger)

Main menu ➔ Settings ➔ Logger settings



In randul de sus puteti alege intervalul de timp predefinit pentru inregistrare **Time intervals** avand 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 sau 120 secunde.



In campul **Time interval** din dreapta si marcat cu alb, poate fi introdus un interval individual la alegerea utilizatorului.

Observatie:

Durata maxima a campului **Time interval** este de 300 secunde.

Observatie:

Daca sunt inregistrate mai mult de 12 valori masurate in acelasi timp, cel mai mic interval de masurare al inregistratorului este de 2 secunde.

Daca sunt inregistrate mai mult de 25 valori masurate in acelasi timp, cel mai mic interval de masurare al inregistratorului este de 5 secunde.

Setari inregistrare

Main menu → Settings → Logger settings → force new Record File button

sau

Main menu → Settings → Logger settings → force new Record File button → Comment description field

*** Logger settings ***

Time interval (sec)

1	2	5	10	15	30	60	120	5
---	---	---	----	----	----	----	-----	---

force new record file

Comment: -- no comment --

Logger stopped

timed Start timed Stop

START STOP

Remaining logger capacity = 1393 days
Logging: 9 channels selected / time interval (min 1 sec)

Alarm Lg.stop capacity = 153 08.08.2011
Report 11:00:37

*** Logger settings ***

Time interval (sec)

1	2	5	10	15	30	60	120	5
---	---	---	----	----	----	----	-----	---

force new record file

Comment: Measurement 1

Logger stopped

timed Start timed Stop

START STOP

Remaining logger capacity = 1393 days
Logging: 9 channels selected / time interval (min 1 sec)

Alarm Lg.stop capacity = 153 08.08.2011
Report 11:02:29

Creati un nou fisier cu valorile inregistrate prin apasarea butonului **force new record file** si introduceti un nume sau comentariu in campul de descriere **Comment**.

Important:

Daca se doreste crearea unui fisier nou, trebuie sa activati butonul **force new record file**.

In caz contrar, datele se vor inregistra in ultimul fisier utilizat.

Main menu → Settings → Logger settings → timed Start button

*** Logger settings ***

Time interval (sec)

1	2	5	10	15	30	60	120	5
---	---	---	----	----	----	----	-----	---

force new record file

Comment: Measurement 1

Logger stopped

timed Start timed Stop

START STOP

13:06:00 - 08.08.2011 ...

Remaining logger capacity = 1393 days
Logging: 9 channels selected / time interval (min 1 sec)

Alarm Lg.stop capacity = 153 08.08.2011
Report 13:05:21


Setati data si ora de start ale inregistrarii prin apasarea butonului **timed Start** si completarea campului de descriere aflat sub acest buton.

Observatie:

La activarea timpul de start, acesta se va seta automat la ora curenta plus un minut.

Setari inregistrare

Main menu → Settings → Logger settings → timed Stop button




Setati data si ora de oprire ale inregistrarii prin apasarea butonului **timed Stop** si completarea campului de descriere aflat sub acest buton.

Observatie:

La activarea timpul de oprire, acesta se va seta automat la ora curenta plus o ora.

Main menu → Settings → Logger settings → timed Start button/timed Stop button
→ Date/Time description field



Dupa apasarea butonului **date/time description field** se va deschide o fereastra in care puteti modifica ora si data in campurile marcate cu galben.


Setari inregistrare

Main menu → Settings → Logger settings → timed Start button/timed Stop button
 → Date/Time description field → Cal button



Utilizati butonul **Cal** pentru alegerea rapida a datei din calendar.


Main menu → Settings → Logger settings → Start button



Dupa activarea timpului de start si oprire, apasati butonul **Start** pentru pornirea inregistratorului.

Inregistrarea va porni automat la ora stabilita!

Main menu → Settings → Logger settings → Start button/Stop button



Inregistratorul poate fi pornit si fara setarea timpului de start si stop, daca utilizati butoanele **Start** si **Stop** pentru activare si dezactivare.

In partea din stanga jos se va afisa numarul de valori inregistrate si cate se mai pot inregistra in continuare.

Observatie:

Setarile nu pot fi modificate daca inregistrarea este in desfasurare.

Important:


Daca doriti crearea unui fisier nou cu valorile masurate, trebuie sa activati butonul **force new record file.**

In caz contrar, se va utiliza ultimul fisier accesat.

Setari instrument

12.5 Setari instrument (Device settings)


Main menu → Settings → Device settings



Meniu *Device settings*.

12.5.1 Setare limba (Set language)

Main menu → Settings → Device settings → Set language




Alegeți una dintre cele 12 limbi disponibile pentru DS 500.

Observatie:
Setarea implicită este pentru limba **German** sau **English**!

12.5.2 Data si ora (Date & Time)

Main menu → Settings → Device settings → Date & Time



Apasati campul de descriere **Time Zone** si introduceti corecta de fus orar **UTC**, pentru a seta ora raportata la ora Europei Centrale.

Setari instrument

*** Time & Date Settings ***

Actual Time **13:26:48 --- 08.08.2011**

Time Zone **UTC ± 1**

Daylight Saving **✓**

Back | Alarm | Lg.run | capacity = 153 | 08.08.2011 | 13:26:48 | Report

Trecerea de la ora de vară la cea de iarnă se realizează prin apasarea butonului **Daylight Saving**.

12.5.3 Setari retea (Network settings)

Main menu → Settings → Device settings → Network settings

*** Network settings ***

Basic Setup

IP address via DHCP **✓**

Host name **DE-0529**

HTTP Port **80**

IP-V4 Address Setup

IP address **192.168.172.48**

Subnet Mask **255.255.255.0**

Gateway address **192.168.172.1**

DNS address **0.0.0.0**

Web-Admin Setup

WebAdmin Password **12345678**

Back | Apply & Restart | ☰

In acest camp se fac setarile pentru realizarea unei conexiuni la un calculator, cu sau fara **DHCP**.

Observatie:

Cu **DHCP** activat (bifa verde) este posibila integrarea lui DS 500 într-o rețea existentă, fără a fi necesara o configurație manuală.

IP address v.
IP address
Subnet Mask
Gateway address
Host name
Back | OK | Cancel

192	168	0	0
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
0			

De exemplu, după apăsarea campului de descriere **IP address**, se deschide o fereastră de comandă, unde puteti introduce manual în campul marcat cu galben, adresa IP alocată pentru instrument.

Puteți efectua modificări și în campul de descriere **Host name**.

Valorile pentru **Subnet Mask** și **Gateway address** se introduc în același mod!

Pentru eticheta **Host name**, vedeti capitolul 12.2.2.7 Label and setting the description fields!

*** Network settings ***

Basic Setup

IP address via DHCP **✓**

Host name **DE-0529**

HTTP Port **80**

IP-V4 Address Setup

IP address **192.168.172.48**

Subnet Mask **255.255.255.0**

Gateway address **192.168.172.1**

DNS address **0.0.0.0**

Web-Admin Setup

WebAdmin Password **12345678**

Back | Apply & Restart | ☰

In acest exemplu campul **IP-Address** conține o adresă în afara clasei C.


Observatie:

Adrese private în domenii din clasa A: de la 10.0.0.0 până la 10.255.255.255
Adrese private în domenii din clasa B: de la 72.16.0.0 până la 172.31.255.255
Adrese private în domenii din clasa C: de la 192.168.0.0 până la 192.168.255.255
Subnet Mask: de ex.: 255.255.255.0

Setari instrument

12.5.4 Setari Modbus (ModBus settings - Slave)

Main menu → Settings → Device settings → ModBus settings



In acest meniu puteti transmite parametrii **Modbus ID**, **Baudrate**, **Stopbits and Parity**. Bifati casuta **Enable Modbus RTU(RS485)** pentru activarea functiei Modbus.

Apasati butonul **Set to Default** pentru a reveni la setarile implice.

Valori implice: Baudrate: 19200
Stopbit: 1
Parity: even

12.5.5 Setari relee (Relay Settings)

Main menu → Settings → Device settings → Relais-Settings



La activarea butonului **Relais** puteti opri alarma pentru releul corespunzator in fereastra care se deschide la aparitia alarmei.

Aceasta setare este posibila in meniul **Device Settings** care este protejat cu o parola.

Nu sunt setate valori implice la livrarea instrumentului.



In cazul aparitiei unei alarme, in acest exemplu alarma 1 (culoare galbena) pentru canalul 1, se va deschide fereastra alaturata.


Daca in setarile releului 1 s-a bifat optiunea pentru oprirea alarmei, la apasarea butonului Relay 1 se va anula alarma respectiva.

Confirmati apasand butonul **OK**, dupa care fereastra se va inchide.

12.5.6 Card SD (SD-Card)

Main menu → Settings → Device settings → SD-Card → Reset Logger Database

Main menu → Settings → Device settings → SD-Card → Erase SdCard



La apasarea butonului *Reset Logger Database* toate inregistrările actuale de pe cardul SD vor fi blocate pentru utilizator în instrumentul DS 500. Cu toate acestea, toate datele vor fi memorate în continuare și disponibile numai pentru utilizare externă.

La apasarea butonului *Erase SdCard* toate inregistrările de pe cardul SD vor fi sterse.

Setari instrument


12.5.7 Actualizare sistem (System Update)

Important:

Inainte de actualizarea instrumentului DS 500, salvati setarile sistemului pe un stick USB sau pe cardul intern SD!

12.5.7.1 Salvare setari sistem (Saving System settings)

Home → Import / Export → Export System Settings




In meniul *Export system settings* puteti exporta pe un stick USB sau pe cardul SD intern, toate setarile senzorului. Sunt salvate toate setarile senzorului, inclusiv inregistrarile, alarmele, graficele, valorile si numele canalelor. Selectati locatia in care vor fi salvate utilizand butoanele *SD card* sau *USB*.

Puteți crea un fisier nou prin apasarea butonului *"new file"* sau rescrieti un fisier existent alegand numele acestuia din lista.

Datele sunt salvate dupa apasarea butonului *OK*.

Main menu → Settings → Device settings → Update System



Meniul *Update System* cu actualizările disponibile.


Observatie:

Campurile marcate cu galben arata care actualizari sunt disponibile!

Setari instrument


12.5.7.2 Actualizare setari sistem

Home → Settings → Device settings → System-Update




Meniu **System-Update** cu functiile disponibile.

Home → Settings → Device settings → System-Update → check USB-Stick for new Updates



Daca la apasarea butonului “**Check USB Stick for new Software updates**” apare mesajul din fereastra alaturata, DS 500 nu este conectat corect la stick-ul USB sau nu exista fisiere disponibile.



Daca DS 500 este conectat corect la stick-ul USB si exista versiuni noi ale diverselor sectiuni ale softului , fontul va fi de culoare rosie si vor fi marcate cu <new>.

Daca doriti instalarea unei versiuni mai vechi a softului, trebuie sa apasati butonul “**Force all**”.

Home → Settings → Device settings → System-Update → Update-Firmware

Se porneste actualizarea tuturor optiunilor selectate (software, fonturi, etc.).

Important:

Daca dupa actualizare apare butonul **Reboot system**, acesta trebuie apasat pentru a reporni instrumentul DS 500!


Setari instrument

Home → Settings → Device settings → System-Update → Update-Channels

Se porneste actualizarea canalelor instrumentului DS 500.

Important:


Daca dupa actualizare apare butonul **Reboot system**, acesta trebuie apasat pentru a reporni instrumentul DS 500!



Actualizare canale DS 500.

12.5.8 Resetare implicita (Factory Reset)


Main menu → Settings → Device settings → Factory Reset




Setari report

12.6 Setari report (Report settings) - optional

Main menu → Settings → Report settings




Puteti opri si porni raportul apasand butoanele **Stop** si **Start**.



Observatie:

Dupa apasarea butonului **Stop**, raportul se va restarta intro ora, cu conditia sa nu fi apasat anterior butonul **Start**!

Main menu → Settings → Report settings → Erase button




Puteti sterge toate datele raportului (**report data**) apasand butonul **Yes**.

Vedeti si capitolul [12.17 Export / Import](#).

Setari report

Main menu → Settings → Report settings → Currency Unit description field



Apasati campul **Currency Unit** pentru introducerea unei monede care va fi aplicata la calculele facute in meniurile **Consumption report** si **cost settings**.

Observatie:

Daca nu ati introdus nicio moneda, campurile corespunzatoare raman goale.

Vedeti si capitolele [12.15.1 Consumption report \(optional\)](#) si [12.15.2 Cost Settings \(optional\)](#).

12.7 Canale virtuale (Virtual Channels) - optional

Optiunea Canale virtuale (Virtual Channels) ofera 4 canale suplimentare (nu canale HW) pentru care este posibila elaborarea unei formule de calcul care sa implice un canal HW, canale virtuale si diverse constante. Pentru fiecare Canal virtual sunt posibile 8 formule, fiecare formula avand maxim 3 operanzi si 2 operatii.

Formulele pot fi folosite la calculul urmatorilor parametri:

- Performantele specifice ale unui compresor
- Consumul total al unui compresor (sau suma consumurilor mai multor compresoare)
- Costurile energiei, etc.

Un exemplu cu un astfel de calcul gasiti in capitolul 12.7.6.


12.7.1 Activare optiune canale virtuale (Virtual Channels activation)

Dupa achizitia optiunii Canale virtuale, aceasta trebuie mai intai activata.

Main menu → Settings → about DS 500



Apasati butonul **Buy** din dreptul campului „**Virtual Channels**“ dupa care vi se va cere introducerea unei chei de activare.




Introduceti cheia de activare in campul marcat cu galben si activati optiunea apasand butonul **OK**.

Canale virtuale

12.7.2 Setari canale virtuale (Virtual Channels Settings)

Main menu → Settings → Sensor Settings → Virtual Channels




Dupa apasarea butonului „Virtual Channels“ in meniu Sensor Settings, este afisata o fereastra cu cele 4 canale virtuale disponibile „Virtual Channels“.

Observatie:

Implicit, canalele virtuale sunt fara setari.


12.7.3 Selectie tip senzor

Main menu → Settings → Sensor Settings → Virtual Channels → V1



La apasarea campului de descriere **Type No Sensor** se va afisa o lista cu tipurile de senzori (vedeti pasul urmator).

Main menu → Settings → Sensor Settings → Virtual Channels → V1 → Type text field




Daca nu a fost configurat nici un senzor, se afiseaza mesajul **Type No Sensor**.

La apasarea butonului **Generic** se va selecta canalul virtual.
Apasati butonul **No Sensor** pentru a reseta canalul virtual.


Confirmati selectiile facute apasand butonul **OK**.

Canale virtuale

Main menu → Settings → Sensor Settings → Virtual Channels → V1 → Name text field



Apasati campul de descriere **Name** si introduceti un nume pentru fiecare senzor.



Butonul **Store** este implementat pentru memorarea setarilor senzorului (senzor client). Vedeti capitolul [12.3.2.11](#).


Canale virtuale

12.7.4 Configurare valoare virtuala individuală

Fiecare canal virtual include 8 valori individuale calculate, fiecare valoare trebuind activata separat.

12.7.4.1 Activare valoare virtuala individuală


Main menu → Settings → Sensor Settings → Virtual Channels → V1 → V1a → Use



Fiecare valoare virtuala trebuie activata prin apasarea butonului **Value-Button** respectiv, in acest exemplu **V1a**, urmata de apasarea butonului **Use**.


12.7.4.2 Definire operanzi (Definition of Operands)

Main menu → Settings → Sensor Settings → Virtual Channels → V1 → 1stOperand




La accesarea campului **1st Operand** se afiseaza lista cu toate canalele (canale HW si virtuale) si valorile constantelor.

Main menu → Settings → Sensor Settings → Virtual Channels → V1 → 1stOperand → A1




La apasarea oricarui buton, fie ca este canal HW, canal virtual sau constanta, in acest exemplu **A1**, se va deschide o lista cu toate canalele de masurare disponibile.

Canale virtuale



Apasarea butonului canalului respectiv, in acest exemplu **A1b**, va selecta canalul de masurare.



Apasarea butonului **const. Value** solicita introducerea unei constante in campul **const. Value**. Apasati butonul **OK** pentru validarea valorii.


Cu butoanele **←** si **Clr** este posibila modificarea intrarii.

Butonul **←** sterge ultima cifra.
Butonul **Clr** sterge tot campul.


Aceste reguli se aplica si celorlalți operanzi (1st Operand, 2nd Operand și 3rd Operand).

12.7.4.3 Definire operatii (Definition of Operations)

Main menu → Settings → Sensor Settings → Virtual Channels → V1 → 1st Operation



La accesarea campului **1st Operation** se va afisa o lista cu toate operatiile disponibile.



Alegeti si validati operatia prin apasarea tastei respectivei operatii.


Apasarea butonului **not used** dezactiveaza operatia asociata operandului respectiv.

Aceste reguli se aplica si celorlalte operatii (1st Operation and 2nd Operation).


Canale virtuale

12.7.4.4 Definire unitate de masura (Definition of Unit)


Main menu → Settings → Sensor Settings → Virtual Channels → V1 → Unit of Result




La accesarea campului **Unit of Result** se va deschide o lista cu unitatile de masura disponibile.



Alegeti unitatea de masura prin apasarea butonului respectiv, de ex. **m³/h**. Pentru validarea unitatii de masura apasati tasta **OK**. Pentru a va deplasa prin lista apasati butonul **Page**. In cazul in care unitatea de masura **nu** este disponibila, este posibil sa creati o unitate de masura utilizator. Pentru aceasta, apasati unul dintre butoanele **User_X**.



Dupa apasarea butonului **Edit** sunteți direcționati în meniu în care puteți să introduceti noua unitate de masura.



Definiți noua unitate de masura și validate-o apasând tasta **OK**.

Cu butoanele **←** și **Clr** este posibila modificarea intrării.

Butonul **←** sterge ultima cifra. Butonul **Clr** sterge tot campul.

Important

Fiecare calcul va permite utilizarea a maxim 3 operanzi și 2 operații.


Calculul se bazează pe următoarea formula:

Exemplu: $V1a = (1st\ Operand\ 1st\ operation\ 2nd\ Operand)\ 2nd\ operation\ 3rd\ Operand$
 $V1a = (A1c - A2a) * 4.6$


Canale virtuale

12.7.5 Nume valoare, rezolutie cifre zecimale si inregistrare valoare

Main menu → Settings → Sensor Settings → Virtual Channels → V1 → Tool-Button




Numarul cifrelor zecimale se stabileste in campul **Resolution**, iar butoanele **Short Name** si **Value Name** se gasesc sub butonul **Tool**.



Pentru a fi identificata usor in meniul **Graphics/Real time values**, fiecarei valori inregistrate (**Value**) i se poate atribui in campul **Name** un nume cu maxim 10 caractere. Numarul cifrelor zecimale **Resolution** se poate modifica usor apasand sagetile stanga si dreapta (0 pana la 5 cifre zecimale).

Main menu → Settings → Sensor Settings → Virtual Channels → V1 → Record Button



Utilizati butonul **Record** pentru a alege data masurata care va fi memorata de catre **inregistrare activata**.

Atentie:

Inainte de inregistrarea unor date, inregistrarea trebuie activata dupa efectuarea setarilor (vedeti capitolul [12.4 Logger settings \(data logger\)](#)).


Vedeti si capitolele [12.3.2.3 Name the measurement](#) si [12.3.2.4 Recording measurement data](#).

Canale virtuale

12.7.5.1 Exemplu de calcul „Performante specifice“


Să presupunem de exemplu, un sistem de aer comprimat cu 5 compresoare individuale.

Masurarea consumurilor se face cu senzori pentru consum VA400 la intrările A1 - A4 & B1 și un contor electric la intrarea B2.



Se calculează consumul total de aer și energie precum și "performanțele specifice" ale întregului sistem.


Main menu → Settings → Sensor Settings → Virtual Channels → V1 → V1a → Use



Alegeti și introduceti operanzii și operațiile conform celor descrise în capitolele [12.7.4.2](#) și [12.7.4.3](#).

Rezultatul pentru **V1a** este suma consumurilor masurate cu senzorii **A1 + A2 + A3** vedeti zona „result”.

In acest exemplu valoarea este **28856,8 m³**.



Alegeti și introduceti operanzii și operațiile conform celor descrise în capitolele [12.7.4.2](#) și [12.7.4.3](#).

Rezultatul pentru **V1b** este suma consumurilor masurate cu senzorii **A4 + B1** vedeti zona „result”.

In acest exemplu valoarea este **37233,4 m³**.

Canale virtuale

Virtual Value Setup

<input checked="" type="checkbox"/> Use	V1a	V1b	V1c	V1d	V1e	V1f	V1g	V1h
	V1a	m ³						
	1st Operand	+ /	2nd Operand					
			V1b	m ³				
					0.000			
						m ³		
	V1c = V1a + V1b							

Alegeti si introduceti operanzii si operatiile conform celor descrise in capitolele [12.7.4.2](#) si [12.7.4.3](#).

Rezultatul pentru $V1c$ este consumul total cu $V1a + V1b$ vedeti zona "record".
In acest exemplu valoarea este **66090,2 m³**.

O alta posibilitate ar fi calcularea consumului total ca parametru $V1b$, prin utilizarea unui al 3-lea operand pentru $V1b$ cu $V1b = A4 + B1 + V1a$ (-> nu este arata aceasta varianta).

Virtual Value Setup

<input checked="" type="checkbox"/> Use	V1a	V1b	V1c	V1d	V1e	V1f	V1g	V1h
	B2a	KWh						
	1st Operand	/	2nd Operand					
			V1c	kg/min				
					0.000			
						kWh		
	V1d = B2a							

Ca o completare s-a adaugat in $V1d$ suma totala a energiei consumate.
Valoarea citita a contorului electric la intrarea B2.

$V1c \rightarrow$ consumul total de aer
 $V1d \rightarrow$ energia consumata

Virtual Value Setup

<input checked="" type="checkbox"/> Use	B2a	KWh	/	V1c	m ³			
	1st Operand		2nd Operand		3rd Operand			
					0.000			
						KWh/m ³		
	V1e = B2a / V1c							

Calcularea *specific. Perfor.* este facuta in $V1e$ cu formula $V1e = B2 / V1c$
In acest exemplu este 0,072 KWh/m³

Calcularea costurilor in $V1f$ cu $V1f = B2 * 0.21$.
In acest exemplu valoarea este **991,36 €**.

Deoarece sunt mai mult de 4 valori utilize in canalul virtual V1, rezultatele din zona "record" sunt impartite in 2 pagini. Apasati butonul *page* pentru a accesa aceste pagini.


12.8 Analog Total (optional)

Optiunea „**Analog Total**“ ofera posibilitatea de a masura consumul si pentru senzorii cu iesire analogica, de ex.: 0-1/10/30V si 0/4 – 20mA.


12.8.1 Activare optiune „Analog Total“

Dupa achizitia optiunii „Analog Total“, aceasta trebuie mai intai activata.

Main menu → Settings → about DS 500



Apasati butonul **Buy** din dreptul campului „Virtual Channels“ dupa care vi se va cere introducerea unei chei de activare.




Introduceti cheia de activare in campul marcat cu galben si activati optiunea apasand butonul **OK**.

Canale analogice

12.8.2 Alegere tip senzor


Vedeti si capitolul [12.3.7 Configuration of analogue Sensors.](#)

Main menu → Settings → Sensor Settings → A1



La apasarea campului **Type No Sensor** se afiseaza lista cu tipurile de senzori (vedeti pasul urmator).


Main menu → Settings → Sensor Settings → A1 → Type Textfield



Daca nu a fost configurat niciun senzor va aparea mesajul **Type No Sensor**.

Apasati butonul corespunzator senzorului conectat, de ex.: 4 – 20 mA pentru a-l selecta. La apasarea butonului **No Sensor** selectia facuta va fi anulata.

Confirmati alegerea facuta prin apasarea butonului **OK**.



Alegeti unitatea de masura prin apasarea campului corespunzator unitatiilor de masura si consum.

In plus, apasati butoanele **scale** pentru scalarea valorilor min. si max. si alegerea domeniul de masurare.

In acest exemplu avem **0 m³/h** pentru 4 mA si **170 m³/h** pentru 20 mA.

Confirmati setarile facute apasand butonul **OK**.

Observatie:

Campul „Unit-Consumption“ este editabil numai in cazul unitatiilor de masura (Units) cu volum per timp si care permit calcularea consumului.

Pentru completarea si setarea acestor campuri vedeti si capitolul [123.2.2 Label and set the description fields.](#)

Grafic

12.9 Grafic


Main menu → Chart

Atentie:

In meniul **Chart** pot fi reprezentate numai inregistrarile care au fost deja finalizate!

Inregistrarile curente pot fi vazute in **Chart/Real time values**.


(vedeti capitolul **12.10 Chart/Real time values**)



Optiuni de marire (zoom) si derulare (scroll) in domeniul de timp al graficului **Chart**:

- Se poate reprezenta maxim o singura zi (24h).
- Cel mai mic interval de timp reprezentat, in functie de durata inregistrarii.

Optiuni suplimentare de marire (zoom) si derulare (scroll) in **Chart** si **Chart/Real time values**:



Grafic

Main menu → Chart → Date description field



La apasarea campului de descriere **date** (centru jos), va aparea calendarul cu ajutorul caruia puteti alege convenabil data dorita.



In aceast meniu pot fi selectate valorile masurate inregistrate, dupa **time** (**START** si **STOP**), **Comment** si **File name** (aceste informatii contin text in limba engleza).

Main menu → Chart → Setup

In meniul **Setup**, puteti defini etichetele a maxim patru axe-y diferite, iar pentru fiecare din ele puteti alege unitatea de masurare **Unit**, grila (**min**, **max**, **step**), canalul (**Plots**) si culoarea **Colour**.



1.
Axa-y **left 1.** este activata si puteti alege culoarea ei in campul **Colour**.

Observatie:

Setarea grilei este acum posibila, dar este recomandat sa selectati mai intai inregistrarea cu valorile masurate!

Grafic

Main menu → Chart → Setup → Unit description field

2. Alegeți din acest meniu unitatea de masură **Unit** a înregistrării reprezentate.

Main menu → Chart → Setup → Plots description field

Available Recordings for Unit m³/h			
Use	Channel - Name - Value	Color	
<input checked="" type="checkbox"/>	(A1-1) "Halle 1.1 Druckluft" Flow		
<input type="checkbox"/>	(A3-1) "Halle 1.3 Druckluft" Flow		
<input type="checkbox"/>	(A4-1) "Halle 1.4 Druckluft" Flow		

3. In acest meniu puteti alege inregistrarea dorita si culoarea acesteia (in *Colour*).

Main menu → Chart → Setup

*** Chart Setup ***

use	Y-Axis	Unit	min	max	step	Color	Plots
<input checked="" type="checkbox"/>	left 1.	m ³ /h	0.000	100.00	10.000		A1
<input type="checkbox"/>	left 2.		0.000	100.00	10.000		- none -
<input type="checkbox"/>	right 1.		0.000	100.00	10.000		- none -
<input type="checkbox"/>	right 2.		0.000	100.00	10.000		- none -

4. Setati acum grila, definind parametrii *min*, *max* si *step*.

Grafic

Main menu → Chart → Setup → Plots description field

Available Recordings for Unit m ³ /h						
Use	Channel - Name - Value	Color				
<input checked="" type="checkbox"/>	(A1-1) "Halle 1.1 Druckluft" Flow					
<input checked="" type="checkbox"/>	(A3-1) "Halle 1.3 Druckluft" Flow					
<input checked="" type="checkbox"/>	(A4-1) "Halle 1.4 Druckluft" Flow					

OK

11
13-14-24

5.
Pe axa-y se pot reprezenta mai multe inregistrari avand aceeasi unitate de masura, folosind culori cu intensitati diferite.

Main menu → Chart → Setup

*** Chart Setup ***							
use	Y-Axis	Unit	min	max	step	Colour	Plots
<input checked="" type="checkbox"/>	left 1.	m ³ /h	0.000	1500.0	100.00		A1 A3 A4
<input type="checkbox"/>	left 2.		0.000	100.00	10.000		- none -
<input type="checkbox"/>	right 1.		0.000	100.00	10.000		- none -
<input type="checkbox"/>	right 2.		0.000	100.00	10.000		- none -

OK

Alarm Lg.run capacity = 153 26.07.2011
 Report 09:06:36

6.
Campul de descriere *Plots* arata canalul pe care au fost inregistrate datele respective si puteti vizualiza cate inregistrari sunt prezentate pe aceeasi axa-y.

Procedati in acelasi mod pentru setarea axelor y ramase!

*** Chart Setup ***							
use	Y-Axis	Unit	min	max	step	Colour	Plots
<input checked="" type="checkbox"/>	left 1.	m ³ /h	0.000	1500.0	100.00		A1
<input checked="" type="checkbox"/>	left 2.	mbar	0.000	2500.0	250.00		C2
<input checked="" type="checkbox"/>	right 1.	m/s	0.000	150.00	10.000		A2
<input checked="" type="checkbox"/>	right 2.	m/s	0.000	200.00	20.000		A1

OK

Alarm Lg.run capacity = 153 26.07.2011
 Report 09:09:40

Puteti seta maxim patru grile cu unitati de masura *Units* si culori *Colours* diferite.

Grafic

Main menu → Chart



Grafic / Valori in timp real

12.10 Grafic / Valori in timp real

Main menu → Chart/Real time values

In acest meniu puteti alege mai multe canale ale inregistrarii, cum ar fi punctul de roua sau valorile masurate de diferiti senzori.

Dupa apasarea acestui buton se vor afisa in timp real valorile masurate curente.

Acces rapid la perioade de timp predefinite 24 h, 8 h, 1 h, 15 min si 2 min. La apasarea unui buton, se afiseaza graficul conform perioadei selectate.

Main menu → Chart/Real time values → Setup #1 - #12

In meniul Main → Chart/Real time values se pot activa si vizualiza in acelasi timp pana la 12 canale (in functie de versiunea instrumentului DS 500).

In acest exemplu s-a ales canalul A1.

Pentru fiecare canal, puteti selecta o valoare care sa fie reprezentata in grafic **Chart** si una care sa fie afisata (**2. values**).

In plus, ca si in meniul Main → Chart, puteti face setarea culorii (**colour**) si a grilei (**min**, **max**, **step**) axei-y.


Grafic / Valori in timp real

Main menu → Chart/Real time values




Canal A1:

In acest exemplu s-a ales debitul pentru reprezentare grafica **Chart** si consumul pentru afisare ca **2. values** (numarul cu caractere mai mici), culoarea **colour** fiind portocalie.



Daca sunt selectate mai multe canale (in acest exemplu: 2 canale), vor fi reprezentate toate graficele. In schimb, va exista o singura axa-y pentru toate canalele reprezentate (in acest exemplu: Setup #2).




Daca nu a fost setata nici o grila, valorile implice vor fi **min 0**, **max 100** si **step 10** (Setup #3).

Procedati in acelasi mod pentru setarile ramase!

Main menu → Chart/Real time values → Button #1 -#12

La apasarea butoanelor # 1 - # 12 puteti modifica setarea graficului corespunzator (vedeti descrierea de mai sus), sa anulati afisarea graficului sau sa reveniti la acesta.



Canale

12.11 Canale

Main menu → Channels

A1 Hall 1.1 comp. air	A2 Hall 1.2 comp. air	A3 Hall 1.3 comp. air	A4 Hall 1.4 comp. air
<input checked="" type="checkbox"/> A1a 1165.2 m ³ /h	A2a 0.8 m ³ /min	<input checked="" type="checkbox"/> A3a 79.1 m ³ /h	A4a 282 m ³ /h
<input checked="" type="checkbox"/> A1b 27366 m ³	<input checked="" type="checkbox"/> A2b 8174 m ³	<input checked="" type="checkbox"/> A3b 10397 m ³	<input checked="" type="checkbox"/> A4b 10463 m ³
<input checked="" type="checkbox"/> A1c 180 m/s	A2c 90 m/s	A3c 60 m/s	A4c 120 m/s
B1 Hall 2.1 dewpoint	B2 Hall 2.2 dewpoint	B3 Hall 2.3 consumpt.	B4 Hall 2.4 consumpt.
<input checked="" type="checkbox"/> B1a -9.2 °Ctd	B2a -45.7 °Ctd	B3a 93 m ³ /h	B4a 174 m ³ /h
<input checked="" type="checkbox"/> B1b 9.5 %RH	B2b 0.25 %RH	<input checked="" type="checkbox"/> B3b 3617 m ³	<input checked="" type="checkbox"/> B4b 96483 m ³
B1c 22 °C	B2c 22.0 °C	B3c 50 Hz	B4c 100 Hz
C1 Hall 3.1 comp. air	C2 Hall 3.2 comp. air	C3 Hall 3.3 temp.1	C4 Hall 3.4 temp.2
<input checked="" type="checkbox"/> Val 14.6 bar	<input checked="" type="checkbox"/> Val 1653 mbar	<input checked="" type="checkbox"/> Val 167.3 °C	<input checked="" type="checkbox"/> Val 127.6 °C
Back		Alarm Lg.run capacity = 153	08.08.2011 15:04:10
		Report	

Imaginea generală **Real time values** arată valorile măsurate curente ale tuturor senzorilor conectați.

Depasirile sau neatingerile limitelor de alarmare setate pentru o anumita valoare măsurată, palpăre în culoarea galbenă (**alarm 1**) sau roșie (**alarm 2**).

Main menu → channels → A1

*** Channel A1 ***			
~ 0.0 V ~ 0 mA			
Name	Hall 1.1 comp. air		
Type	CS-Digital	Store	
Part:	0	Serial:	1
Version:	Max Velocity 92.700 m/s		
Record	Alarm		
<input checked="" type="checkbox"/>  Flow	1165.2 m ³ /h	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>  Consump.	27366 m ³	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>  Velocity	180 m/s	<input type="checkbox"/>	
Back		Cost-Settings	More-Settings

In acest meniu puteți selecta și verifica setările pentru fiecare canal, dar nu puteți face nici o modificare.

Observație:

Modificările se pot face doar în meniul **Settings!**

Raport consum si setari costuri

12.12 Valori in timp real

Main menu → Real time values




Meniu **Real time values** permite afisarea a 1 pana la 10 valori masurate, la alegere.

La depasirea limitelor de alarmare, valoarea masurata corespunzatoare palpaie in galben pentru depasire **Alarm-1** sau in rosu pentru depasire **Alarm-2**.

Observatie:

Modificările pentru afisaj se pot face doar in meniu **Setup**!

Main menu → real time values → Setup next Layout



In acest exemplu, la apasarea butonului **next Layout** puteti alege formatul de afisare dorit.

Puteți alege unul din cele 7 formate de afisare diferite care pot arăta maxim 10 valori măsurate. Vedeti imaginile de mai jos.

Valorile care doriti sa fie afisate pot fi alese in campurile de la **Val.1** la **Val.10**.


Diferite variante:



Vizualizare alarme

12.13 Vizualizare alarme (Alarm overview)


Main menu → Alarm overview



In meniul vizualizare alarme, puteti vedea imediat daca a fost activata **alarm 1** sau **alarm 2**. Acestea pot fi vizualizate si in alte meniuri: **Main** → **Real time values** si **Main** → **Settings** → **Sensor settings**. Numele canalului va aparea pe fond galben (**alarm 1**) sau rosu (**alarm 2**). In plus, puteti vedea pentru fiecare canal care relee au fost setate pentru **alarm 1** sau **alarm 2**. Acest lucru este aratat prin patratele galbene si rosii sau rosii/galbene, amplasate la intersectiile dintre canalele masurate si relee.

In acest exemplu: **Alarm 1** pentru canalul A3 si **alarm 2** pentru canalul A4.

Main menu → Alarm Overview → A1




Ca si in meniul **Main** → **Real time values**, in acest meniu puteti vizualiza pentru care canal individual valoarea masurata a deposit sau a fost sub limita de alarmare si cu cat.

Observatie:
Parametrii alarmelor pot fi setati si/sau modificati in acest meniu.

12.14 Alte setari optionale


12.14.1 Setare iluminare ecran

Main menu → Settings → Set backlight



In acest meniu puteti regla iluminarea ecranului **Backlight** la o valoare cuprinsa intre 15 si 100%.

In acest exemplu: **Backlight** este la 50%.



Cu ajutorul butonului **Backlight dimming after**, iluminarea ecranului **Backlight** poate fi redusa la minimum dupa un interval de timp prestabilit (in acest exemplu dupa 15 minute).

Imediat ce ecranul este folosit din nou, iluminarea ecranului **Backlight** este readusa la ultima valoare setata inainte de reducerea iluminarii.

Observatie:

In acest exemplu, la prima atingere iluminarea **Backlight** este resetata la 50%, dupa aceea fiind posibila o operare "normala".


Important:

Daca butonul **Backlight dimming after** nu este activat, atunci iluminarea **Backlight** este activa in permanenta la valoarea setata anterior.

Alte setari optionale

12.14.2 Calibrare ecran cu atingere (Calibrate touch-screen)

Main menu → Settings → Touchscreen calibration



Daca este necesar, in acest meniu puteti calibra ecranul cu atingere.
Apasati butonul **Calibrate** si va aparea o cruce de calibrare care va trebui apasata consecutiv in punctele: 1. stanga sus, 2. dreapta jos si 3. in mijloc.

Dupa terminarea calibrarii, confirmati cu butonul **OK**.

Puteti repeta calibrarea cu ajutorul butoanelor **Cancel** si **Calibrate**.

12.14.3 Curatare ecran (Cleaning)

Main menu → Settings → Cleaning




Aceasta functie se poate folosi pentru curatarea ecranului cu atingere in timpul derularii unei masurari.

Daca un minut nu este suficient pentru curatarea ecranului, puteti repeta procedura.

Daca curatarea ecranului s-a efectuat mai rapid, apasati butonul **to abort press long** (pentru una sau doua secunde) pentru anularea ei.

12.14.4 Stare sistem (System Status)

Main menu → Settings → System Status



Functia **System Status** va ofera o imagine generala, tensiunile si curantii fiecarui canal in parte, precum si tensiunile de alimentare interne.

In plus, va ofera si informatii importante despre retea locala cum ar fi: **IP**, **host name** si **MAC**.

In campul **Runtime** va fi afisat timpul total de functionare a instrumentului DS 500.

12.14.5 Despre DS 500 (About DS 500)

Main menu → Settings → About DS 500



In acest meniu este prezentata o scurta descriere a **Hardware** si **Software Version**, precum si **Serial Number** al instrumentului DS 500.

La sectiunea **Options**, puteti cumpara sau activa patru optiuni suplimentare, daca acestea nu sunt deja instalate in instrument.

Raport consum si setari costuri

12.15 Raport consum cu setari costuri, export date si webserver

Consumurile zilnice, saptamanale, lunare sau anuale pot fi calculate si afisate cu ajutorul functiei **optionale Consumption report**.

Valoarea monedei va fi introdusa in meniul **report settings** (vedeti capitolul 12.15.1 Report settings (optional)) si costurile cu consumul in capitolul 12.15.2 Cost settings (optional).

Cu ajutorul functiei **optionale Webserver** puteti vedea de oriunde valorile actuale ale DS 500.

12.15.1 Raport consum (Consumption report) - optional

Main menu → Consumption report

*** Consumption report ***						
Week	<A1> Hall 1.1 compressed air					Total
	Consumption per day m³	Costs €	max value m³/h	min value m³/h	average m³/h	
2011 Week 17						
2011 Week 18						
2011 Week 19						
2011 Week 20	59	11.54	0.000	12.500	0.000	46.40
2011 Week 21	111	20.88	0.200	11.500	0.000	76.04
2011 Week 22	27	5.40	0.200	11.500	0.000	22.20
2011 Week 23						
2011 Week 24						
2011 Week 25						
2011 Week 26						

Home | Day/Week | Week | Month/Year

Dupa deschiderea meniului **Consumption report** se afiseaza automat costurile saptamanale.

Observatie:

Costurile **Costs** atribuite unui canal setat (in acest exemplu: A1) si costurile tuturor canalelor active sunt in coloana **Total**.

Main menu → Consumption report → Day/Week

*** Consumption report ***						
Day/Week	<A1> Hall 1.1 compressed air					Total
	Consumption per day m³	Costs €	max value m³/h	min value m³/h	average m³/h	
24.05.2011 Tue	5	0.92	0.200	11.500	0.208	5.28
25.05.2011 Wed	5	0.92	0.200	11.500	0.208	5.28
26.05.2011 Thu	15	2.76	0.200	11.500	0.625	9.32
27.05.2011 Fri	20	3.56	0.200	11.500	0.833	10.32
28.05.2011 Sat	20	3.86	0.200	11.500	0.833	12.12
29.05.2011 Sun	15	2.76	0.200	11.500	0.625	9.32
Total Week 21	111	20.88	0.200	11.500	0.000	76.04
30.05.2011 Mon	5	0.92	0.200	11.500	0.208	4.76
31.05.2011 Tue	11	2.24	0.200	11.500	0.458	8.28
01.06.2011 Wed	11	2.24	0.200	11.500	0.458	9.16

Home | Day/Week | Week | Month/Year

O alta optiune este intocmirea rapoartelor zilnice si saptamanale **Consumption report**.

Main menu → Consumption report → Month/Year

*** Consumption report ***						
Month/Year	<A1> Hall 1.1 compressed air					Total
	Consumption per day m³	Costs €	max value m³/h	min value m³/h	average m³/h	
2010 May	7257	109.34	3.7	35.8	15.8	308.89
2010 June	9530	143.11	3.8	36.1	18.9	402.65
2010 July	7325	110.56	3.9	37.2	14.5	327.48
2010 August	8099	121.83	3.9	37.1	16.1	353.21
2010 September	7842	118.51	3.9	36.8	15.6	367.43
2010 October	6167	93.77	3.9	37.3	12.2	291.19
2010 November	9030	135.07	3.9	37.5	17.9	311.86
2010 December	9062	136.23	3.9	37.5	18.0	388.97
2010 Total	97953	1472.42	3.8	37.1	16.3	4168.68
2011 January	8880	133.31	3.5	37.7	17.6	412.17


Home | Day/Week | Week | Month/Year

In plus, in meniul **Consumption report** se pot genera rapoarte lunare sau anuale.

Raport consum si setari costuri

Raport consum - utilizare folosind panoul cu atingere:

Cu ajutorul panoului cu atingere si a optiunii *Consumption report*, puteti foarte usor sa obtineti consumul si costurile aferente unui canal, pe o anumita perioada sau intr-o anumita zi.



Observatie: Canalul selectat in meniu *Consumption report* este marcat cu verde!

Cost settings

12.15.2 Setari costuri (Cost settings) - optional

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Cost Settings



Parcurgeti meniul **Sensor settings** si campurile **Type CS-Digital** si **Pulse**, după care puteti introduce costurile unitare în meniul **Cost Settings**.

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Cost Settings → *use in Report* button



In acest meniu puteti introduce costurile unitare la un anumit tarif specificat.

Main menu → Settings → Sensor settings → A1 → Cost Settings → *use in Report + dual tariff* button



In acest exemplu exista doua tarife, unul de zi si unul de noapte.

Pentru campurile de descriere vedeti capitolele [12.3.2.2 Label and setting the description fields](#) si [12.4 Logger settings](#).

Webserver

12.16 Webserver (optional)

Cu optiunea webserver aveti acces de orinde in lume, la informatiile instrumentului DS 500, la valorile masurate, posibilitatea de a porni inregistrarile si de a instala o notificare prin e-mail in cazul depasirii unor valori limita (alarme).


Functiile individuale sunt accesibile in functie de nivelul de utilizator folosit, fiecare nivel fiind protejat cu o parola.

Alocarea drepturilor de acces se face de catre administratorul sistemului. Descrierea drepturilor de acces o gasiti in capitolul [12.16.1.4 Webserver assignment of rights](#).

12.16.1.1 Activare optiune „Webserver“

Dupa cumpararea optiunii „Webserver“, aceasta trebuie mai intai activata.

Main menu → Settings → About DS 500




Apasati butonul **Buy** din dreptul campului „Webserver“ dupa care vi se va cere introducerea unei chei de activare.

Introduceti cheia de activare in campul marcat cu galben si activati optiunea apasand butonul **OK**.

12.16.1.2 Setare parola Administrator Webserver (Setup Admin Password)

Setarea parolei de administrator se face in secventa

Home → Settings → Device Settings → Network Settings



Puteti introduce parola de administrator in campul **WebAdmin Password**. Lungimea parolei este de maxim 6 caractere.

Webserver

12.16.1.3 Pornire webserver (Webserver start)

Cu ajutorul browserelor Internet-Explorer, Firefox sau Chrome si a adresei IP a instrumentului DS 500, puteti verifica de oriunde valorile masurate, astfel:

http:// < Adresa IP instrument DS 500 >

Observatie:

Adresa IP a instrumentului DS 500 o puteti vedea in capitolele [12.14.4 System Status](#) si [12.5.3 Network settings](#).

Aplicatia Webserver se deschide cu fereastra Informatii (Info):

The screenshot shows the 'System Information' table from the DS500 web interface. The table contains the following data:

System Information	
Brandname	DS500
Company	CS Instruments
Serialnumber	00000000
Hardware Version	V1.40
Software Version	V82.70
Channel Version	V0.26
Language Version	V1.61
WebUI Version	V1.08
Total Channels	12
Hostname	DE-0529
Calling IP	192.168.172.27
Logger State	stop
Alarm State	OK

Nu este necesar niciun drept de acces, vedeti capitolul [chapter 12.16.1.4](#).

Webserver

12.16.1.4 Stabilire drepturi de acces administrator (Webserver assignment of rights)

12.16.1.4.1 Drepturi de acces webserver (Access rights Webserver)

Pentru functii individuale sunt necesare anumite privilegii, vedeti tabelul "drepturi de acces".

Rights Group	Info	Status	Actuals	Chart	MailonAlarm	Settings User/Mail
w/o	X					
Guest	X	X	X			
User	X	X	X	X		
Operator	X	X	X	X	X	
Admin	X	X	X	X	X	X

Tabel cu drepturile de acces

12.16.1.4.2 Logare webserver (Webserver Login)

Dupa apasarea tastei «Login» se afiseaza fereastra de mai jos.

Logarea ca Administrator cu nume utilizator (Username) «Admin» si parola (WebAdmin Password). Setarea parolei pentru WebAdmin este descrisa in capitolul [12.16.1.2..](#)

Dupa logarea cu drepturi de Administrator sunt activate toate functiile din partea stanga.

next Update (1) in 50 sec		Actual Values (09.10.2015 - 14:38:09)							
		show Sensors				show Values			
		<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8 <input checked="" type="checkbox"/> 9 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input checked="" type="checkbox"/> 11 <input checked="" type="checkbox"/> 12 <input checked="" type="checkbox"/> 13 <input checked="" type="checkbox"/> 14 <input checked="" type="checkbox"/> 15 <input checked="" type="checkbox"/> 16				<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8			
Channel		Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Value 7	Value 8
S1 (A1)	Alta	min	max	—	—	—	—	—	—
S2 (A2)	STROMANZIGE	14.80 A	14.87 A	—	—	—	—	—	—
	Ch-A2	9.00 bar	9.99 bar	—	—	—	—	—	—
S3 (A3)	Ch-A3	113.802 l/min	29142032 ltr	—	—	—	—	—	—
S4 (A4)	DRUCK TANK	12.40 bar	12.98 bar	—	—	—	—	—	—
S5 (B1)	Point Rating	0.00	21.00	B1c	B1c	—	—	—	—
S6 (B2)	Ch-B2	122.36 l/min	35403975 tr	14.93 m/s	—	—	—	—	—
S7 (B3)	Dew Point Rating	—	—	—	—	—	—	—	—
S8 (B4)	Dew Point Adsorp	—	—	—	—	—	—	—	—
S9 (C1)	Stromzige neu	14.583 A	14.322 A	—	—	—	—	—	—
S10 (C2)	Compressor out	4009.44 kWh	Act Power 8.90 kW	By Voltage 366.39 V	St Current 14.62 A	App Power 10.29 kVA	Base Power 4.55 kW	Powerfact 0.81	Frequenc 50.01 Hz
S11 (C3)	Ch-C3	—	C0a Error	C0b Error	—	—	—	—	—
S12 (C4)	Room temperature	31.00 °C	—	—	—	—	—	—	—
S13 (V1)	specific energy	V1 = — KWh/m ²	— Wlm3/min	—	—	—	—	—	—
S14 (V2)	costs per m3	V2 = — €	—	—	—	—	—	—	—
S15 (V3)	Total costs	V3 = 737.31 €	—	—	—	—	—	—	—
S16 (V4)	KOSTEN VA 420	— €	—	—	—	—	—	—	—

Webserver

12.16.1.4.3 Utilizatori noi si parola (New users and password defintion)

Alegerea functiei « **User/Passw.** » (numai pentru drepturi Administrator).

The screenshot shows the 'User & Password Definition' page of the CS INSTRUMENTS DS500 web interface. The page has a header with the logo and 'DS500'. On the left, there's a sidebar with navigation links like 'Information', 'Status', 'Akt. Werte', 'Anzeige', 'Chart', 'AlarmMail', 'Datenbase', 'EMail', and 'Vorstufe'. The main content area contains a table with columns 'Benutzer', 'Passwort', and 'Gruppe'. There are six rows in the table:

Benutzer	Passwort	Gruppe
user	*****	Anwender
operator1	*****	Operator
		Gast
		Gast
		Gast

At the bottom of the table are two buttons: 'Einstellung Senden' and 'Aufrechnen'.

Cu aceasta functie puteti sa definiti utilizatorii si drepturile individuale ale acestora.

Username : min. 4 caractere; max. 12 caractere

Password : min. 4 caractere, max. 12 caractere

Group : vedeti drepturile de acces descrise in capitolul 12.2.10.4

Toate setarile sunt salvate la apasarea tastei «**Submit**».

Webserver

12.16.1.5 Configurare e-mail - Webserver (E-Mail Configuration - Administrator)

Accesul la functia « **EMail** » este numai pentru Administrator.

In cazul in care nu sunteți logat ca Administrator, vedeti capitolul [12.16.1.2..](#)

La prima configurare nu există nicio intrare.

English

DS500

21.05.2015 - 14:19:30, Mode: 2
User: admin Logout in: 14:54

english

Info
Firmware
Status
Archive
Chart
MailboxList
User/Passw.
Email Config
Logout
Download

Mail Configuration

from: kh.frank@cs-instruments.com
to rcp 1: KH.frank@cs-instruments.com
to rcp 2:
Mail Account ServerName: smtp.1und1.de
SMTP Port: 587
need Authentication:
Mail Account User: kh.frank@cs-instruments.com
Mail Account Password: *****
Test EMail setting

Submit Refresh

Pentru finalizarea configurării este necesar un cont de e-mail și completarea tuturor campurilor de mai jos.

Mail Configuration

from: kh.frank@cs-instruments.com
to rcp 1: KH.frank@cs-instruments.com
to rcp 2:
Mail Account ServerName: smtp.1und1.de
SMTP Port: 587
need Authentication:
Mail Account User: kh.frank@cs-instruments.com
Mail Account Password: *****
Test EMail setting

Submit Refresh

from: Nume utilizator mail
to rcp 1: Adresa mail recipient 1
to rcp 2: Adresa mail recipient 2
Mail-Account Servername: Nume server SMTP
Numele serverului furnizorului dvs.
Mail Account User: Adresa mail utilizator
Mail Account Password: Parola utilizator cont mail

Pot fi definiti maxim 2 recipienti email.

Toate setările sunt salvate la apasarea tastei « **Submit** ».

Verificarea corectitudinii setărilor poate fi făcută prin trimiterea unui mesaj de test.

Pentru aceasta apăsați butonul « **Test EMail setting** ».

EMail Test ... OK
see below

MailServer IP = 212.227.15.167
try to Connected
Connected
try auth login
login OK
send header
send body
send quit
tcp_close OK
SMTP-Task ready

Dacă toate setările sunt corecte, se afișează un mesaj similar cu cel din partea stângă și recipientii definiți vor primi un e-mail.

Webserver

12.16.1.6 Mesaj alarmare Email Webserver (Administrator & Operator)

Aceasta functie permite trimitera unui mesaj la recipientul definit in campul Email, in momentul depasirii limitelor de alarmare. Trimiterea mesajelor se face pe baza setarilor releeelor de alarmare, atunci cand limitele sunt depasite si releele sunt active.

Continutul mesajului este fix, putandu-se adauga un scurt comentariu.

The screenshot shows the DS500 web interface with a green header bar containing the CS INSTRUMENTS logo and the text "DS500". On the left, there's a vertical sidebar with links like "Info", "Favourites", "Status", "Actuals", "Setpoints", "Chart", "MailOnAlarm", "Users/Passw", "EMail Config", "Testpage", and "Download". The main content area has a title "Alarm EMail Setup" and a table with four rows for Relay #1 to Relay #4. Each row has columns for "EMail on Event" (checkbox), "to rcpt 1" (checkbox), "to rcpt 2" (checkbox), "short comment (max 40 chr)" (text input field with value "Test für KH"), and "Testmail" (button). A "Submit" button is at the bottom right of the table. In the top right corner of the interface, there's a timestamp "21.05.2015 - 14:24:57 Visits: 2" and a user info "User: admin Logout in: 13:51".

This is a screenshot of the same "Alarm EMail Setup" table from the previous interface. It shows the configuration for four relays. Relay #1 has "EMail on Event" checked, "to rcpt 1" checked, and "to rcpt 2" unchecked. The "short comment" field contains "Test für KH" and the "Testmail" button is visible. Relays #2, #3, and #4 have all checkboxes unchecked. A "Submit" button is at the bottom of the table.

Definiti in acest formular alarmele care vor fi primite de recipienti.

Puteti adauga un scurt comentariu.

Salvati setarile facute apasand butonul **Submit**.

Continut mesaj alarma:

DS 500 ALARM

Event: 15.01.2015 13:49:20

IP: 192.168.172.39

Hostname: DE-0529


- Alarm for Relais_1 Level_1 Comment: *Test1*
 - Channel (A2) "Ch-A2" Value "**Temp.**"
 - Actual = 30.33°C > 30.000°C (Limit ± Hyst.)

End of message
(Sfarsit mesaj)

Webserver

12.16.1.7 Grafic Webserver (Administrator, Operator & Utilizator)

Cu aceasta functie puteti accesa si vizualiza toate valorile masurate in cardul SD al lui DS 500. Datele sunt inregistrate implicit zilnic si in mod continuu, cu exceptia cazului in care a fost definita o alta perioada de inregistrare.



Alegeti File: In acest camp se va alege fisierul cu valorile masurate. Cu tastele *previous* si *next* puteti comuta intre fisiere.
Alegeti Value: In acest camp vor fi selectate valorile masurate dorite.
X-Scale: La completarea campurilor «*from*» si «*to*», se va defini perioada de timp in care se vor afisa valorile masurate.
 Vizualizati datele apasand butonul *Update Chart*. In prealabil trebuie sa validati optiunea *show average*.
 La apasarea tastelor *show Minimum* si *show Maximum* vor fi afisate valorile minime si maxime.
 La activarea optiunii *show as curve* valorile minime si maxime vor fi afisate sub forma de grafic.

Webserver


12.16.1.8 Ecran Webserver (Webserver Screen)

Cu aceasta functie este posibil sa faceti o copie a ecranului lui DS 500 pentru meniurile Home, Chart/RT, Channels, Realtime values, Alarm and Settings (Systemstatus, About DS 500).

Observatie:

Orice modificare efectuata cu serviciul webserver este transferata in DS 500.

In cazul accesarii simultane a lui DS 500 prin webserver si direct de catre un operator, prioritate are operatorul. Accesarea simultana prin webserver depinde de drepturile alocate utilizatorilor.




Screen → Chart/RT



Scala timp: Alegeti intervalul de timp dorit.
Activare grafic: Se va afisa scala Y a unuia din graficele selectate .
 Dati dublu clic pentru afisarea sau nu a graficului selectat.

La apasarea tastei **Home** ecranul revine la meniul principal.

Screen → Channels



Select channels: Alegerea unui singur canal.

Page: Daca senzorul are mai mult de 4 canale, la apasarea acestei taste se va trece la pagina urmatoare.
HW/VirtCh.: Comutati la **Virtual Channel**

La apasarea tastei **Back** ecranul revine la meniul principal.

Alegerea tipului ecranului


- Valori in timp real (Realtime values)
- Alarme (Alarm)
- Raport (Report)
- Setari (Settings)

se face conform celor descrise mai sus.

- Screen → Realtime
- Screen → Alarm
- Screen → Report
- Screen → Settings

Webserver

12.16.1.9 Actualizare Webserver (Webserver Actuals)



The screenshot shows the 'Actual Values' section of the DS500 web interface. It displays a grid of sensor data with columns for Channel, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4, Value 5, Value 6, Value 7, and Value 8. The first few rows include:

Channel	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Value 7	Value 8
S1 (A1) STROMZANGE	A1a 13.45 A	min —	max 14.10 A	—	—	—	—	—
S2 (A2) Ch-A2	A2a 9.19 bar	min 9.19 bar	max —	—	—	—	—	—
S3 (A3) Ch-A3	A3a 60.18 ltr/min	A3b 13054012 ltr	A3c 7.42 m/s	—	—	—	—	—

Below the table, there are buttons for 'Refresh Time' (60 sec) and 'Font size' (tiny). The top right corner shows the date (21.05.2015), time (14:53:21), and user (User admin).


show Sensor: activeaza / dezactiveaza vizualizarea senzorului selectat.

show Values: activeaza / dezactiveaza vizualizarea valorilor masurate de senzorul selectat.

Refresh time: alegerea intervalului de timp la care se face actualizarea (60s, 30s, 10s, 5s, 2s,1s).

Font size: dimensiunea caracterelor (4 dimensiuni diferite).

12.16.1.10 Stare Webserver (Webserver Status)



The screenshot shows the 'System Information' section of the DS500 web interface. It displays a table with various system parameters. The last three rows show the status of relays and the logger:

System Information	
Brandname	DS500
Company	CS Instruments
Serialnumber	00000000
Hardware Version	V1.20
Software Version	V4.03
Channel Version	V0.21
Language Version	V1.63
WebUI Version	V1.08
Total Channels	12
Hostname	CS-COMP
Calling IP	192.168.172.28
Logger State	run
Alarm State	Alarm

The bottom of the page has a yellow footer bar with the text 'visit CS Instruments'.

In acest meniu puteti vizualiza starea releeelor si a inregistratorului.

Observatie:

In cazul in care inregistratorul este oprit, utilizatorul cu drepturi de administrator sau operatorul direct au posibilitatea de a porni inregistrarea. Oprirea inregistrarii se poate face numai direct din DS 500.


Import / Export

12.17 Import / Export

12.17.1 Export date inregistrator (Export Logger data)

Datele inregistrate se pot transfera pe un stick USB, utilizand meniul *Export Data*.


Main menu → Import / Export



Cu ajutorul meniurilor *Export Logger data*, *Export Screenshots* si *Export system settings* valorile masurate inregistrate, imaginile ecranelor salvate si setarile facute pot fi transferate pe un stick USB.


In meniul *Import system settings* pot fi importate setarile sistemului salvate anterior.

Main menu → Import / Export → Export Logger data



Utilizati butoanele *Change* pentru setarea unei perioade de timp intre *start* si *end*. Valorile masurate si memorate in aceasta perioada de timp vor fi exportate.

Main menu → Import / Export → Export Logger data → Change



Data selectata este intotdeauna de culoare verde si Duminicile sunt de culoare rosie, ca in calendar.

Zilele in care s-au inregistrat valori masurate, sunt marcate in mod special.

Import / Export



Daca in aceeasi zi s-au inregistrat mai multe masurari, acestea vor aparea dupa selectarea datei cu butonul **OK**.

Dupa aceea puteti alege foarte usor inregistrarea dorita.

Main menu → Import / Export → Export Logger data → Export

Valorile masurate in perioada de timp selectata vor fi exportate pe un stick USB.

12.17.2 Export imagini ecrane (Screenshots export)


Imaginiile ecranelor salvate pe cardul SD se pot transfera pe un stick USB.

Main menu → Import / Export



Cu ajutorul meniului **Export Screenshots** imaginile ecranelor salvate pot fi transferate pe un stick USB.

Main menu → Import / Export → Export Screenshots



Utilizati butoanele **Change** pentru setarea unei perioade de timp intre **start** si **end**. Imaginele ecranelor salvate si memorate in aceasta perioada de timp vor fi exportate.

Import / Export

Main menu → Import / Export → Export Screenshots → Change



Data selectata este intotdeauna de culoare verde si Duminicile sunt de culoare rosie, ca in calendar.

Zilele in care s-au inregistrat valori masurate, sunt marcate in mod special.

Main menu → Import / Export → Export Screenshots → Export

*** Export Screenshots ***

start	10.09.2013	Change
end	10.09.2013	Change
Files to export:	5	
tot. Size (KByte):	83	
<input type="button" value="export"/>		
<input type="button" value="Back"/>		

Imaginiile ecranelor salvate in perioada de timp selectata vor fi exportate pe un stick USB.

12.17.3 Export setari sistem (Export System Settings)

Main menu → Import / Export → Export system settings

Toate setarile senzorului pot fi exportate pe un stick USB, utilizand meniul *Export system settings*.

12.17.4 Export raport (Export Report)

Main → Import / Export → Export Report


Toate rapoartele pot fi exportate in format CSV pe un stick USB, utilizand meniul *Export Report*.

Import / Export

12.17.5 Import setari sistem (Import system settings)

Utilizand aceasta functie, pot fi restaurate toate setarile sistemului. Sunt restaurate toate setarile senzorilor, inclusiv valorile inregistrate, alarmele, rezolutia masurarii, valorile curente si numele acestora.


Main menu → Import / Export → Import system settings



In functie de locatia selectata, stick USB sau card SD, vor fi listate toate setarile salvate.

Alegerea locatiei se face apasand butonul **USB** sau **SDCard**.

Fisierul selectat va fi importat dupa apasarea butonului **OK**.



Dupa confirmarea cu butonul **OK** veti fi intrebat inca odata daca setarile vor fi suprascrise, lucru care trebuie reconfirmat. Setarile sistemului sunt incarcate, dupa care este necesara repornirea sistemului.

Pentru activarea definitiva a noulor setari **este obligatorie** reconfirmarea fiecarui canal utilizat de la A1 la C4, parcurgand urmatoarea secventa:

Main menu → Device settings → Sensor settings

13 Functie salvare ecran (Screenshot function)

Aceasta functie va permite sa salvati o copie a ecranului in meniurile Chart, Chart / Real time Values, Channels si Real time Values pe un stick USB sau card SD. Functia este foarte utila daca nu doriti sa salvati datele masurate.

13.1 Salvare imagine ecran (Screenshot saving)

Main menu → Chart →


Main menu → Chart / real time Values →

Main menu → Channels →



Main menu → Real time Values →

Main menu → Settings → Sensor Settings →



Puteti alege locatia unde se va salva ecranul: stick USB sau card SD.

Imaginiile ecranului sunt memorate in directoare definite in functie de data si sunt numerotate consecutiv.

Definire director:

DYYMMTT
D = fix (pentru date)
YY = An
MM = Luna
TT = Zi

Cale: DEV0001/Hostname/Bitmap

Pentru Hostname accesati

Main menu → Settings → System Status

Exemplu: prima salvare a ecranului 26.02.2014.

\DEV0001/DE-5001/Bitmap/D140226/B00000.bmp

Data: 2016/05/04

Versiune: 1.54

Certificat de conformitate CE



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

Wir CS Instruments GmbH
We Am Oxer 28c, 24955 Harrislee

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Declare under our sole responsibility that the product

Multi-Messgerät DS 500
Multifunction measuring instrument DS 500

den Anforderungen folgender Richtlinien entsprechen:

We hereby declare that above mentioned components comply with requirements of the following EU directives:

Elektromagnetische Verträglichkeit Electromagnetic compatibility	2014/30/EU 2014/30/EC
Niederspannungsrichtlinie Low Voltage Directive	2014/35/EU 2014/35/EC

Angewandte harmonisierte Normen:

Harmonised standards applied:

EMV-Anforderungen EMC requirements	EN 61326-1: 2006-10 2013-07 EN 61000-3-2 : 2015-3
Sicherheitsanforderungen Safety requirements	EN 61010-1:2015-04

Anbringungsjahr der CE Kennzeichnung: 11

Year of first marking with CE Label: 11

Das Produkt ist mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet.
The product is labeled with the indicated mark.



Harrislee, den 19.04.2016

Wolfgang Blessing Geschäftsführer