



Instructiuni de instalare si utilizare

**Soft Service pentru senzori
masurare punct de roua**

CS Instruments GmbH

Cuprins

1 Primii pasi	3
1.1 Instalare CS Service Software	3
1.2 Conectare senzor la "Adaptor CS Service"	3
1.3 Conectare senzor punct de roua la calculator.....	3
1.4 Conectare senzor cu Modbus RTU	4
2 Descriere soft	5
2.1 Informatii senzor (Device Info).....	6
2.1.2 Actualizare firmware (Firmware Update).....	6
2.2 Setari senzor (Sensor Settings)	7
2.2.1 Setari presiune sistem (System Pressure Settings)	8
2.2.2 Calibrare intr-un singur punct (One Point Calibration)	8
2.3 Setari interfata (Interface Settings)	9
2.3.1 Setari Modbus (Modbus Settings).....	9
2.3.2 Setari iesire analogica 4 - 20 mA (Analog 4 - 20 mA Settings).....	10
2.4 Valori actuale (Actual Values).....	10



1 Primii pasi

1.1 Instalare CS Service Software

Instalati acum "CS Instruments GmbH - Service Software Dew Point Sensors".

Descarcati ultima versiune a softului accesand link-ul urmator:

www.cs-instruments.com --> Downloads --> Software --> Firmware Sensoren & Service Software


1.2 Conectare senzor la "Adaptor CS Service"

- Conectati "Adaptorul CS Service Software" la tensiunea de alimentare.
- Conectati acum "Adaptorul CS Service Software Adapter" la **mufa A** a senzorului pentru punct de roua.
- Conectati "Adaptorul CS Service Software" la portul USB al calculatorului.


1.3 Conectare senzor punct de roua la calculator

Deschideti ultima versiune a "CS Instruments GmbH - Service Software dew point". Bifati optiunea "CA5xx", daca aveti un senzor din seria FA510/515. Alegeti portul corespunzator "COM-Port" si dati click pe butonul "Connect".

Folositi interfata USB pentru conectarea senzorului la PC, daca aveti un dispozitiv mobil cum ar fi DP500/510. Bifati optiunea "DP500 USB" si dati click pe butonul "Connect".



1.4 Conectare senzor cu Modbus RTU






Dezactivati optiunea "CA5xx", daca nu aveti "Adaptorul CS Service Software" si folositi un dispozitiv Modbus propriu.

Introduceti parametrii specifici ai dispozitivului in campurile de mai sus (cele marcate cu rosu).

- ID: 1
- Baud: 19200
- Stop: 1
- Parity: even
- Databits: 8

Vedeti si capitolul: 2.3.1 Setari Modbus.


2 Descriere soft



Partea de sus a ferestrei arata valorile masurate actuale.

- Dew Point: Valoarea curenta a punctului de roua.
- Temperature: Valoarea curenta a temperaturii. Bifati unitatea de masură dorita (°C sau °F), sub zona marcata cu rosu.
- Rel. Humidity: Valoarea curenta a umiditatii relative (exprimata in %).


2.1 Informatii senzor (Device Info)



Meniu "Device Info" arata toate informatiile disponibile despre senzorul conectat. De exemplu: seria senzorului pentru punct de roua conectat, data fabricatiei, etc.

2.1.2 Actualizare firmware (Firmware Update)

In acest meniu puteti actualiza softul senzorului (firmware) cu ultima versiune disponibila.




Dati click pe butonul marcat cu rosu si alegeti link-ul corespunzator ultimei versiuni de soft.

Ultima versiune de soft este disponibila pe pagina de internet a firmei CS Instruments.

www.cs-instruments.de --> Downloads --> Software --> Firmware sensors & service software

2.2 Setari senzor (Sensor Settings)





Sensor Location: Introduceti un nume format din maxim 15 simboluri

De exemplu: Locatia senzorului sau numele senzorului.

Next Calibration Date: Introduceti data urmatoarei calibrari a senzorului.

2.2.1 Setari presiune sistem (System Pressure Settings)

Daca bifati optiunea "Enable ExtPres", in acest meniu puteti introduce valoarea presiunii masurate cu un dispozitiv extern, in vederea calcularii punctului de roua sub presiune. **Pentru aceasta operatiune este necesar un instrument DP510 la care este conectat un senzor de presiune.**

Puteti introduce si manual valoarea presiunii in campul "**Relative System Pressure**".

Introduceti in campul "Absolute Referenz Pressure" presiunea de referinta necesara **pentru calcularea valorii standard**.

2.2.2 Calibrare intr-un singur punct (One Point Calibration)


In meniul "Calibration Value", puteti calibra senzorul dvs. intr-un punct care poate sa aiba diferite valori.

Atentie:

Daca doriti sa calibrati un senzor, **trebuie sa urmati** urmatorii pasi:

- Daca punctul de lucru este -40° Ctd., calibrati senzorul la aceasta valoare.
- Pot fi erori semnificative ale valorilor masurate la valori mici ale punctului de roua, daca senzorul a fost calibrat la valori prea mari.
- Recomandam calibrarea in domeniul -40 ... -55 °Ctd.
- Pentru calibrare, utilizati dispozitive foarte precise.
- Perioada de calibrare trebuie sa fie de minim o ora.

2.3 Setari interfata (Interface Settings)



2.3.1 Setari Modbus (Modbus Settings)

Setari implicite (din fabrica):

- Modbus ID: **1**
- Baud: **19200**
- Stop: **1**
- Par: **even**
- Data: **8**

Este obligatorie setarea corecta a parametrilor interfetei dispozitivului Modbus master. Setarile senzorului si ale dispozitivului master trebuie sa fie identice. Gasiti setarile interfetei in **Ghidul pentru instalarea interfetei Modbus RTU de la CS instruments "FA5xx_Modbus_RTU_Slave_Installation"**.



2.3.2 Setari iesire analogica 4 - 20 mA (Analog 4 - 20 mA Settings)

In meniu "4 - 20mA Value", puteti introduce domeniul dorit pentru iesirea analogica.

Introduceti valorile limita ale scalei in campurile "Scale 4mA/Scale 20mA".

In campul "Error Behaviour" puteti bifa una din urmatoarele variante:

- Limite NAMUR: In functie de valoarea masurata, curentul de iesire va fi setat la 3,8 mA sau 20,5 mA.
- Error = 22 mA: Curentul de iesire va fi setat la 22 mA.
- Error = 3,6 mA: Curentul de iesire va fi setat la 3,6 mA.

2.4 Valori actuale (Actual Values)

The screenshot shows the software interface with the title bar "CS Instruments GmbH - Service Software Dew Point Sensors 1.0.0.9". The "Actual Values" tab is selected. At the top, there are connection status indicators: "Disconnect" (button), "Port: COM5", and checkboxes for "CA5xx" (checked) and "DP500 USB". Below these are four large digital displays: "Dew Point: 12,55 °Ctd", "Temperature: 25,99 °C", "Rel Humidity: 43,3050 % rH", and "Unit for Temperature: °C (radio button selected, °F unselected)". The main data table contains the following information:

Parameter	Value	Unit
Dew Point:	12,55	°Ctd
Temperature:	25,99	°C
Relative Humidity:	43,3050	%rH
Absolute Humidity:	10,5140	g/m ³
	10,514,02	mg/m ³
Humidity Grade:	9,0400	g/kg
Vapor Ratio:	14,325,45	ppm
Partial Vapor Pressure:	14,52	hPa
Reference Dew Point:	12,55	°Ctd

On the right side of the table, there are status indicators for "Device State: 0x0000", "Humidity Sensor" (green circle), "Temp. Sensor" (green circle), and "Intern" (green circle). At the bottom left, it says "Device State: ✓".

In meniu "Actual Values" sunt afisate urmatoarele valori:

- Dew Point: Valoarea curenta a punctului de roua.
- Temperature: Valoarea curenta a temperaturii.
- Relative Humidity: Valoarea curenta a umiditatii relative (exprimata in %).
- Absolute Humidity: Cantitatea actuala de apa per metru cub (exprimata in g sau mg).



- Humidity Grade: Gradul de umiditate care arata cate grame de apa sunt disponibile per kilogram.
- Vapor Ratio: Cantitatea de vapori de apa (exprimata in ppm).
- Partial Vapor Press: Presiunea partiala a vaporilor de apa in aerul masurat.
- Reference Dew Point: Punctul de roua de referinta care a fost utilizat pentru calibrare.
- Run Time Counter: Afiseaza timpul total de functionare.
- Device Status: Starea dispozitivului.