

Installations- und Betriebsanleitung Intelligenter Bildschirmschreiber DS 400 mobil



I. Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für das DS 400 entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie unsere Hinweise. Nur bei genauer Beachtung der beschriebenen Vorschriften und Hinweise wird die einwandfreie Funktion des DS 400 und ein gefahrloser Betrieb sichergestellt.



Geschäftsstelle Süd/Sales Office South

Zindelsteiner Str. 15

D-78052 VS-Tannheim

Tel.: +49 (0) 7705 978 99 0

Fax: +49 (0) 7705 978 99 20

Mail: info@cs-instruments.com

Web: <http://www.cs-instruments.com>

Geschäftsstelle Nord/Sales Office North

Am Oxer 28c

D-24955 Harrislee

Tel.: +49 (0) 461 700 20 25

Fax: +49 (0) 461 700 20 26

Mail: info@cs-instruments.com

Web: <http://www.cs-instruments.com>

II. Inhaltsverzeichnis	
I. Vorwort	2
II. Inhaltsverzeichnis	3
1 Sicherheitshinweise	6
1.1 Allgemein	6
1.2 Installation	7
1.3 Lithium Ion Batterie	7
• Laden des Li-Ion Akku nur mittels dem mitgeliefertem Steckernetzteil.....	7
2 Einsatzgebiet	8
3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
4 Technische Daten DS 400	10
5 Eingangssignale	11
6 Leitungsquerschnitte	11
6.1 Sensoranschlüsse	11
7 Anschlusspläne der verschiedenen Sensortypen	12
7.1 Pinbelegung für alle Sensor-Stecker A1 – A2, B1 – B2.....	12
7.2 Anschlusspläne.....	13
7.2.1 Anschluss CS Taupunktsensoren Serie FA 415/FA 300.....	13
7.2.2 Anschluss CS Verbrauchs-/Taupunktsensoren Serie FA/VA 400.....	13
7.2.3 Anschluss CS Verbrauchs-/Taupunktsensoren Serie FA/VA 5xx	13
7.2.4 Anschluss Impulssensoren	14
7.2.5 Analoges Zwei-, Drei- und Vierleiter-Stromsignal.....	15
7.2.6 Drei- und Vierleiter-Spannungsgeber 0 - 1/10/30 VDC	16
7.2.7 Zwei-, Drei- und Vierleiter-Anschlussbelegung von PT100/PT1000/KTY81	17
7.3 Belegung mit RS485	17
8 Das DS 400 mit einem PC verbinden	18

Inhaltsverzeichnis

9	Bedienung DS 400	19
9.1	Einschalten / Ausschalten DS400 mobil	19
9.2	Hauptmenü (Home)	19
9.2.1	Initialisierung	19
9.2.2	Hauptmenü nach dem Einschalten	20
9.3	Einstellungen	21
9.3.1	Passwort-Einstellung	21
9.3.2	Sensor-Einstellung	22
9.3.2.1	Auswahl des Sensortyps (Beispiel Typ CS-Digital Sensor)	23
9.3.2.2	Die Messdaten bezeichnen und Auflösung der Nachkommastellen bestimmen	24
9.3.2.3	Messdaten aufzeichnen	24
9.3.2.4	Alarm-Einstellung	25
9.3.2.5	Erweiterte Einstellung (Skalierung Analogausgang)	27
9.3.2.6	Taupunktsensoren FA 400 / FA 410 des Typ CS-Digital (SDI Bus)	28
9.3.2.7	Verbrauchssensor VA 400 / VA 420 des Typ CS-Digital (SDI Bus)	29
9.3.2.8	Taupunktsensoren FA 500 / FA 510 des Typ FA5xx (RS485 Modbus)	32
9.3.2.8.1	Einstellungen Taupunkt-Sensor FA 500 FA 510	33
9.3.2.8.1.1	Auswahl der Einheiten für Temperatur und Feuchte	33
9.3.2.8.2	Festlegung des Systemdruckes (Relativdruck)	33
9.3.2.8.3	Festlegung des Referenzdruckes (Absolutdruck)	34
9.3.2.8.4	Kalibrierung	35
9.3.2.8.5	Erweiterte Einstellungen Analogausgang 4-20mA	35
9.3.2.9	Verbrauchssensor des Typ VA5xx (RS485 Modbus)	36
9.3.2.9.1	Einstellungen VA 5xx	37
9.3.2.9.1.1	Durchmesser Einstellung	37
9.3.2.9.1.2	Einstellung Gaskonstante	38
9.3.2.9.1.3	Einstellung der Referenz Bedingungen	39
9.3.2.9.1.4	Einstellung der Einheiten für Verbrauch und Strömungsgeschwindigkeit	39
9.3.2.9.1.5	Einstellung Verbrauchszählerwert und Verbrauchszählereinheit	40
9.3.2.9.2	Einstellung Analog Ausgang 4-20mA für VA 5xx	41
9.3.2.9.3	Einstellung Impuls / Alarm Ausgang für VA 5xx	42
9.3.2.9.4	Einstellung Nullpunkt und Schleichmengenunterdrückung für VA 5xx	44
9.3.2.10	Konfiguration von Analogsensoren	45
9.3.2.10.1	Typ 0 - 1/10/30 Volt und 0/4 – 20 mA	45
9.3.2.10.2	Typ PT100x und KTY81	47
9.3.2.10.3	Typ Impuls (Impulswertigkeit)	48
9.3.2.10.4	Typ kein Sensor	50
9.3.2.11	Typ Modbus	51
9.3.2.11.1	Auswahl und Aktivierung des Sensortyp	51
9.3.2.11.2	Modbus Einstellungen	51
9.3.2.12	Vordefinierter Sensor (Custom Sensor)	55
9.3.2.12.1	Sensoreinstellung speichern	55
9.3.2.12.2	Sensoreinstellung importieren	56
9.3.3	Geräteeinstellung	57
9.3.3.1	Sprache	57
9.3.3.2	Datum & Uhrzeit	58
9.3.3.3	Netzwerk-Einstellung	59
9.3.3.4	Relais Einstellungen	60
9.3.3.5	SD-Karte	61
9.3.3.6	System	62
9.3.3.6.1	Systemeinstellungen sichern	62
9.3.3.6.2	System update	63
9.3.3.6.3	Prüfung auf Updates	63
9.3.3.6.4	Update Firmware	64
9.3.3.6.5	Update Channels	64
9.3.3.6.6	Reset-Werkseinstellungen	65
9.3.3.7	Touchscreen kalibrieren	66

Inhaltsverzeichnis

9.3.4	Helligkeit	66
9.3.5	Reinigung.....	67
9.3.6	System-Übersicht	67
9.3.7	Über DS 400	67
9.3.8	Virtuelle Kanäle (optional).....	68
9.3.8.1	Option „Virtual Channels“ freischalten.....	68
9.3.8.2	Virtual Channels Einstellung.....	69
9.3.8.3	Auswahl des Sensortyps	69
9.3.8.4	Konfiguration der einzelnen virtuellen Werte.....	70
9.3.8.4.1	Aktivierung der einzelnen virtuellen Werte	70
9.3.8.4.2	Definition des Operanden.....	71
9.3.8.4.3	Definition der Operationen.....	72
9.3.8.4.4	Definition Einheit.....	72
9.3.8.5	Auflösung der Nachkommastellen Datenwerte bezeichnen und aufzeichnen	74
9.3.8.6	Beispiel Berechnung „Spezifische Leistung“	75
9.3.9	Analog Total (optional).....	77
9.3.9.1	Option „Analog Total“ freischalten.....	77
9.3.9.2	Auswahl des Sensortyps	78
9.3.10	Webserver (optional)	79
9.3.10.1	Option „Webserver“ freischalten.....	79
9.3.10.2	Einrichten Web Admin Password	80
9.3.10.3	Webserver Aufruf.....	80
9.3.10.4	Webserver Rechtevergabe (Administrator)	81
9.3.10.4.1	Zugangsberechtigungen Webserver	81
9.3.10.5	Webserver Login	81
9.3.10.6	Neuanlage Benutzer und Passwort.....	82
9.3.10.7	Webserver E-Mail Konfiguration (Administrator).....	83
9.3.10.8	Webserver AlarmMail (Administrator & Operator).....	84
9.3.10.9	Webserver Chart (Administrator, Operator & Anwender).....	85
9.3.10.10	Webserver Anzeige	86
9.3.10.11	Webserver Akt. Werte	87
9.3.10.12	Webserver Status	87
9.3.11	Datenlogger (optional)	88
9.3.11.1	Option „Datenlogger“ freischalten	88
9.3.11.2	Datenlogger Einstellungen	88
9.4	Grafik.....	92
9.5	Grafik/Aktuelle Werte.....	96
9.6	Kanäle (Channels).....	98
9.7	Aktuelle Werte	99
9.8	Alarm-Übersicht	100
9.9	Export / Import.....	101
9.9.1	Exportiere Logger Daten.....	101
9.9.2	Exportiere System Einstellungen.....	103
9.9.3	Importiere System Einstellungen	104
9.10	Screenshot Funktion	105
9.10.1	Screenshot speichern	105
9.10.2	Screenshots exportieren.....	106
10	Reinigung.....	108

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemein



Bitte überprüfen Sie, ob diese Anleitung auch dem Gerätetyp entspricht.

Beachten Sie alle in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Hinweise. Sie enthält grundlegende Informationen, die bei Installation, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Bedienungsanleitung unbedingt vor Installation, Inbetriebnahme und Wartung vom Monteur sowie vom zuständigen Betreiber/Fachpersonal zu lesen.

Die Bedienungsanleitung muss jederzeit zugänglich am Einsatzort des PI 500 verfügbar sein.

Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung sind ggf. örtliche bzw. nationale Vorschriften zu beachten.

Bei Unklarheiten oder Fragen zu dieser Anleitung oder dem Gerät setzen Sie sich bitte mit CS Instruments GMBH in Verbindung.



Gefahr!

Netzspannung!

Durch Kontakt mit Netzspannung führenden, nicht isolierten Teilen, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, welcher schwere Verletzungen und den Tod zur Folge haben kann.

Maßnahmen:

- Bei elektrischer Installation alle geltenden Vorschriften einhalten (z.B. VDE 0100)!
- **Wartungsarbeiten nur im spannungsfreien Zustand durchführen!**
- Alle elektrischen Arbeiten dürfen nur von befugtem Fachpersonal durchgeführt werden.



Gefahr!

Unzulässige Betriebsparameter!

Durch Unter- bzw. Überschreiten von Grenzwerten besteht Gefahr für Menschen und Material, des Weiteren können Funktions- und Betriebsstörungen auftreten.

Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass das DS 400 mobil nur innerhalb der zulässigen und auf dem Typenschild aufgeführten Grenzwerte betrieben wird.
- Genaues Einhalten der Leistungsdaten des DS 400 mobil im Zusammenhang mit dem Einsatzfall
- Zulässige Lager- und Transporttemperatur nicht überschreiten.

Weitere Sicherheitshinweise:

- Bei Installation und Betrieb sind ebenfalls die geltenden nationalen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften einzuhalten.
- Das DS 400 mobil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Zusatzhinweise:

- Gerät nicht überhitzen!
- Das DS 400 mobil darf nicht zerlegt werden!



Vorsicht!

Fehlfunktionen des DS 400 mobil

Durch fehlerhafte Installation und mangelhafte Wartung kann es zu Fehlfunktionen des DS 400 mobil kommen, welche die Anzeige beeinträchtigen und zu Fehlinterpretationen führen können.

1.2 Installation



HINWEIS!

Der Stecker der Netzteils (Ladegerätes) wird als Trennvorrichtung verwendet. Diese Trennvorrichtung muss vom Benutzer klar erkennbar und leicht erreichbar sein. Eine Steckverbindung mit CEE7/7 – System ist erforderlich.



HINWEIS!

Es darf ausschließlich nur das mitgelieferte Netzteil verwendet werden.

1.3 Lithium Ion Batterie



Warnung! Batterie!

Der Batteriewechsel darf nur von autorisiertem Fachpersonal im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden..

Es darf nur original Batterie von Hersteller mit eingebauten Schutzschaltung verwendet werden

- **Laden des Li-Ion Akku nur mittels dem mitgeliefertem Steckernetzteil.**
- Nicht unter Gegebenheiten laden, welche nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.
- Laden Sie den Akku nicht in einer Umgebung, in der sich entflammable Gegenstände befinden. Nicht unbeaufsichtigt laden.
- **Transport**
Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.
Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.
Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

Entsorgung

Datenlogger, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Werfen Sie den Datenlogger und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:



Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Messgeräte und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nicht mehr gebrauchsfähige Akkus/Batterien können direkt abgegeben werden bei:

CS Instruments GmbH
Zindelsteiner Str. 15
D-78052 VS-Tannheim

CS Instruments GmbH
Am Oxer 28c
D-24955 Harrislee


2 Einsatzgebiet

Unsere langjährige, praktische Erfahrung in der Mess- und Regeltechnik wurde im neuen DS 400 umgesetzt.

Von Messwerterfassung, automatischer Fühlererkennung, über Anzeige auf dem großen Farbdisplay, Alarmierung und Speicherung bis hin zum Fernauslesen über Webserver... - das alles ist mit dem DS 400 möglich. Eine Alarmmeldung kann per SMS oder E-Mail in Zusammenhang mit der CS-Soft versandt werden.

Mit dem 3.5"-Farbdisplay mit Touchpanel sind alle Informationen auf einen Blick sichtbar. Die Bedienung ist kinderleicht. Alle Messwerte, Messkurven und Grenzwertüberschreitungen werden angezeigt. Mit einer einfachen Fingerbewegung können die Kurvenverläufe vom Start der Messung an nachverfolgt werden.

Der große Unterschied zu marktüblichen, papierlosen Bildschirmschreibern spiegelt sich in der Einfachheit bei der Inbetriebnahme und in der Messdatenauswertung wieder. So werden alle Fühler direkt vom DS 400 erkannt und mit Spannung versorgt. Alles ist aufeinander abgestimmt.



Vielseitig:

Bis zu 4 Sensoren inkl. aller CS Sensoren (Verbrauch, Taupunkt, Druck, Strom, KTY, Pt100, Pt1000) erkennt das DS 500 automatisch. Beliebige Analogsensoren (0/4 – 20 mA, 0 – 1/10/30 V), Impuls) sind einfach und schnell zu konfigurieren. Digitale Sensoren sind über RS 485, Modbus RTU und SDI anschließbar.

Flexibel:

Netzwerkfähig und Datenfernübertragung weltweit über Ethernet, integrierter Web-Server.

Alarmrelais / Störmeldungen:

Bis zu 4 Grenzwerte können frei konfiguriert werden. Sammelalarme sind möglich.

Hinweis:

Alarm-Relais sind nur bei DS 400 stationär verfügbar, nicht zugänglich bei DS 400 mobil.

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Datenlogger DS 400 dient zur stationären Messdatenerfassung und Speicherung von analogen und digitalen Eingangssignalen.

Der Datenlogger DS 400 ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.

Eine Überprüfung, ob das Gerät für den gewählten Einsatz geeignet ist, muss vom Anwender durchgeführt werden. Es muss sichergestellt werden, dass das Medium mit den medienberührten Teilen verträglich ist. Die im Datenblatt aufgeführten technischen Daten sind verbindlich.

Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betrieb außerhalb der technischen Spezifikationen ist unzulässig. Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

4 Technische Daten DS 400

Abmessungen Koffer	270x225x156 mm
Gewicht	2,2 kg
Gehäuse-Material	schlagfester ABS Kunststoff, Frontfolie Polyester
Sensoreingänge	2x2 Sensoreingänge für analoge oder digitale Sensoren frei belegbar Digitale CS Sensoren für Taupunkt und Verbrauch mit SDI Schnittstelle FA/VA 400 Serie Digitale Fremdsensoren RS 485/ModBus RTU, andere Bussysteme realisierbar auf Anfrage Analoge CS Sensoren Druck, Temperatur, Stromzange vorkonfiguriert Analoge Fremdsensoren 0/4 – 20 mA, 0 - 1/10/30 V, Impuls, Pt100/Pt1000
Spannungsversorgung für Sensoren	Ausgangsspannung: 24 VDC \pm 10% Ausgangsstrom: a.) Digitalboard 120 mA im Dauerbetrieb / Kanal b.) Analogboard 120mA zusammen für beide Kanäle Maximaler Ausgangsstrom über alle Kanäle: 280mA
Schnittstellen	USB-Stick, Ethernet RTU/TCP, SDI und andere Bussysteme auf Anfrage, WEB-Server optional
Speicherkarte	Speichergröße 4 GB-Memorycard-Standard
Spannungsversorgung	Li-Ion Batterie, Steckernetzteil 100 – 240 VAC/50 – 60 Hz mit Ausgang 12VDC
Farbdisplay	3.5"-Touchpanel TFT transmissiv, Graphik, Kurven, Statistik
Genauigkeit	Siehe Sensorspezifikation
Einsatztemperatur	0 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis +70°C
Optional	Ethernet- und RS 485 Schnittstelle (Modbus Protokoll)
Optional	Webserver
Optional	„Mathematische Berechnungsfunktion“

5 Eingangssignale

Eingangssignale		
Signalstrom (0 – 20 mA/4 – 20 mA) intern oder externe Spannungsversorgung	Messbereich	0 – 20 mA/4 – 20 mA
	Auflösung	0,0001 mA
	Genauigkeit	$\pm 0,03 \text{ mA} \pm 0,05 \%$
	Eingangswiderstand	50 Ω
Signalspannung (0 – 1 V)	Messbereich	0 – 1 V
	Auflösung	0,05 mV
	Genauigkeit	$\pm 0,2 \text{ mV} \pm 0,05 \%$
	Eingangswiderstand	100 k Ω
Signalspannung (0 – 10 V/30 V)	Messbereich	0 – 10 V/30 V
	Auflösung	0,5 mV
	Genauigkeit	$\pm 2 \text{ mV} \pm 0,05 \%$
	Eingangswiderstand	1 M Ω
RTD Pt100	Messbereich	-200 – 850 °C
	Auflösung	0,1 °C
	Genauigkeit	$\pm 0,2 \text{ °C}$ bei -100 – 400 °C $\pm 0,3 \text{ °C}$ (restl. Bereich)
RTD Pt1000	Messbereich	-200 – 850 °C
	Auflösung	0,1 °C
	Genauigkeit	$\pm 0,2 \text{ °C}$ bei -100 – 400 °C $\pm 0,3 \text{ °C}$ (restl. Bereich)
Impuls	Messbereich	Min. Impulslänge 100 μs Frequenz 0 – 1 kHz Max. 30 VDC

6 Leitungsquerschnitte

6.1 Sensoranschlüsse

ODU Medi-Snap, AWG26, Leitungsquerschnitte 0,14 mm²

Anschlusspläne der verschiedenen Sensortypen

7 Anschlusspläne der verschiedenen Sensortypen

7.1 Pinbelegung für alle Sensor-Stecker A1 – A2, B1 – B2

Als Sensor –Schnittstellenstecker wird ein ODU Medi Snap 8 Pin eingesetzt – Reference: K11M07-P08LFD0-6550


Verfügbare Anschlußleitungen von CS-Instruments sind:

ODU-Stecker mit offenen Enden: Bestell-Nr. 0553 0501, Leitungslänge 5 m.
Bestell-Nr. 0553 0502, Leitungslänge 10 m.

ODU-Stecker mit M12-Stecker: Bestell-Nr. 0553 0503, Leitungslänge 5 m.

Verlängerungsleitung (ODU/ODU): Bestell-Nr. 0553 0504, Leitungslänge 10 m.

Stecker- und Leitungsaufbau :



Je nach angeschlossenen Boards (Digital bzw. Analog) sind die Eingänge benutzbar.

Anschlusspläne der verschiedenen Sensortypen


7.2 Anschlusspläne

Die folgenden Anschlusspläne in Kapitel 7 gelten für A1 bis B2!


FA Serie: Taupunktsensoren von CS Instruments

VA Serie: Verbrauchssensoren von CS Instruments


7.2.1 Anschluss CS Taupunktsensoren Serie FA 415/FA 300



7.2.2 Anschluss CS Verbrauchs-/Taupunktsensoren Serie FA/VA 400



7.2.3 Anschluss CS Verbrauchs-/Taupunktsensoren Serie FA/VA 5xx



Anschlusspläne der verschiedenen Sensortypen

7.2.4 Anschluss Impulssensoren

		<p>Signalpegel 0: low = 0 – 0,7 VDC</p> <p>Signalpegel 1: high = 2,5 – 30 VDC</p> <p>t = 400 µs</p> <p>max. Frequenz (Tastverhältnis 1:1) = 1000 Hz</p> <p>Eingangswiderstand: min. 100 kOhm</p>
		<p>extern erforderlicher R = 4K7</p> <p>Achtung: Zählt beim Einschalten des DS 400 eine Verbrauchseinheit</p>
		<p>extern erforderlicher R = 4K7</p>
		<p>Das ist nicht möglich!</p>


Anschlusspläne der verschiedenen Sensortypen

7.2.5 Analoges Zwei-, Drei- und Vierleiter-Stromsignal

Sensoren mit 4 - 20 mA-Ausgang in Zwei-Draht-Technik	
	<p>DS400</p>
Sensoren mit 0/4 – 20 mA-Ausgang in Drei-Draht-Technik	
	<p>DS400</p>
Sensoren mit 0/4 – 20 mA-Ausgang in Vier-Draht-Technik	
	<p>DS400</p>

Anschlusspläne der verschiedenen Sensortypen

7.2.6 Drei- und Vierleiter-Spannungsgeber 0 - 1/10/30 VDC



Anschlusspläne der verschiedenen Sensortypen

7.2.7 Zwei-, Drei- und Vierleiter-Anschlussbelegung von PT100/PT1000/KTY81

<p>Analogboard</p>	<p>Zwei-Leiter PT100/PT1000/KTY81</p>
<p>Analogboard</p>	<p>Drei-Leiter PT100/PT1000/KTY81</p>
<p>Analogboard</p>	<p>Vier-Leiter PT100/ 1000/KTY81</p>

7.3 Belegung mit RS485

<p>Digitalboard</p>	<p>Sensor mit RS485 Schnittstelle.</p>
---------------------	---

8 Das DS 400 mit einem PC verbinden

Wichtig:

Die IP-Adressen von PC und DS 400 müssen statisch vergeben werden (DHCP aus) und sich im selben Netzwerk befinden.


Wenn die IP-Adresse des DS 400 geändert wurde, muss das Gerät neu gestartet werden!

Hinweis:

IP-Adresse des DS 400: Siehe Kapitel, [9.3.3.3 Netzwerk-Einstellung](#)

Neustart des DS 400: Siehe Kapitel, [9.3.3.6.6 Reset-Werkseinstellungen](#)

Mit einem achtadrigen *Crossover Kabel*, das auf jeder Seite einen RJ45-Stecker besitzt, oder einem Ethernet-Kabel mit einem *Crossover-Adapter*, kann das DS 400 mit dem PC verbunden werden.



Crossover-Kabel mit RJ45-Stecker



Crossover-Adapter

Wenn das DS 400 über ein geeignetes Kabel mit dem PC verbunden wurde, kann man mit der Software *CS Soft Basic* grafische und tabellarische Datenauswertungen vornehmen.

Netzwerkeinstellungen für Windows PC's:

Windows 7:

Start → Systemsteuerung → Netzwerk- und Freigabecenter → Adaptereinstellungen ändern → Lan-Verbindung → Eigenschaften → Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) → Folgende IP-Adresse verwenden → IP-Adresse und Subnetzmaske eintragen
Danach: OK → OK → Schließen

Windows Vista:

Start → Systemsteuerung → Netzwerk- und Freigabecenter → Netzwerkverbindungen verwalten → Lan-Verbindung → Eigenschaften → Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) → Folgende IP-Adresse verwenden → IP-Adresse und Subnetzmaske eintragen
Danach: OK → OK → Schließen

Windows XP:

Start → Einstellungen → Systemsteuerung → Netzwerkverbindung → Lan-Verbindung → Eigenschaften → Internetprotokoll (TCP/IP) → Folgende IP-Adresse verwenden → IP-Adresse und Subnetzmaske eintragen.
Danach: OK → OK → Schließen

9 Bedienung DS 400

Die Bedienung erklärt sich weitestgehend selbst und erfolgt menügeführt über das Touchpanel. Die Auswahl der jeweiligen Menüpunkte erfolgt über kurzes „antippen“ mit dem Finger oder einem weichen runden Stift.

**Achtung: Bitte keine Stifte oder sonstigen Gegenstände mit scharfen Kanten verwenden!
Die Folie kann beschädigt werden!**

Nachdem Sensoren angeschlossen wurden, müssen diese auch konfiguriert werden.

Bei allen weiß hinterlegten Feldern können Eingaben oder Änderungen gemacht werden. Die Messwerte können als Kurve oder als Werte dargestellt werden.

Wörter in *grüner Schrift* verweisen hauptsächlich auf die Abbildung(en) in dem Kapitelabschnitt. Aber auch wichtige Menüpfade oder Menüpunkte, die damit im Zusammenhang stehen sind in *grüner Schrift gekennzeichnet*.

Die Menüführung ist generell in *grüner Schrift!*

Das Inhaltsverzeichnis sowie die Kapitelverweise in *blauer Schrift* enthalten Links zu den jeweiligen Kapitelüberschriften.

9.1 Einschalten / Ausschalten DS400 mobil

Das ein- bzw. ausschalten des DS400 mobil erfolgt mittels betätigen (≥ 3 sec) des Ein-/Ausschaltknopfes.

Ein kurzes betätigen des Ein/Ausschaltknopfes während des laufenden Betriebes zeigt die aktuelle Restlaufzeit des DS400 mobil an.

9.2 Hauptmenü (Home)

Über das Hauptmenü gelangt man zu jedem verfügbaren Unterpunkt.

9.2.1 Initialisierung



Nach dem Einschalten des DS 500 erfolgt die Initialisierung aller Kanäle und das Hauptmenü erscheint.


Achtung:

Bei der ersten Inbetriebnahme sind möglicherweise keine Kanäle voreingestellt.

Bitte im Kapitel **9.3.2 Sensor Einstellung** die passende Konfigurationen auswählen und einstellen!

Hauptmenü

9.2.2 Hauptmenü nach dem Einschalten



Wichtig:

Bevor die ersten Sensor-Einstellungen gemacht werden, sollten die Sprache und die Uhrzeit eingestellt werden.

Hinweis:

Kapitel [9.3.3.1 Sprache](#)

(englische Menüführung: *Main → Settings → Device Settings → Set Language*)

Kapitel [9.3.3.2 Datum & Uhrzeit](#)

(englische Menüführung: *Main → Settings → Device Settings → Date & Time*)

9.3 Einstellungen

Die Einstellungen sind alle passwortgeschützt!

Einstellungen oder Änderungen müssen generell mit **OK** bestätigt werden!

Hinweis:

Wenn zurück ins Hauptmenü gewechselt wird, und danach wieder eines der Einstellungs-Menüs aufgerufen wird, muss das Passwort erneut eingegeben werden!


Hauptmenü → Einstellungen



Übersicht der *Einstellungen*

9.3.1 Passwort-Einstellung

Hauptmenü → Einstellungen → Passwort-Einstellung



Passwort bei Auslieferung: 0000 (4 x Null).

Es kann bei Bedarf in den *Passwort-Einstellungen* geändert werden.

Das neue Passwort muss zweimal hintereinander eingegeben und mit **OK** bestätigt werden.



Wenn ein falsches Passwort eingegeben wird, erscheint *Passwort eingeben* oder *neues Passwort wiederholen* in roter Schrift.

Wurde das Passwort vergessen kann durch Eingabe des Master Passworts ein neues Passwort vergeben werden.

Das Master Passwort wird mit der Gerätedokumentation mitgeliefert.


Sensor-Einstellung

9.3.2 Sensor-Einstellung

Wichtig:

Sensoren von CS INSTRUMENTS sind generell vorkonfiguriert und können direkt an einen freien Sensorkanal angeschlossen werden!

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung



Nach der Eingabe des Passwortes erscheint eine Übersicht der verfügbaren Kanäle. Je nach Ausführung 2 oder 4 Kanäle.

Anmerkung:
Normalerweise sind keine Kanäle voreingestellt!

Anmerkung:

Je nach Ausführung des DS 400 sind folgende Kombinationen möglich:


Kanal \ Kombination	Kombination					
	1	2	3	4	5	6
A1	D	D	D	A	A	A
A2	D	D	D	A	A	A
B1		D	A		A	D
B2		D	A		A	D

D= Digitalkanal A = Analogkanal

Sensor-Einstellung / Taupunktsensor Typ CS- Digital

9.3.2.1 Auswahl des Sensortyps (Beispiel Typ CS-Digital Sensor)


Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1



Wurde noch kein Sensor konfiguriert, erscheint der *Typ kein Sensor*.

Durch drücken auf das Textfeld *Typ kein Sensor* gelangen Sie in die Auswahlliste der Sensortypen (siehe nächsten Schritt).

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Typ-Textfeld → CS-Digital



Es wird nun der *Typ CS-Digital* für die VA/FA 400 Serie gewählt und mit *OK* bestätigt.

Sensor-Einstellung - Messdaten bezeichnen und aufzeichnen

9.3.2.2 Die Messdaten bezeichnen und Auflösung der Nachkommastellen bestimmen

Anmerkung:

Die **Auflösung** der Nachkommastellen, **Kurzname** und **Wert-Name** sind unter dem **Werkzeugknopf** zu finden!



Werkzeugknopf:

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Werkzeugknopf



Für den aufzuzeichnenden **Wert** kann ein **Name** mit 10 Zeichen eingegeben werden, um ihn später in den Menüpunkten **Grafik** und **Grafik/Aktuelle Werte** leichter identifizieren zu können.


Sonst ist die Bezeichnung z. B. **A1a**.

A1 ist der Kanalname und **a** der erste Messwert im Kanal, **b** wäre der zweite und **c** der dritte.

Die **Auflösung** der Nachkommastellen ist einfach, durch rechts und links drücken, einstellbar (0 bis 5 Nachkommastellen).

9.3.2.3 Messdaten aufzeichnen

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Aufzeichnen-Knopf



Mit den **Aufzeichnen**-Knöpfen werden die Messdaten ausgewählt, die bei **aktiviertem Datenlogger** gespeichert werden.

Vorsicht:

Bevor die ausgewählte Messdaten aufgezeichnet werden, muss nach Beendigung der Einstellungen der Datenlogger aktiviert werden (Siehe Kapitel 9.3.11 [Logger-Einstellung \(Datenlogger\)](#)).

Sensor-Einstellung / Alarm - Einstellung

9.3.2.4 Alarm-Einstellung

Hinweis:

Für DS400 mobil sind nur Darstellung Alarm-Übersichten im Display möglich, Alarm –Relais sind nicht verfügbar.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Alarm-Knopf

Durch Drücken eines Alarm-Knopfes erscheint folgendes Fenster:

Alarm-Einstellung für Kanal A1 (A1a)			
Obere Grenze			
	Wert °C	Hysterese +/-	Relais 1 2
Alarm 1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Alarm 2	0.000	0.000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Untere Grenze			
Alarm 1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Alarm 2	0.000	0.000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

In den Alarm-Einstellungen kann für jeden Kanal ein *Alarm-1* und *Alarm-2* inkl. *Hysterese* eingegeben werden.

Über den Menüpunkt *Alarm-Übersicht* (über das Hauptmenü erreichbar), lassen sich die Alarm-Einstellungen auch vornehmen oder verändern.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Alarm-Knopf → Alarm-1- und Alarm-2-Knöpfe + Relais-Knöpfe

Alarm-Einstellung für Kanal A1 (A1c)			
Obere Grenze			
	Wert m/s	Hysterese +/-	Relais 1 2
Alarm 1	100.000	0.000	T0 <input type="checkbox"/>
Alarm 2	110.000	0.000	<input type="checkbox"/> T0
Untere Grenze			
Alarm 1	85.000	0.000	T1 <input type="checkbox"/>
Alarm 2	75.000	0.000	<input type="checkbox"/> T1

Hier zum Beispiel den *Alarm-1* auf Relais 1 und den *Alarm-2* auf Relais 2.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Alarm-Knopf → Relais-Knöpfe

Relais #1 Operation	
T0	no delay
T1	delay relay by [15s]
T2	delay relay by [1m]
T3	delay relay by [30m]
T4	delay relay by [1h]

Es ist möglich unter 5 verschiedenen Delays auszuwählen.

Die Verzögerungen (T1 bis T4) sind frei definierbar gelten jedoch für alle Relais gemeinsam.

Sensor-Einstellung / Taupunktsensor Typ CS- Digital

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Alarm-Knopf → Setup Delay

Global Relay Delay Setup

Attention: common timeout for all alarms

Delay T1 = 15s

Delay T2 = 1m

Delay T3 = 30m

Delay T4 = 1h

OK Abbruch

Die Verzögerungen (T1 bis T4) sind frei definierbar gelten jedoch für alle Relais gemeinsam.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Alarm-Knopf → Setup Delay → Textfeld Delay T1

Delay T1

00 : 01 : 00

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

OK Cancel

Hier ist die gewünschte Verzögerungszeit für T1 festzulegen.

Verzögerungszeit T0 kann nicht geändert werden und ist ein Sofortalarm.

Bitte mit **OK** bestätigen.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1

*** Kanal A1 *** ~ 0.0 V
~ 0 mA

Typ CS-Digital Name Vol-1

Aufzeichnen	Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> A1a 0,00 ltr/min	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> A1b 2345678 ltr	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> A1c 0,00 m/s	<input checked="" type="checkbox"/>

OK Abbruch Info

Nach der Alarmaktivierung bei Kanal A1.

Mit Hilfe der **OK**-Knöpfe werden Einstellungen fertiggestellt!

9.3.2.5 Erweiterte Einstellung (Skalierung Analogausgang)

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Erweiterte Einstellung

Erweiterte Einst. A1-Luft-1

4...20mA Sensorausgang
Basis

m³/h m/s

Skalierung manuell

4mA = 0.000 m/s

20mA = -1.#10 m/s

Max. Geschw. 92.700 m/s

OK Abbruch

Kalibrierdaten

Gas Air (287.0)

Temperat 293.0 °K

Druck 1000.0 hPa

Fläche 110.0 mm²

Kalibriert 24.07.2013

Erweiterte Einst. A1-Luft-1

4...20mA Sensorausgang
Basis

°C m/s

Skalierung manuell

4mA = 0.000 m/s

20mA = 200.000 m/s

Max. Geschw. 92.700 m/s

OK Abbruch

Kalibrierdaten

Gas Air (287.0)

Temperat 293.0 °K

Druck 1000.0 hPa

Fläche 110.0 mm²

Kalibriert 24.07.2013

In *Erweiterte Einstellungen* kann man festlegen, ob der 4-20mA-Analogausgang des Sensors auf der Durchflussmenge oder der Geschwindigkeit basieren soll.

Das grün unterlegte Textfeld ist ausgewählt!

Zusätzlich lässt sich durch Drücken des *Skalierung-manuell*-Knopfes der Messbereich einstellen.

Nach Bestätigen mit *OK* werden die Einstellungen übernommen.

Anmerkung:
Erweiterte Einstellung ist nur für **CS-Digital** verfügbar.

Mit Hilfe der *OK*-Knöpfe werden Einstellungen fertiggestellt!

Hinweis:

Nach Bestätigung mit *OK*, die Schriftfarbe ändert sich in Schwarz die Werte und Einstellungen wurden übernommen.

Sensor-Einstellung / Taupunktensor Typ CS-Digital


9.3.2.6 Taupunktensoren FA 400 / FA 410 des Typ CS-Digital (SDI Bus))

Erster Schritt: freien Sensorkanal wählen

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1


Zweiter Schritt: Typ CS-Digital auswählen (bestücktes Digitalboard für Kanal A1/A2)

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Typ-Textfeld → CS-Digital



Nach Drücken des *Typ* Textfeldes lassen sich folgende Optionen wählen.


(Siehe Bild)



Das DS 400 erkennt, ob es sich bei dem angeschlossenen Sensor um ein Durchfluss- oder Taupunkt-Sensor von **CS Instruments** handelt und stellt den **CS-Digital** Subtyp automatisch richtig ein.

Jetzt können ein *Name*), die **Alarmeinstellungen** (siehe Kapitel 9.3.2.4 Alarm-Einstellung) und **Aufzeichnungseinstellungen** (siehe Kapitel 9.3.2.3 Messdaten aufzeichnen) sowie die **Auflösung der Nachkommastellen** (siehe Kapitel 9.3.2.2 Die Messdaten bezeichnen und Auflösung der Nachkommastellen bestimmen) **bestimmt werden**.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Textfeld Name



Es ist möglich, einen Namen mit bis zu 24 Zeichen einzugeben.

Dritter Schritt: zweimal mit **OK** bestätigen

Sensor-Einstellung / Taupunktsensor Typ CS-Digital


9.3.2.7 Verbrauchssensor VA 400 / VA 420 des Typ CS-Digital (SDI Bus)

Erster Schritt: freien Sensorkanal wählen

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1


Zweiter Schritt: Typ CS-Digital auswählen (bestücktes Digitalboard für Kanal A1/A2)

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Typ-Textfeld → CS-Digital



Nach Drücken des *Typ* Textfeldes lassen sich folgende Optionen wählen.

(Siehe Bild)



Das DS 400 erkennt, ob es sich bei dem angeschlossenen Sensor um ein Durchfluss- oder Taupunkt-Sensor von **CS Instruments** handelt und stellt den **CS-Digital** Subtyp automatisch richtig ein.

Jetzt können ein *Name*), die **Alarmeinstellungen** (siehe Kapitel 9.3.2.4 Alarm-Einstellung) und **Aufzeichnungseinstellungen** (siehe Kapitel 9.3.2.3 Messdaten aufzeichnen) sowie die **Auflösung der Nachkommastellen** (siehe Kapitel 9.3.2.2 Die Messdaten bezeichnen und Auflösung der Nachkommastellen bestimmen) **bestimmt werden**.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Textfeld Name



Es ist möglich, einen Namen mit bis zu 24 Zeichen einzugeben.

Dritter Schritt: zweimal mit **OK** bestätigen

Sensor-Einstellung / Taupunktsensor Typ CS- Digital

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite)

*** Kanal A1 *** -0.0 V
-0 mA

Typ **CS-Digital** Name Verbrauch

Aufzeichnen Alarm

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A1a	1165.200 m ³ /h	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A1b	27366 m ³	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A1c	180.000 m/s	<input type="checkbox"/>

OK Abbruch Min/Max

*** Kanal A1 *** -0.0 V
-0 mA

Typ **CS-Digital** **VA-Sensor** 04mA = 0.000 m/s
V.max 92.7 m/s 20mA = -1.#10 m/s

Einheit °C Durchmesser 100.00 mm

Gaskonstante Air (287.0) J/Kg*k Ref. Druck 1000.00 hPa

Ref. Temp. 20.00 °C Verbrauch *** ltr

OK Abbruch Erweiterte Einst. Info

Durch das Drücken der weiß unterlegten Felder können Änderungen oder Einträge vorgenommen werden.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Textfeld Durchmesser

Durchmesser

27.5

← Clr

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

.

OK Abbruch

Wichtig:

Hier kann der **Innendurchmesser** des Durchflussrohrs eingetragen werden, falls dieser nicht automatisch korrekt eingestellt wurde.

Hier wird zum Beispiel für den **Innendurchmesser** 27.5mm eingetragen.

Bitte mit **OK** bestätigen und mit **Pfeil links** (1.Seite) wieder zurück.


Wichtig:

Der **Innendurchmesser** sollte möglichst genau eingetragen werden, da sonst die Messergebnisse verfälscht werden!

Es gibt keine einheitliche Norm für den Rohrinne Durchmesser!
(Bitte erkundigen Sie sich beim Hersteller oder, wenn möglich, messen Sie selber nach!)

Sensor-Einstellung / Taupunktsensor Typ CS- Digital

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Textfeld Gaskonstante



Eine voreingestellte Auswahl passender *Gaskonstanten*.

Anmerkung:

Nach dem Bestätigen mit **OK** wird die Schrift wieder schwarz. Die Werte und Einstellungen wurden übernommen.

Vorsicht:

Referenztemperatur und Referenzdruck (Werkseinstellung 20°C, 1000hPa):

Alle im Display angezeigten Volumenstromwerte (m³/h) und Verbrauchswerte (m³) beziehen sich auf 20°C und 1000hPa (nach ISO 1217 Ansaugzustand).

Alternativ können auch 0°C und 1013hPa (=Normkubikmeter nach DIN 1343) als Referenz eingegeben werden. Auf keinen Fall bei den Referenzbedingungen den Betriebsdruck oder die Betriebstemperatur eingeben!

Sensor-Einstellung / Taupunktsensor Typ FA 5xx


9.3.2.8 Taupunktsensoren FA 500 / FA 510 des Typ FA5xx (RS485 Modbus)

Erster Schritt: freien Sensorkanal wählen

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1

Zweiter Schritt: Typ FA 5xx auswählen (bestücktes Digitalboard für Kanal A1/A2)

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Typ-Textfeld → FA 5xx




Nach Drücken des *Typ* Textfeldes lassen sich folgende Optionen wählen.

(Siehe Bild)


Jetzt können ein *Name*), die Alarmeinstellungen (siehe Kapitel 12.2.2.4 Alarm-Einstellung) und Jetzt können ein *Name*), die Alarmeinstellungen (siehe Kapitel 9.3.2.4 Alarm-Einstellung) und Aufzeichnungseinstellungen (siehe Kapitel 9.3.2.3 Messdaten aufzeichnen) sowie die *Auflösung* der Nachkommastellen (siehe Kapitel 9.3.2.2 Die Messdaten bezeichnen und Auflösung der Nachkommastellen bestimmen) bestimmt werden.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Textfeld Name



Es ist möglich, einen Namen mit bis zu 24 Zeichen einzugeben.

Dazu bitte das Textfeld „Name“ aktivieren.



Die Eingaben sind mit „OK“ zu bestätigen

Sensor-Einstellung / Taupunktensor Typ FA 5xx

9.3.2.8.1 Einstellungen Taupunkt-Sensor FA 500 FA 510

9.3.2.8.1.1 Auswahl der Einheiten für Temperatur und Feuchte

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite)

Auswahl der Einheiten Temperatur und Feuchte durch Betätigen der Felder °C, °F, g/m³ oder mg/m³.

Bestätigung der Eingaben mittels OK-Knopf.

9.3.2.8.2 Festlegung des Systemdruckes (Relativdruck)

Für die Definition, Festlegung des Systemdruckes (Relativ Druckwert) bestehen folgende 2 Möglichkeiten (Mode):

- Eingabe des Druckes als Festwert
- Übernahme des Druckes von einer Drucksonde

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Druck-Einstellung → Fixed

Die Definition des Festwertes erfolgt durch aktivieren des Knopfes „fixiert“, jedoch nur notwendig bei einer angeschlossenen ext. Drucksonde, die Werteeingabe erfolgt in dem dazugehörigen Textfeldes. Druckeinheit ist frei wählbar. Auswahlmenü wird geöffnet durch betätigen des entsprechenden Einheiten Knopfes

Bestätigung der Eingaben mittels OK-Knopf.

Sensor-Einstellung / Taupunktsensor Typ FA 5xx

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Druck-Einstellung → Sensor

Druck-Einstellung

Ref. Druck 0.000 bar

Modus fixiert **Sensor**

Sys. Druck B1a (B1a) bar

OK Zurück

Bei Verwendung einer ext. Drucksonde, Erkennung ob Drucksonde verfügbar ist erfolgt automatisch z.B. hier am Sensoreingang B1, muss hierzu der Knopf *Sensor* aktiviert werden.

Bei drücken des Textfeldes kann dann der entsprechende Kanal und mit dem entsprechenden Messwert ausgewählt werden.

Es sind nur Werte mit Druckeinheiten auswählbar.

Bestätigung der Eingaben mittels *OK*-Knopf.

Select Channel & Value

A1 A2 Power-1 **B1 (a)** B2

V1 V2 V3 V4

OK Abbruch

Select Value

B1a B1a (SCFM) B1b min (SCFM)

B1c max (SCFM) B1d Gesamt (SCFM)

B1e -- (SCFM) B1f -- (SCFM)

B1g -- (SCFM) B1h -- (SCFM)

Zurück

9.3.2.8.3 Festlegung des Referenzdruckes (Absolutdruck)

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Druck-Einstellung → Textfeld Ref.Druck

Druck-Einstellung

Ref. Druck 1.013 bar

Mode fixiert Sensor

Sys. Druck 1.000 bar

OK Zurück

Referenz Druck ist der Druck auf den Drucktaupunkt bei Entspannung zurückgerechnet werden soll.

Als Default- Wert ist 1013 mbar (Atm. Druck) eingestellt.

Bestätigung der Eingaben mittels *OK*-Knopf.

9.3.2.8.4 Kalibrierung

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Kalibrierung

Kalibrierung

Aktueller Wert 24.675 °Ctd

Referenz Wert °Ctd

Zählerstand 0 Δ rel.Feuchte 0.000 %rH

Hier kann eine Einpunkt-Kalibrierung durchgeführt werden.

Dazu in das Textfeld „Referenz Wert“ den neuen korrekten Taupunkt eintragen.

Kalibrierung

Aktueller Wert 28.113 °Ctd

Referenz Wert °Ctd

Zählerstand 0 Δ rel.Feuchte 0.000 %rH

Danach durch betätigen der Taste „Kalibrierung“ den eingebenden Referenz Wert übernehmen.

Kalibrierung kann mittels Taste „Reset“ auf Werksabgleich zurück gestellt werden.

Bei jeder vorgenommen Kalibrierung wird der Zählerstand um 1 erhöht.

9.3.2.8.5 Erweiterte Einstellungen Analogausgang 4-20mA

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Erweiterte Einst. → 4-20mA

4-20mA Settings

None	Temp °C	Temp °F	rH	DP °C
DP °F	AbsHu(g)	AbsHu(mg)	HumGrd	VapRat
SatVapPr	ParVapPr	ADP °C	ADP °F	

4mA = °C

20mA = °C

ErrorVal.

Dieses Menü erlaubt die Einstellung / Zuordnung des Messwertes und der Skalierung des Analogausganges.

Auswahl des Messwertes durch Anwahl der entsprechenden Messwerttaste, hier z.B. „DP °C“ für Taupunkt °Ctd.

In den Textfeldern „4mA“ bzw. „20mA“ werden die entsprechenden Skalierungswerte eingegeben hier von -80°Ctd (4mA) bis -20°Ctd (20mA).

Unter „Error Val“ wird festgelegt was im Fehlerfall am Analogausgang ausgegeben wird.

- <3.6 Sensorfehler / Systemfehler
- 22 Sensorfehler / Systemfehler
- 4..20 Ausgabe nach Namur (3.8mA – 20.5 mA)
 < 4mA bis 3.8 mA Messbereichsunterschreitung
 >20mA bis 20.5 mA Messbereichsüberschreitung

Sensor-Einstellung / Verbrauchssensor Typ VA 5xx


9.3.2.9 Verbrauchssensor des Typ VA5xx (RS485 Modbus)

Erster Schritt: freien Sensorkanal wählen

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1

Zweiter Schritt: Typ VA 5xx auswählen (bestücktes Digitalboard für Kanal A1/A2)

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Typ-Textfeld → VA 5xx




Nach Drücken des *Typ* Textfeldes lassen sich folgende Optionen wählen.

(Siehe Bild)


Jetzt können ein *Name*, die **Alarmeinstellungen** (siehe Kapitel 9.3.2.4 Alarm-Einstellung) und **Aufzeichnungseinstellungen** (siehe Kapitel 9.3.2.3 Messdaten aufzeichnen) sowie die **Auflösung der Nachkommastellen** (siehe Kapitel 9.3.2.2 Die Messdaten bezeichnen und Auflösung der Nachkommastellen bestimmen) **bestimmt werden.**

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Textfeld Name



Es ist möglich, einen Namen mit bis zu 24 Zeichen einzugeben.

Dazu bitte das Textfeld „Name“ aktivieren.



Alle Eingaben mit zweimal mit **OK** bestätigen

Sensor-Einstellung / Verbrauchssensor Typ VA 5xx

9.3.2.9.1 Einstellungen VA 5xx

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) →

Typ	VA-Sensor		
VA5xx	VerbrauchGeschw.	Durchmesser	Einheit
	m ³ /h m/s	53.100	mm
<	Gaskonstante	Ref. Druck	Einheit
	Air (real) J/Kg*k	1000.00	mbar
	Ref. Temp.	Zählerstand	Einheit
	20.000 °C	4589	m ³
OK	Abbruch	Erweiterte Einst.	Info

Für jedes Textfeld kann entweder ein Wert oder eine Einheit festgelegt werden

Die Einstellungen werden eingegeben durch aktivieren des entsprechenden Textfeldes, je nach Feld ist ein Wert einzugeben oder eine Einheit auszuwählen.

Für die Sensoren VA520 und VA570, die mit integrierter Messstrecke ausgeliefert werden sind die Felder Durchmesser und Durchmesser Einheit nicht auswählbar / veränderbar.

Alle Eingaben/Änderungen sind mit **OK** bestätigen

9.3.2.9.1.1 Durchmesser Einstellung

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → → Textfeld Durchmesser

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → → Textfeld Durchmesser Einheit

Durchmesser				
53.1	←	→	Clr	
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
				.
OK	Abbruch			

Wichtig:

Hier kann der **Innendurchmesser** des Durchflussrohrs eingetragen werden, falls dieser nicht automatisch korrekt eingestellt wurde.

Hier wird zum Beispiel für den **Innendurchmesser** 27.5mm eingetragen.

Bitte mit **OK** bestätigen und mit **Pfeil links (1.Seite)** wieder zurück.

Wichtig:

Der **Innendurchmesser** sollte möglichst genau eingetragen werden, da sonst die Messergebnisse verfälscht werden!

Es gibt keine einheitliche Norm für den Rohrinndurchmesser!

(Bitte erkundigen Sie sich beim Hersteller oder, wenn möglich, messen Sie selber nach!)

9.3.2.9.1.2 Einstellung Gaskonstante

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Textfeld Gaskonstante

Air (real)		
Air (real)	CO2 (real)	H2 (real)
NO2 (real)	CO2 (188.9)	N2O (187.8)
N2 (296.8)	O2 (259.8)	NG (446.0)
Ar (208.0)		
OK		Abbruch

Für alle Gasarten die in Blau dargestellt sind und den Zusatz (real) haben ist eine Echtgaskalibrierungskurve im Sensor hinterlegt.

Auswahl des gewünschten Gases durch Aktivierung der jeweiligen Taste und Bestätigung der Auswahl mit der "OK" Taste.

Vorsicht:

Referenztemperatur und Referenzdruck (Werkseinstellung 20°C, 1000hPa):

Alle im Display angezeigten Volumenstromwerte (m³/h) und Verbrauchswerte (m³) beziehen sich auf 20°C und 1000hPa (nach ISO 1217 Ansaugzustand).

Alternativ können auch 0°C und 1013hPa (=Normkubikmeter nach DIN 1343) als Referenz eingegeben werden. Auf keinen Fall bei den Referenzbedingungen den Betriebsdruck oder die Betriebstemperatur eingeben!


Sensor-Einstellung / Verbrauchssensor Typ VA 5xx

9.3.2.9.1.3 Einstellung der Referenz Bedingungen

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Textfeld Ref. Druck
Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Textfeld Ref. Druck Einheit




Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Textfeld Ref. Temp.
Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Textfeld Ref. Temp. Einheit



9.3.2.9.1.4 Einstellung der Einheiten für Verbrauch und Strömungsgeschwindigkeit

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Textfeld Verbrauch Einheit.
Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Textfeld Geschw. Einheit





Sensor-Einstellung / Verbrauchssensor Typ VA 5xx

9.3.2.9.1.5 Einstellung Verbrauchszählerwert und Verbrauchszählereinheit

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Textfeld Zählerstand

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Textfeld Zählerstand Einheit



Der Sensor ermöglicht die Übernahme eines Verbrauchszähler Startwertes. Eingabe des Wertes erfolgt im Textfeld *"Zählerstand"*


Der Zählerstand kann in verschiedenen Einheiten dargestellt werden Auswahl der Einheit durch aktivieren des Textfeldes *"Zählerstand Einheit"*.

Für den Fall, die Zählerstand Einheit wird geändert, wird der Zählerstand auf die entsprechende Einheit umgerechnet

Eingaben / Änderungen sind mit der **OK** taste zu bestätigen.

Wichtig!

Wenn der Zählerstand 10000000 m³ erreicht wird, wird der Zählerstand wieder auf „Null“ zurückgesetzt in dem Sensoren VA 5xx.




VerbrauchGeschw.	Durchmesser	Einheit	
m ³ /h m/s	53.100	mm	
Gaskonstante	Ref. Druck	Einheit	
Air (real) J/Kg*k	1000.00	mbar	
Ref. Temp.	Einheit	Zählerstand	Einheit
20.000	°C	4589	m ³

Anmerkung:

Nach dem Bestätigen mit **OK** wird die Schrift wieder schwarz. Die Werte und Einstellungen wurden übernommen.

9.3.2.9.2 Einstellung Analog Ausgang 4-20mA für VA 5xx

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Erweiterte Einst. → 4-20mA Ch1




Dieses Menü ermöglicht die Einstellung / Zuordnung der Messwerte und die Skalierung des Analogausgang 4-20mA. Aktivierung durch betätigen der Taste „4-20mA Ch1“ durch Drücken der Taste *4-20mA Ch1*

Auswahl des Analogausgang- Messwertes durch die Aktivierung der entsprechenden Messwert-Taste in diesem Beispiel *Flow*.

Mögliche Messwerte die zugeordnet werden können sind Durchfluss, Geschwindigkeit und Temperatur.

Im Falle von Nichtanwendung des Analogausganges, wählen Sie bitte *Aus*.




Die Skalierung des 4-20mA Ausganges kann automatisch (Default) oder manuell erfolgen.

Automatische Skalierung basiert auf der Sensorkalibrierungsdaten mit "Null" für 4mA und den max. Werten für 20mA, hier 900m³/h.

Die manuelle Skalierung muss durchsetzen *Skalierung manuell* aktiviert werden

In den Textfeldern *4mA* und *20mA* werden die entsprechenden Skalierungswerte, in dem Beispiel "Null" m³h (4mA) bis 300 m³/h (20mA).



Unter *Error Val* wird festgelegt was im Fehlerfall am Analogausgang ausgegeben wird.


- 2 mA Sensorfehler / Systemfehler
- 22 mA Sensorfehler / Systemfehler
- 4..20 Ausgabe nach Namur (3.8mA – 20.5 mA)
< 4mA bis 3.8 mA Messbereichsunterschreitung
>20mA bis 20.5 mA Messbereichsüberschreitung

Eingaben / Änderungen müssen mit *OK* bestätigt werden. Mit der Taste *Zurück* kommt man wieder ins Hauptmenü zurück.

Sensor-Einstellung / Verbrauchssensor Typ VA 5xx

9.3.2.9.3 Einstellung Impuls / Alarm Ausgang für VA 5xx

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Erweiterte Einst. → Pulse / Alarm




Der Impulsausgang der VA 5xx Sensoren kann sowohl als Impuls- wie auch als Alarmausgang definiert werden

Die entsprechende Funktion mittels den Tasten „*Impulse*“ oder „*Alarm*“ auswählen.

Im Falle von Nichtanwendung des Impulsausganges, wählen Sie bitte „*Aus*“.

Eingaben / Änderungen müssen mit „*OK*“ bestätigt werden. Mit der Taste „*Zurück*“ kommt man wieder ins Hauptmenü zurück.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Erweiterte Einst. → Pulse




Für eine Verwendung des Impulsausganges müssen zuerst Pulswertigkeit und Pulseinheit definiert werden.

Auswahl der Impulseinheit durch Anwahl der Taste „*Einheit*“, mögliche Einheiten sind „*kg*“, „*cf*“, „*ltr*“ oder „*m³*“).


Pulswertigkeit wird im Textfeld „*Wert*“ definiert, hier z.B. 1 Impuls pro 1m³ mit pos. Polarität.

Unter „*Polarität*“ ist es möglich den Schaltzustand zu definieren

Pos. = 0 → 1 neg. 1 → 0




Eingaben / Änderungen müssen mit „*OK*“ bestätigt werden. Mit der Taste „*Zurück*“ kommt man wieder ins Hauptmenü zurück.



Des Weiteren bietet das DS400 die Option die Impulse auch galvanisch getrennt am DS 400 direkt auszugeben, Bedingung hierfür ist dass das Optionbord „Impuls“ oder das Optionbord „Ethernet“ bestückt ist.

Die Ausgabe der Impulse kann wahlweise an Stecker „D“ auf **Impuls 1** oder **Impuls 2** erfolgen. Jedoch können die Impulsausgänge jeweils nur einmal belegt werden.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Erweiterte Einst. → Impuls → Ausgang → Imp1 bzw. Imp 2



Impulsausgang mittels Taste „*Imp1*“ oder „*Imp2*“ auswählen.

Im Falle von Nichtanwendung des galv. getrennten Impulsausgänge, wählen Sie bitte „*Aus*“.

Eingaben / Änderungen müssen mit „*OK*“ bestätigt werden. Mit der Taste „*Zurück*“ kommt man wieder ins Hauptmenü zurück.

Sensor-Einstellung / Verbrauchssensor Typ VA 5xx

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Erweiterte Einst. → Alarm

Impuls / Alarm

Mode: Aus Impuls **Alarm**

Einheit: m³/h

Wert: 55.000 +/- 2.000 m³/h

Grenze: **Hoch** Tief

Zurück

°C

cfm	ltr/s	m ³ /h	m/s	°F
°C	kg/s	kg/min		

OK Cancel

Alarm

55 ← Clr

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
-				.

OK Cancel

Im Falle der Verwendung des Impulsausganges als Alarm müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Auswahl der Einheit durch Anwahl der Taste „**Einheit**“, mögliche Einheiten sind „**cfm**“, „**ltr/s**“, „**m³/h**“, „**m/s**“, „**°F**“, „**°C**“, „**kg/s**“ oder „**kg/min**“).

Der geforderte Alarmwert wird im Textfeld „**Wert**“ und Textfeld „**Werthysterese**“ eingetragen.

Die Grenzen „**Hoch**“ oder „**Tief**“ definiert wann der Alarm aktiviert wird, Auswahl mittels entsprechender taste.

Hoch: Wert überschreitend

Tief: Wert unterschreitend

Eingaben / Änderungen müssen mit „**OK**“ bestätigt werden. Mit der Taste „**Zurück**“ kommt man wieder ins Hauptmenü zurück.

9.3.2.9.4 Einstellung Nullpunkt und Schleichmengenunterdrückung für VA 5xx

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Erweiterte Einst. → Zeropoint

Zero Setup		
Actual Flow	2.045	m³/h
ZeroPoint	---	m³/h
CutOff	---	m³/h
<input type="button" value="Reset"/>		
<input type="button" value="Zurück"/>		

Zero Setup		
Actual Flow	2.045	m³/h
ZeroPoint	2.045	m³/h
CutOff	---	m³/h
<input type="button" value="Reset"/>		
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbruch"/>		

Zero Setup		
Actual Flow	2.045	m³/h
ZeroPoint	---	m³/h
CutOff	10.000	m³/h
<input type="button" value="Reset"/>		
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbruch"/>		

Mit diesen Funktionen können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

Zeropoint (Nullpunktgleich):

Zeigt der Sensor im eingebauten Zustand ohne Durchfluss bereits einen Durchflusswert von > 0 m³/h kann man hier den Nullpunkt der Kennlinie setzen.

Cutoff (Schleichmengenunterdrückung):

Die Schleichmengenunterdrückung kommt in Anwendung um Verbrauchswerte unterhalb des definierten „LowFlow Cut off“ Wertes als 0 m³/h anzuzeigen und auch nicht zum Verbrauchszählerstand zu addieren.

Der Nullpunktgleich erfolgt durch die Eingabe des angezeigten Durchflusses in das Textfeld „ZeroPoint“, hier 2.045

Die Definition des Schleichmengenunterdrückungs-Wert erfolgt im Textfeld „CutOff“, in unserem Beispiel 10 m³/h.

Mit der Taste „Reset“ werden alle Eingaben auf null zurückgesetzt.

Eingaben / Änderungen müssen mit „OK“ bestätigt werden. Mit der Taste „Zurück“ kommt man wieder ins Hauptmenü zurück.

Sensor-Einstellung / Konfiguration von Analogsensoren

9.3.2.10 Konfiguration von Analogsensoren

Verwendung nur bei DS 400 Varianten mit bestücktem Analogboard möglich.


Kurzer Überblick der möglichen *Typ* Einstellungen mit Beispielen.

Für *CS-Digital* siehe Kapitel 9.3.2.1 Auswahl des Sensortyps (Beispiel Typ CS-Digital Sensor) und 9.3.2.6 Taupunktsensor mit dem Typ CS-Digital.

Die *Alarmeinstellungen*, *Aufzeichnen*-Knöpfe, die *Auflösung* der Nachkommastellen sowie *Kurzname* und *Wert-Name* sind alle in Kapitel 9.3.2 Sensor-Einstellung beschrieben.


9.3.2.10.1 Typ 0 - 1/10/30 Volt und 0/4 – 20 mA

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → B1 → Typ Textfeld → 0 - 1/10/30 V



Die Skalierung des Sensors (hier zum Beispiel *Typ 0 – 10 V* entspricht 0 – 250 °C) entnehmen Sie bitte dem Datenblatt ihres angeschlossenen Sensors.


Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → B1 → Pfeil rechts (2.Seite)



Bei der *Skal. 0 V* geben Sie den unteren und bei *Skal. 10 V* den oberen Skalierungswert ein.

Die *Ext. Sensor-Versorgungsspannung* wird eingeschaltet, wenn der Sensortyp diese benötigt.

Bitte mit *OK* bestätigen



Mit dem *Setze-Wert-auf*-Knopf (*Offset*) können die Messdaten des Sensors auf einen bestimmten Wert gesetzt werden. Die positive oder negative Differenz des *Offsets* wird angezeigt.

Mit dem *Reset*-Knopf kann der *Offset* wieder auf null gesetzt werden.

Sensor-Einstellung / Konfiguration von Analogsensoren

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → B1 → Einheit Textfeld

Eine voreingestellte Auswahl passender Einheiten bei **Typ 0 - 1/10/30 V** und **0/4 – 20 mA**.

Mit Betätigen des **Page**-Knopfes kann weitergeblättert werden.

Zudem können bei Bedarf auch eigene „**User**“-Einheiten definiert werden.

Hier durch Auswahl des **Edit**-Knopfes wird analog eines **Textfeld** bearbeiten die User Einheit definiert.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → B1 → Typ Textfeld → 0/4-20mA

Hier zum Beispiel **Typ 4 – 20 mA**.

Sensor-Einstellung / Konfiguration von Analogsensoren

9.3.2.10.2 Typ PT100x und KTY81

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → B1 → Typ Textfeld → PT100x

The screenshot shows the configuration screen for 'Kanal B1'. At the top, it displays 'Typ' as 'PT100' and a 'Name' field. Below this, there are two sections: 'Aufzeichnen' (Recording) with a checked checkbox and a key icon, and 'Alarm' with a value of '35.55 °C' and an 'Alarm' checkbox. At the bottom, there are buttons for 'Zurück', 'speichern', and 'Min/Max'.

This screenshot shows the advanced configuration options for the PT100 sensor. The 'Typ' is 'PT100'. The 'Einheit' (Unit) is set to '°C'. The 'Sensortyp' (Sensor type) is set to 'PT100', with 'PT1000' and 'KTY81' as alternative options. The 'Offset' is '0.00 °C'. There is a button '(Offset) setze Temp. auf ...' and a 'Reset' button. At the bottom, there are buttons for 'Zurück', 'speichern', and 'Info'.

Hier den Sensortyp *PT100* und die *Einheit* in °C ausgewählt. Alternativ können die Sensortypen *PT1000* und *KTY81*, sowie die *Einheit* °F gewählt werden.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten, siehe Kapitel [9.3.2.10.1 Typ 0 - 1/10/30 Volt und 0/4 - 20 mA!](#)

9.3.2.10.3 Typ Impuls (Impulswertigkeit)

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → B1 → Typ Textfeld → Impuls

Normalerweise steht der Zahlenwert mit Einheit für **1 Impuls** auf dem Sensor und kann diesen direkt ins **1 Impuls =** Textfeld eingetragen.


Hinweis:
Hier sind alle Textfelder bereits beschriftet bzw. belegt.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → B1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Einheit Impuls

Für die Einheit **Impuls** kann ein Durchflussvolumen oder ein Energieverbrauch als Einheit gewählt werden.

Sensor-Einstellung / Konfiguration von Analogsensoren


Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → B1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Verbrauch



Einheiten für den *momentanen Verbrauch* bei *Typ Impuls*.

Hinweis:
Beispiel mit der Einheit Kubikmeter!

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellung → B1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Einheit Zähler



Die verfügbaren Einheiten für die *Einheit des Zählers* bei *Typ Impuls*


Der *Zählerstand* kann zu jeder Zeit auf einen beliebigen bzw. gewünschten Wert gesetzt werden.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten, siehe Kapitel [9.3.2.10.1 Typ 0 - 1/10/30 Volt](#) und [0/4 - 20 mA](#)!


Sensor-Einstellung / Typ „No Sensor“

9.3.2.10.4 Typ kein Sensor

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellungen → A2 → Typ Textfeld → kein Sensor



Dient dazu, einen momentan nicht benötigten Kanal, als *nicht konfiguriert* zu deklarieren.



Geht man bei *Typ kein Sensor* zurück zu den Sensoreinstellungen, erscheinen die Kanäle als *frei*.

Sensor-Einstellung / Typ „Modbus“

9.3.2.11 Typ Modbus

9.3.2.11.1 Auswahl und Aktivierung des Sensortyp

Erster Schritt: freien Sensorkanal wählen


Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1

Zweiter Schritt: Typ Modbus auswählen

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Typ-Textfeld → Modbus

Dritter Schritt: mit **OK** bestätigen

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeils rechts (2.Seite) → Va → use




Via Modbus können bis zu 8 Registerwerte (aus Input oder Holding Registern) des Sensors ausgelesen werden.

Auswahl über die Register Reiter *Va – Vh* und Aktivierung mittels des jeweiligen *benutzen* Knopfes.

9.3.2.11.2 Modbus Einstellungen

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Modbus Einstellungen → ID -Textfeld



Hier wird die für den Sensor festgelegte *Modbus ID* eingetragen, zulässige Werte sind *1 – 247*, (Bsp. hier *Modbus ID = 12*)

Des Weiteren sind auch die seriellen Übertragungs-einstellungen *Baudrate*, *Stoppbit*, *Paritätsbit* und *Timeout* Zeit festzulegen.

Ist das DS400 am Busende angeschlossen kann über den *Term*-Knopf die Terminierung aktiviert werden sowie über *Bias* Knopf ein BIAS zugeschaltet werden

Bestätigung durch **OK**.

Rücksetzen auf Grundeinstellung erfolgt mittels Knopf *Standardwerte*.

Einstellung der Modbus ID sowie Übertragungseinstellungen siehe Sensor-Datenblatt.

Sensor-Einstellung / Typ „Modbus“

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Reg. Adresse -Textfeld

Die Messwerte werden vom Sensor in Registern vorgehalten und können über Modbus vom DS400 adressiert und ausgelesen werden. Hierfür müssen die gewünschten Registeradressen im DS400 eingestellt werden. Eingabe der *Register/Datenadresse* erfolgt hier in Dezimalwerten von 0 – 65535.

Wichtig:

Benötigt wird hier die korrekte *Registeradresse*.

Zu beachten ist dass die Registernummer sich von Registeradresse unterscheiden kann (Offset). Bitte hierzu das Sensor/Messwandler-Datenblatt heranziehen

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Reg. Format -Textfeld

Mittels den Knöpfen *Input Register* und *Holding Register* wird der entsprechende Modbus-Registertyp ausgewählt.

Mit *Data Type* und *Byte Order* wird das Zahlenformat und die Übertragungsreihenfolge der einzelnen Zahlenbytes festgelegt und sind in Kombination anzuwenden.

Unterstützte Datentypen:

Datentyp:	UI1(8b)	= unsigned Integer	=>	0	-	255
	I1 (8b)	= signed integer	=>	-128	-	127
	UI2 (16b)	= unsigned Integer	=>	0	-	65535
	I2 (16b)	= signed integer	=>	-32768	-	32767
	UI4 (32b)	= unsigned Integer	=>	0	-	4294967295
	I4 (32b)	= signed integer	=>	-2147483648	-	2147483647
	R4 (32b)	= Fließkommazahl	=>			

Byte Order:

Die Größe eines Modbusregister beträgt 2 Byte. Für einen 32 Bit Wert werden vom DS400 zwei Modbusregister ausgelesen. Entsprechend wird für einen 16bit Wert nur ein Register gelesen.

Die Modbuspezifikation definiert nur unzureichend die Bytereihenfolge mit der Werte übertragen werden. Um alle möglichen Fälle abdecken zu können, ist die Bytereihenfolge im DS400 frei einstellbar und muss an die des jeweiligen Sensors angepasst werden (siehe Sensor/Messwandler-Datenblatt).

z.B.: High byte vor Low Byte, High Word vor Low Word etc.

Somit müssen Einstellungen entsprechend dem Sensor/Messwandler-Datenblatt definiert werden.

Sensor-Einstellung / Typ „Modbus“

Beispiele :

Holding Register - UI1(8b) - Zahlenwert: 18

Auswahl Register Type *Holding Register*,
Data Type *UI1(8b)* und Byte Order *A / B*

	HByte	LByte
18 =>	00	12
Data Order	1. Byte	2. Byte
A	00	12
B	12	00

Holding Register – UI4(32) - Zahlenwert: 29235175522 → AE41 5652

Auswahl Register Type *Holding Register*,
Data Type *UI1(32b)* und Byte Order *A-B-C-D*

	HWord		LWord	
	HByte	LByte	HByte	LByte
29235175522 =>	AE	41	56	52
Data Order	1. Byte	2. Byte	3. byte	4. Byte
A-B-C-D	AE	41	56	52
D-C-B-A	52	56	41	AE
B-A-D-C	41	AE	52	56
C-D-A-B	56	52	AE	41

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Unit –Textfeld

Durch drücken auf das Textfeld *Einheit*
gelangen Sie in eine Liste mit den
verfügbaren Einheiten


Die Auswahl der Einheit erfolgt durch drücken
des gewünschten Einheiten-Knopfes. Die
Übernahme der Einheit erfolgt durch betätigen
des Knopf *OK*.

Ein Wechsel zwischen den einzelnen
Listenseiten erfolgt durch drücken des
Knopfes *Page*.

Im Falle nicht wählbarer Einheiten kann die
benötigte Einheit selbst erstellt werden.
Hierzu ist einer der freien vordefinierten User
Knöpfen *User_x* zu wählen


Sensor-Einstellung / Typ „Modbus“

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → Skal. -Textfeld



Die Verwendung dieses Faktors ermöglicht die Anpassung des Ausgabewertes um denselben.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor-Einstellung → A1 → OK



Mit betätigen des **OK** Knopfes werden Eingaben übernommen und gespeichert.

Vordefinierter Sensor (Custom Sensor)

9.3.2.12 Vordefinierter Sensor (Custom Sensor)

Bei regelmäßiger Verwendung von verschiedenen Sensoren bzw. Sensoreinstellungen besteht die Möglichkeit basierend auf einer Grundversion sogenannte vordefinierte Sensoren(Custom Sensor) Einstellungen abzuspeichern und wieder einzulesen.

Abgespeichert werden alle Settings des Sensors bis auf Aufzeichnen und Alarmeinstellungen.

Vorsicht !




Bei Anwendung der Settings auf verschiedenen Kanäle, dann wird der Sensor-Name, Wert Name und Kurzname evtl. mehrfach vorkommen. Dies muss dann manuell geändert werden.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensoreinstellung

Basissensor-Einstellung vornehmen wie gewünscht, siehe Kapitel 9.3.2.1 bis 9.3.2.11

9.3.2.12.1 Sensoreinstellung speichern

Hauptmenü → Einstellungen → Sensoreinstellung → Speichern



Es werden alle schon gespeicherten Sensor-Settings aufgelistet, je nach ausgewähltem Speicherort USB Stick oder SD-Karte.

Speicherort /Pfad ist: DEV0002/Sensors

Bei Auswahl einer bestehenden Datei wird diese nach bestätigen mit **OK** mit den neuen Settings überschrieben.

Neue Datei abspeichern:

Auswahl des Speichersortes mittels der Knöpfe **USB** oder **SDCard**

Mit drücken von „Datei neu“ wird eine neue Datei angelegt.

In dem sich öffnenden Menü kann der neue Namen eingegeben werden, jedoch ist zu beachten das **nur 8 Zeichen** möglich sind.

Bestätigen mit **OK**


Danach kann noch ein Kommentar/Beschreibung eingegeben werden.

Diesen mit **OK** bestätigen und Daten werden gespeichert.

Vordefinierter Sensor (Custom Sensor)

9.3.2.12.2 Sensoreinstellung importieren


Hauptmenü → Einstellungen → Sensoreinstellung → A1 → Typ Textfeld → Custom Sensor



Es werden alle schon gespeicherten Sensor-Settings aufgelistet, je nach ausgewähltem Speicherort USB Stick oder SD-Karte.

Auswahl des Speichersortes mittels der Knöpfe **USB** oder **SDCard**


Die gewünschten Sensor-Settings(File) auswählen und mit **OK** bestätigen.



Zur Überprüfung werden ein Menü mit den Grunddaten des Sensors sowie der dazugehörige Kommentar angezeigt

Diesen mit **OK** bestätigen und Daten werden importiert.

Namensgebung sowie Aufzeichnungs- und Alarmeinrichtungen müssen ggf. adaptiert werden.



Bei Auswahl eines nicht kompatiblen Sensortyps (Analog / Digital) wird dies durch eine Fehlermeldung angezeigt.

9.3.3 Geräteeinstellung

Hauptmenü → Einstellungen → Geräteeinstellung



Übersicht der Geräteeinstellungen

9.3.3.1 Sprache

Hauptmenü → Einstellungen → Geräteeinstellung → Sprache



Hier kann eine von 10 Sprachen für das DS 400 ausgewählt werden.

9.3.3.2 Datum & Uhrzeit

Hauptmenü → Einstellungen → Geräteeinstellung → Datum & Zeit

*** Zeit & Datum Einstellungen ***

Aktuelle Zeit

Zeitzone UTC ±

Sommerzeit

Zurück Alarm Lg.stop 21.06.2013
9 days, In 06:28:29

Durch Drücken des *Zeitzone*-Textfeldes und Eingabe der richtigen *UTC*, lässt sich weltweit die korrekte Uhrzeit einstellen.

*** Zeit & Datum Einstellungen ***

Aktuelle Zeit

Zeitzone UTC ±

Sommerzeit

Zurück Alarm Lg.stop 21.06.2013
rval = 20 07:29:11

Die Sommer- und Winterzeitumstellung wird durch Drücken des *Sommerzeit*-Knopfes realisiert.

9.3.3.3 Netzwerk-Einstellung

Hauptmenü → Einstellungen → Geräteeinstellung → Netzwerk-Einstellung

*** Netzwerk Einstellung ***

IP-Adresse via DHCP

IP-Adresse	Subnetz Maske
192.172.168.44	255.255.255.0
Gateway-Adresse	DNS address
192.172.168.1	0.0.0.0
Hostname	HTTP Port
D4-0789	80
WebAdmin Password	12345678

Zurück anwenden & Restart

Hier kann eine Verbindung, mit oder ohne *DHCP*, zu einem Rechner eingerichtet und hergestellt werden.

Hinweis:

Mit aktiviertem *DHCP* (grüner Haken) ist die automatische Einbindung des DS 400 in ein vorhandenes Netzwerk, ohne dessen manuelle Konfiguration, möglich.

192 · 172 · 168 · 44

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

OK Cancelar

Nach dem Drücken, beispielsweise des *IP-Adresse*-Textfeldes, erscheint das Eingabefenster, wo im ausgewählten, gelb markierten Bereich, manuell eine IP-Teiladresse eingetragen werden kann. Der *Hostname* kann auch durch Drücken des Textfeldes eingetragen oder geändert werden.

Subnetz Maske und **Gateway-Adresse** werden auf die gleiche Art und Weise eingetragen!

*** Netzwerk Einstellung ***

IP-Adresse via DHCP

IP-Adresse	Subnetz Maske
192.172.168.44	255.255.255.0
Gateway-Adresse	DNS address
192.172.168.1	0.0.0.0
Hostname	HTTP Port
D4-0789	80
WebAdmin Password	12345678

Zurück anwenden & Restart

Zum Beispiel eine *IP-Adresse* aus dem Adressraum Klasse C-Netz.


Hinweis:

Privater Adressraum Klasse A-Netz
10.0.0.0 bis 10.255.255.255
Privater Adressraum Klasse B-Netz
172.16.0.0 bis 172.31.255.255
Privater Adressraum Klasse C-Netz
192.168.0.0 bis 192.168.255.255
Subnetz Maske: z. B. 255.255.255.0

Für das Einrichten des WebAdmin Password siehe auch Kapitel 9.3.10 Webserver


9.3.3.4 Relais Einstellungen

Hauptmenü → Einstellungen → Geräteeinstellung → Relais-Settings



Bei einer Aktivierung der *Relais*-Knöpfe ist es möglich mittels der angezeigten Alarmmeldung eine Relaisabschaltung zuzulassen.

Einstellung ist nur im Passwort geschütztem Menü *Geräteeinstellung* möglich.
Standwerte bei Auslieferung: nicht erlaubt




Bei Auftreten eines Alarm z.B. hier Alarm1 (gelb) von Kanal A1 wird eine Meldung eingeblendet. Wenn unter *Relais Settings* erlaubt wurde das Relais abzuschalten kann es durch betätigen den *Relais 1* Knopfes abgeschaltet werden. Die Meldung kann durch betätigen des *OK* Knopfes ausgeblendet.

9.3.3.5 SD-Karte

Hauptmenü → Einstellungen → Geräteeinstellung → SD-Karte → Zurücksetzen Logger Datenbank


Hauptmenü → Einstellungen → Geräteeinstellung → SD-Karte → SD-Karte löschen



Mit Betätigen der Taste *Zurücksetzen Logger Datenbank* werden die aktuell gespeicherten Daten für die Verwendung im DS400 gesperrt. Die Daten bleiben jedoch auf SD-Card gespeichert und sind für eine externe Verwendung verfügbar.

Mit Betätigen der Taste *SD-Karte löschen* werden alle Daten komplett von der SD-Card gelöscht.


Hauptmenü → Einstellungen → Geräteeinstellung → SD-Karte → Test SdCard



Mit Aktivierung *Test SdCard* wird ein Test der SD-Karte durchgeführt. Es werden Daten auf SD-Karte geschrieben und wieder gelesen. Die Anzahl der Test Zyklen sowie evtl. aufgetretene Fehler mit Fehlercode werden in der Statuszeile angezeigt.

Mittels Taste *Zurück* kommt man wieder ins Geräteeinstellungsmenü.

9.3.3.6 System




Übersicht der Systemeinstellungen

9.3.3.6.1 Systemeinstellungen sichern

Wichtig:

Vor dem Update die Geräteinstellung auf einen USB-Stick sichern!

Hauptmenü → Import / Export → Exportiere System Einstellungen



Mit Hilfe von *Exportiere System-Einstellungen* können alle vorhandenen System-Einstellungen auf einen USB-Stick bzw. auf die interne SD-Karte exportiert werden. Es werden alle Sensor-einstellungen inclusive Aufzeichnungs-, Alarm-, Messwertauflösung-, Graphik-, Aktuelle Werte- und Namesdefintionen gespeichert.

Speicherort Auswahl mittels der Knöpfe *SD-Card* bzw. *USB*.


Es kann eine vorhandene Datei ausgewählt werden (Daten werden überschrieben) oder eine neue Datei angelegt werden. Neue Datei wird erstellt durch betätigen der Taste „*new file*“. Gespeichert werden die Daten nach Bestätigung durch *OK*.

System / System update


9.3.3.6.2 System update

Achtung!

Ein System-Update ist nur mit angeschlossenem Steckernetzteil möglich, da sichergestellt werden muß das eine kontinuierliche Spannungsversorgung während des Updates vorliegt.




Hauptmenü → Einstellungen → Geräteeinstellung → System-Update



Übersicht der *System-Update*-Funktionen

9.3.3.6.3 Prüfung auf Updates

Hauptmenü → Einstellungen → Geräteeinstellung → System-Update → prüfe USB-Stick auf vorhandene Updates



Wenn nach dem Drücken des *Prüfe-USB Stick-auf-vorhandene-Updates*-Knopfes folgende Meldungen im Fenster erscheinen, ist das DS 400 nicht richtig mit dem USB-Stick verbunden oder es sind keine Dateien vorhanden.

Ist das DS 400 korrekt mit dem USB-Stick verbunden und gibt es neue Versionen der einzelnen SW Parts werden diese in roter Schrift und mit <new> gekennzeichnet.

Wird die Installation einer ältere Software-Version notwendig, muss man dies mit der Taste „Force all“ ausführen.

System / System update

9.3.3.6.4 Update Firmware

Hauptmenü → Einstellungen → Geräteinstellung → System-Update → Update-Firmware

DS 400 Update für alle ausgewählten Optionen (Software, Bilder, usw.).

Wichtig:

Wenn nach dem Update der *Neu-Starten*-Knopf erscheint, muss dieser für einen Neustart des DS 400 gedrückt werden!



9.3.3.6.5 Update Channels

Hauptmenü → Einstellungen → Geräteinstellung → System-Update → Update-Channels

DS 400 Update für alle Kanäle.



Wichtig:

Wenn nach dem Update der *Neu-Starten*-Knopf erscheint, muss dieser für einen Neustart des DS 400 gedrückt werden!



9.3.3.6.6 Reset-Werkseinstellungen


Hauptmenü → Einstellungen → Geräteinstellung → System → Zurücksetzen auf Standardeinstellungen



Bei Bedarf kann hier durch drücken des *Neu-Starten*-Knopfes das DS 400 neu gebootet werden.

9.3.3.7 Touchscreen kalibrieren

Hauptmenü → Einstellungen → Berührungsbildschirm-Kalibrierung



Falls nötig, kann hier die Bildschirmkalibrierung geändert werden. **Kalibrieren** drücken und es erscheint, 1. links oben, 2. rechts unten 3, links unten, 4. Rechts oben und 5. in der Mitte ein Kalibrierungskreuz. Diese Kreuze müssen nacheinander gedrückt werden. Ist die Kalibrierung positiv abgeschlossen erfolgt Meldung „**Kalibrierung erfolgreich**“ und wird mit **OK** bestätigt. Ist dies nicht der Fall, so kann, mit Hilfe von **Abbruch** und durch ein erneutes Drücken von **Kalibrieren**, die Kalibrierung wiederholt werden.


9.3.4 Helligkeit

Hauptmenü → Einstellungen → Helligkeit



Hier lässt sich die gewünschte **Helligkeit** (15–100%) des Displays direkt einstellen.

Zum .Beispiel: **Helligkeit** auf 50%



Mit Hilfe des **Abdunkeln-nach**-Knopfes kann, nach Ablauf eines zu definierenden Zeitintervalls (hier nach 15 Minuten), die **Helligkeit** auf das Minimum herabgesetzt werden.

Sobald der gedimmte Bildschirm wieder bedient wird, setzt sich die **Helligkeit** automatisch auf den zuletzt eingestellten Wert vor dem Dimmen ein.

Hinweis: Bei der ersten Berührung wird die **Helligkeit** in unserem Beispiel wieder auf 50 % Gesetzt. Danach ist wieder eine „normale“ Funktionsbedienung möglich.

Wichtig: Wenn der **Abdunkeln-nach**-Knopf nicht aktiviert ist, bleibt die Hintergrundbeleuchtung, bei der aktuell eingestellten **Helligkeit**, permanent an.

9.3.5 Reinigung

Hauptmenü → Einstellungen → Reinigen




Diese Funktion kann zur Reinigung des Touchpanels während laufender Messungen genutzt werden.

Sollte eine Minute zur Reinigung nicht ausreichen, kann der Vorgang jederzeit wiederholt werden.

Sollte die Reinigung schneller beendet sein, so kann durch längeres Drücken (ein bis zwei Sekunden) des *Zum-Abbrechen-lange-drücken*-Knopfes abgebrochen werden.

9.3.6 System-Übersicht

Hauptmenü → Einstellungen → System-Übersicht




Der Menüpunkt *System-Übersicht* bietet Information über, die anliegenden Spannungen und Ströme der einzelnen und der gesamten *Kanäle*, sowie die Spannungsversorgung der *Netzteile an*. Darüber hinaus können hier die wichtigsten Netzwerkinformationen, wie *IP*, *Host* und *MAC* entnommen werden.

Außerdem weiß man immer, aufgrund der *Betriebsstunden*, wie lange das DS 400 insgesamt schon in Betrieb war.

9.3.7 Über DS 400

Hauptmenü → Einstellungen → Über DS 400



Kurze Beschreibung der *Hard-* und *Softwareversion*, sowie die *Seriennummer* des DS 400.

Unter den *Optionen* kann man zusätzlich vier verschiedene Funktionen erwerben, falls man dies bei der Bestellung noch nicht getan hat.

9.3.8 Virtuelle Kanäle (optional)

Die Option „Virtual Channels“ bietet 4 zusätzliche Kanäle (keine HW Kanäle) für die Darstellung von Berechnungen von HW-Kanäle, virtuellen Kanälen sowie frei definierbaren Konstanten miteinander. Pro virtuellem Kanal sind bis zu 8 Werteberechnungen mit jeweils 3 Operanden und 2 Operationen zu realisieren.

Mögliche Anwendungen sind die Berechnungen von:



- spezifische Leistung einer Anlage
- Kompletterverbrauch der Anlage (mehrere Kompressoren)
- Energiekosten etc.

Berechnungsbeispiel und Darstellung „spezifische Leistung“ siehe [Kapitel 9.3.8.6](#)

9.3.8.1 Option „Virtual Channels“ freischalten

Nach Erwerb der Option „Virtual Channels“ muss diese zuerst freigeschaltet werden.

Hauptmenü → Einstellungen → über DS 400




Durch Drücken des *Kaufen* Knopfes für „Virtual Channels“ werden Sie zur Eingabe des Freischaltcodes aufgefordert.

Im Textfeld bitte Ihren Freigabecode eingeben und durch drücken des *OK* Knopfes aktivieren

9.3.8.2 Virtual Channels Einstellung

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → Virtual Channels




Nach Aktivierung des Knopfes „*Virtual Channels*“ im Sensor Einstellung Menü erscheint eine Übersicht der verfügbaren 4 Kanälen

Anmerkung:
Standardmäßig sind keine Kanäle voreingestellt.

9.3.8.3 Auswahl des Sensortyps


Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → Virtual Channels → V1



Wurde noch kein Sensor konfiguriert, erscheint der *Typ kein Sensor*.

Durch drücken auf das Textfeld *Typ kein Sensor* gelangen Sie in die Auswahlliste der Sensortypen (siehe nächsten Schritt).

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → Virtual Channels → V1 → Typ Textfeld



Wurde noch kein Sensor konfiguriert, erscheint der *Typ kein Sensor*.

Durch drücken des Knopfes **Generic** erfolgt die Auswahl des virtuellen Channels.

Bei Anwendung von **Custom Sensor** können vordefinierte Sensoreinstellungen geladen werden, siehe hierzu auch [Kapitel 9.3.2.12](#)

Durch drücken des Knopfes **kein Sensor** erfolgt ein Rücksetzen des Kanales.

Bestätigung der Auswahl erfolgt durch drücken des Knopfes **OK**.

Virtuelle Kanäle

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → Virtual Channels → V1 → Name Textfeld

*** Kanal V1 ***

Typ **Generic** Name

Aufzeichnen Alarm

No Value defined

OK Abbruch Info

Jetzt kann noch ein *Name* eingetragen werden

9.3.8.4 Konfiguration der einzelnen virtuellen Werte

Pro virtuellen Kanal können bis zu 8 virtuelle Werte berechnet werden welche jeweils separat aktiviert werden müssen:

9.3.8.4.1 Aktivierung der einzelnen virtuellen Werte

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → Virtual Channels → V1 → Pfeil rechts(2.Seite) → V1a → Use

*** Kanal V1 ***

Typ **Generic** Einstellung Virtuelle Werte **V1a = 0.000**

Select Value **benutze**

V1a V1b V1c V1d V1e V1f V1g V1h

Operand Operation

1.

2.

3. Einheit


OK Abbruch Info

Aktivierung eines virtuellen Wertes erfolgt durch betätigen des jeweiligen *Werte-Knopfes* z.B. *V1a* mit anschließender Betätigung des *benutze*-Knopfes.

Virtuelle Kanäle


9.3.8.4.2 Definition des Operanden

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → Virtual Channels → V1 → Pfeil rechts(2.Seite) → 1stOperand




Durch drücken auf das Textfeld *1st Operand* gelangen Sie in eine Auswahlliste mit den verfügbaren Hardware-Kanälen, virtuellen Kanälen und konstant Wert.


Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → Virtual Channels → V1 → 1st Operand → A1



Durch drücken eines Hardware oder virtuellen Kanal Knopfes z.B. *A1* öffnet sich eine Auswahlliste mit den pro Kanal verfügbaren Messkanälen bzw. Messwerten incl. definierten virtuellen Kanälen.



Durch betätigen des gewünschten Kanal-Knopfes z.B. *A1b* wird Auswahl übernommen.



Wurde der Knopf *const. Value* gedrückt, muss der Wert über das Zahlenfeld festgelegt werden. Mit Knopf *OK* wird der Wert übernommen

Mittels der Knöpfe *←* und *Clr* könne die Werte korrigiert werden.


Knopf *←* löscht letztes Zeichen
Knopf *Clr* löscht Wert komplett

Dieses Vorgehen gilt analog für alle Operanden (1st Operand, 2nd Operand und 3rd Operand).

Virtuelle Kanäle

9.3.8.4.3 Definition der Operationen

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → Virtual Channels → V1 → Pfeil rechts (2.Seite) → 1st Operation



Durch drücken auf das Textfeld *1st Operation* gelangen Sie in eine Liste mit den verfügbaren mathematischen Operanden


Auswahl und Übernahme des Operanten erfolgt durch drücken des gewünschten Knopfes

Betätigen des Knopfes *not used* deaktiviert die Operation mit dem zugehörigen Operator.


Dieses Vorgehen gilt analog für beide Operatoren (1st Operation und 2nd Operation)

9.3.8.4.4 Definition Einheit

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → Virtual Channels → V1 → Pfeil rechts (2.Seite) → Einheit



Durch drücken auf das Textfeld *Einheit* gelangen Sie in eine Liste mit den verfügbaren Einheiten




Die Auswahl der Einheit erfolgt durch drücken des gewünschten Einheiten-Knopfes. Die Übernahme der Einheit erfolgt durch betätigen des Knopf *OK*.

Ein Wechsel zwischen den einzelnen Listenseiten erfolgt durch drücken des Knopfes *Page*.


Im Falle nicht wählbarer Einheiten kann die benötigte Einheit selbst erstellt werden.

Hierzu ist einer der freien vordefinierten User Knöpfen *User_x* zu wählen. Blättern mit *Page* Knopf.

Virtuelle Kanäle



Für die Eingabe der neuen Einheit Knopf *Edit* drücken.



Einheit definieren und mit *OK* übernehmen.

Mittels der Knöpfe *←* und *Clr* kann die Eingabe korrigiert werden.

Knopf *←* löscht letztes Zeichen

Knopf *Clr* löscht Wert komplett

Wichtig


Bei Anwendung aller Werte und Operatoren sind Berechnungen mit 3 Werten und 2 Operanden möglich wobei dann nach folgender Formel aufgelöst wird:

Beispiel: $V1a = (1st\ Operand\ 1st\ operation\ 2nd\ Operand)\ 2nd\ operation\ 3rd\ Operand$

$$V1a = (A1c - A2a) * 4.6$$


9.3.8.5 Auflösung der Nachkommastellen Datenwerte bezeichnen und aufzeichnen

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → Virtual Channels → V1 → Werkzeug-Knopf



Die *Auflösung* der Nachkommastellen, *Kurzname* und *Wertname* sind unter dem *Werkzeugknopf* zu finden

Mit dem *Aufzeichnen-Knopf* werden die Daten ausgewählt die bei aktiviertem **Datenlogger** gespeichert werden




Für den aufzuzeichnenden *Wert* kann ein *Name* mit 10 Zeichen eingeben werden, um ihn später in den Menüpunkten *Grafik* und *Grafik/Aktuelle Werte* leichter identifizieren zu können.

Sonst ist die Bezeichnung z. B. *V1a*.

V1 ist der Kanalname und *a* der erste Messwert im Kanal, *b* wäre der zweite und *c* der dritte.

Die *Auflösung* der Nachkommastellen ist einfach, durch rechts und links drücken, einstellbar (0 bis 5 Nachkommastellen).

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → Virtual Channels → V1 → Aufzeichnen-Knopf



Mit den *Aufzeichnen*-Knöpfen werden die Messdaten ausgewählt, die bei **aktiviertem Datenlogger** gespeichert werden.


Vorsicht:

Bevor die ausgewählte Messdaten aufgezeichnet werden, muss nach Beendigung der Einstellungen der Datenlogger aktiviert werden (Siehe Kapitel [9.3.11 Logger-Einstellung \(Datenlogger\)](#)).

Siehe auch Kapitel [9.3.2.2 Messdaten bezeichnen](#) und [9.3.2.3 Messdaten aufzeichnen](#)


9.3.8.6 Beispiel Berechnung „Spezifische Leistung“

Als Beispiel wird eine Kompressor-Anlage mit 3 Kompressoren zu Grunde gelegt. Verbrauchsmessung jeweils mit einer Verbrauchssonde VA400 an den Eingängen A1 – B1 sowie ein Stromzähler an Eingang B2.



Berechnet wird der kompletter Verbrauch von Luft und Energie sowie die „Spezifische Leistung“ der kompletten Anlage,

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → Virtual Channels → V1 → Pfeil rechts (2.Seite) → V1a → Use



Auswahl und Eingabe der Operanden und Operationen siehe Kapitel [9.3.8.4.2](#) und Kapitel [9.3.8.4.3](#).

Resultat für *V1a* ist Summe von Verbrauchssensor *A1* + *A2* + *B1* siehe Bereich Resultat. In diesem Beispiel *66090,2 m³*

Virtuelle Kanäle

*** Kanal V1 ***

Typ **Generic** Name **Anlage Halle3**

Aufzeichnen	Alarm
<input type="checkbox"/> V1a 66090.2 m ³	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> V1b 4720.75 kWh	<input type="checkbox"/>

OK Abbruch Info

Resultat **V1b** ist der Stromverbrauch ausgelesen vom Stromzähler

V1a → kompletter Druckluftverbrauch
V1b → Stromverbrauch

*** Kanal V1 ***

Typ **Generic** Name **Anlage Halle3**

Aufzeichnen	Alarm
<input type="checkbox"/> V1a 66090.2 m ³	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> V1b 4720.75 kWh	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> sp. Leist. 0.0714 kWh/m ³	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kosten 991.36 €	<input type="checkbox"/>

OK Abbruch **1** 1..4 Info

Berechnung der *spez. Leist.* erfolgt hier mit $V1c = V1b / V1a$ mit Resultat 0,072 kWh/m³

Berechnung der Gesamtkosten erfolgt mit $V1d = V1b * 0.21$ mit Resultat 991,36 €
Berechnung Energiekosten pro m³ erzeugter Luft erfolgt mit $V1e = V1c * 0.21$

Da mehr als 4 Werte in diesem virtuellen Kanal verwendet werden bedingt dies eine Teilung der Anzeige. Wechsel zwischen den Seiten mittels dem *Seitenknopf*.

*** Kanal V1 ***

Typ **Generic** Name **Anlage Halle3**

Aufzeichnen	Alarm
<input type="checkbox"/> V1a 66090.2 m ³	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> V1b 4720.75 kWh	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> sp. Leist. 0.0714 kWh/m ³	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kosten 991.36 €	<input type="checkbox"/>

OK Abbruch Info

*** Kanal V1 ***

Typ **Generic** Name **Anlage Halle3**

Aufzeichnen	Alarm
<input type="checkbox"/> Kosten/m ³ 0,015 €/m ³	<input type="checkbox"/>

OK Abbruch **2** 5..8 Info


9.3.9 Analog Total (optional)

Die Option „**Analog Total**“ bietet die Möglichkeit einer Verbrauchsermittlung auch für Sensoren mit analogen Ausgängen z.B.: 0-1/10/30V bzw. 0/4 – 20mA.


9.3.9.1 Option „Analog Total“ freischalten

Nach Erwerb der Option „Analog Total“ muss diese zuerst freigeschaltet werden.

Hauptmenü → Einstellungen → über DS 400



Durch Drücken des *Kaufen* Knopfes für „Analog Total“ werden Sie zur Eingabe des Freischaltcodes aufgefordert.




Im Textfeld bitte Ihren Freigabecode eingeben und durch drücken des *OK* Knopfes aktivieren

Analog Total

9.3.9.2 Auswahl des Sensortyps

Siehe auch Kapitel [9.3.2.10 Konfiguration von Analogsensoren](#)


Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → B1



Wurde noch kein Sensor konfiguriert, erscheint der **Typ kein Sensor**.


Durch drücken auf das Textfeld **Typ kein Sensor** gelangen Sie in die Auswahlliste der Sensortypen (siehe nächsten Schritt).

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellungen → B1 → Typ Textfeld



Auswahl des geforderten Sensortyps durch drücken des entsprechenden Knopfes, hier z.B.; 4-20mA

Bestätigen und übernehmen mit der Taste **OK**.



Auswahl der Einheiten durch drücken auf die entsprechenden Textfelder Einheit **Messwert** bzw. **Verbrauchsmenge**

Skalierungswerte für 4mA sowie 20mA eingeben, hier 0 m³/h und 170m³/h. Falls erforderlich ist es möglich ein Startwert für die Verbrauchsmenge, für die Übernahme eines Zählerstandes, einzugeben. Dazu im Textfeld **set Total to** den Wert eingeben.

Bestätigung der Eingaben durch drücken des **OK** Knopfes

Hinweis:

Das Textfeld „Einheit –Verbrauchsmenge“ ist nur editierbar im Falle von Messwerten(Einheiten) mit Volumen bzw. Mengen pro Zeiteinheit und damit auch die Verbrauchsmengenberechnung.

9.3.10 Webserver (optional)

Der Webserver ermöglicht Ihnen das Auslesen der Systeminformationen, Auslesen und Auswerten der Messdaten, einen nachträglichem Loggerstart und zudem einen E-Mailversand bei Grenzwertüberschreitungen über das Internet.

Die einzelnen Funktionen sind über definierte geschützte Benutzerebenen zugänglich. Die Vergabe der Zugangsberechtigungen erfolgt durch den Systemadministrator. Übersicht Zugangsberechtigungen siehe [Kapitel 9.3.10.4.1](#).

Nach Erwerb der Option „Webserver“ muss diese zuerst freigeschaltet werden.

9.3.10.1 Option „Webserver“ freischalten

Hauptmenü → Einstellungen → über DS 400

*** über DS400 ***

Gerät	Optionen
Geräte Typ: DS400	<input type="button" value="kaufen"/> Webserver
Serien Numme 00000000	<input type="button" value="kaufen"/> Virtual Channels
Hardware Version: 0.00	<input type="button" value="kaufen"/> Analog Total
Software Version: V0.65	<input type="button" value="kaufen"/> Data Logger

Kontakt: www.cs-instruments.com

Durch Drücken des *Kaufen* Knopfes für „Analog Total“ werden Sie zur Eingabe des Freischaltcodes aufgefordert.

Enter Code für Option 1

←

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

Im Textfeld bitte Ihren Freigabecode eingeben und durch drücken des *OK* Knopfes aktivieren.

Webserver

9.3.10.2 Einrichten Web Admin Password

Einrichtung des Web Admin Password erfolgt am DS 400 unter

Hauptmenü → Einstellungen → Geräteeinstellungen → Netzwerkeinstellungen

*** Netzwerk Einstellung ***

IP-Adresse via DHCP

IP-Adresse: 1.2.3.4 Subnetz Maske: 0.255.255.255

Gateway-Adresse: 1.2.3.4 DNS address: 1.2.3.4

Hostname: D4-0000 HTTP Port: 0

WebAdmin Password: 12345678

Zurück anwenden & Restart

Hier im Textfeld *WebAdmin Password* das gewünschte Passwort mit ≥ 8 Zeichen eintragen

Übernahme durch betätigen von *anwenden & Restart*.

9.3.10.3 Webserver Aufruf

Mit einem Internet-Browser (IE, Firefox, Chrome) kann über IP-Adresse ihres DS400 der Webserver gestartet werden.

http:// <IP-Adresse des DS400>

Hinweis:

Die IP-Adresse des DS400 finden Sie in den Kapitel [9.3.6 System Übersicht](#) und [9.3.3.3 Netzwerk Einstellung](#).

Webserver Startfenster Info:

CS INSTRUMENTS GmbH DS400 09.04.2015 - 10:14:04 Visits: 1

User: ... Login

english

System Information	
Brandname	DS400
Company	CS Instruments
Serialnumber	40130024
Hardware Version	V1.21
Software Version	V92.60
Channel Version Analog	V0.43
Channel Version Digital	V0.75
Language Version	V0.61
WebUI Version	V1.06
Total Channels	4
Hostname	D4-0024
Calling IP	192.168.172.19
Logger State	run
Alarm State	OK

visit CS Instruments

Hierfür werden keine weiteren Rechte benötigt, siehe [Kapitel 9.3.10.4](#)

9.3.10.4 Webserver Rechtevergabe (Administrator)

9.3.10.4.1 Zugangsberechtigungen Webserver

Für einzelne Funktionen werden entsprechende Rechte benötigt siehe Tabelle „Zugriffsrechte“

Rechte Gruppe	Info	Status	Anzeige	Chart	AlarmMail	Einrichten Benutzer/Mail
ohne	X					
Gast	X	X	X			
Anwender	X	X	X	X		
Operator	X	X	X	X	X	
Admin	X	X	X	X	X	X

Tabelle Zugriffsrechte

9.3.10.5 Webserver Login

Nach Auswahl « **Anmelden** » erscheint folgendes Menü

Anmeldung als Administrator erfolgt mit Benutzernamen «admin» und dem WebAdmin Passwort.
Einrichten des WebAdmin Passwortes siehe [Kapitel 9.3.10.2](#)

The screenshot shows the DS400 web interface. At the top, there is a green header with the CS INSTRUMENTS GmbH logo and the text 'DS400'. On the right side of the header, it displays the date '09.04.2015 - 10:20:24' and the number of visits 'Besuche: 2'. Below the header, there is a navigation menu on the left with options like 'deutsch', 'Informationen', 'Favoriten', 'Status', 'All Werte', 'Anzeige', 'Chart', 'AlarmMail', 'Benutzer', 'Einrichten', and 'Passwort'. In the center, there is a yellow box titled 'Anmelden' containing a login form with fields for 'Benutzername' and 'Passwort', and a button labeled 'Absenden'. At the bottom of the page, there is a yellow footer with the text 'visit CS Instruments'.

Nach Anmeldung als Administrator sind alle Menüpunkte, linke Seite, aktiviert.

9.3.10.6 Neuanlage Benutzer und Passwort

Auswahl von Menüpunkt « **Benutzer** » (nur für Administratoren zugänglich)

The screenshot shows the DS400 web interface. At the top, there is a green header with the CS INSTRUMENTS GmbH logo, the text 'DS400', and the date '09.04.2015 - 10:33:23' along with 'Besuche: 2' and 'Benutzer: admin Abmelden in: 3:38'. On the left, there is a vertical menu with options like 'Information', 'Favoriten', 'Status', 'Akt Werte', 'Anzeige', 'Chart', 'Alarm-Mail', 'Benutzer', 'EMail', and 'Testseite'. The main content area displays a form titled 'Benutzer & Passwort Einstellung' with three columns: 'Benutzer', 'Passwort', and 'Gruppe'. The form contains several rows of input fields and dropdown menus. The first row has 'Gast' in the 'Benutzer' field, '****' in the 'Passwort' field, and 'Gast' in the 'Gruppe' dropdown. The second row has 'Operator' in the 'Benutzer' field, '*****' in the 'Passwort' field, and 'Operator' in the 'Gruppe' dropdown. The third row has 'User' in the 'Benutzer' field, '*****' in the 'Passwort' field, and 'Anwender' in the 'Gruppe' dropdown. The fourth row has 'AdminJK' in the 'Benutzer' field, '*****' in the 'Passwort' field, and 'Administrator' in the 'Gruppe' dropdown. Below these rows are two more empty rows with input fields and dropdown menus. At the bottom of the form are two buttons: 'Einstellung Senden' and 'Aktualisieren'.

Hier können dann mehrere Benutzer sowie deren Zugangsberechtigungen angelegt werden.

Benutzername : min. 4 Zeichen; max. 12 Zeichen

Passwort : min. 4 Zeichen, max. 12 Zeichen

Gruppe: siehe Zugriffsrechte Kapitel 9.3.10.4

Die Eingaben werden gespeichert mit « **Einstellung senden** »


Webserver

9.3.10.7 Webserver E-Mail Konfiguration (Administrator)

Auswahl von Menüpunkt « **E-Mail** » (nur für Administratoren zugänglich)

Falls nicht als Administrator angemeldet bitte entsprechend [Kapitel 9.3.10.5](#) anmelden

Bei Erstkonfiguration sind keine Einträge vorhanden.



Für die Konfiguration benötigen Sie einen existierenden Mail Account sowie dessen Zugangsdaten

E-Mail Konfiguration	
von Sender	DS400@cs-instruments.com
an Empfänger 1	KH.frank@cs-instruments.com
an Empfänger 2	
Mail-Konto ServerName	smtp.tund1.de
SMTP Port	587
braucht Authentification	<input checked="" type="checkbox"/>
Mail-Konto Benutzer	DS400@cs-instruments.com
Mail-Konto Passwort	*****
<input type="button" value="Test EMail Einstellung"/>	
<input type="button" value="Einstellung Senden"/> <input type="button" value="Auffrischen"/>	

Von Sender: angelegter Email Benutzername
An Empfänger 1: EMail Adresse Empfänger 1
An Empfänger 2: EMail Adresse Empfänger 2
Mail-Konto Servername: Name des SMTP Postausgangsserver Ihres Providers
Mail-Konto Benutzer: Email Adresse des Benutzers
Mail-Konto Passwort: Benutzer Passwort für Email Account

Es können max. 2 EMail-Empfänger definiert werden

Die Eingaben werden gespeichert mit « **Einstellung senden** »

Zur Überprüfung der Korrektheit kann ein Email-Test durchgeführt werden, dazu bitte die Taste « **Test EMail Einstellung** » aktivieren.

```
EMail Test ... OK
see below

MailServer IP = 212.227.15.167
try to Connected
Connected
try auth login
login OK
send header
send body
send quit
tcp_close OK
SMTP-Task ready
```

Sind alle Einstellungen positiv verifiziert erscheint folgende Meldung (links) und eine Test EMail wird an die definierten Empfänger versandt.

9.3.10.8 Webserver AlarmMail (Administrator & Operator)

Diese Funktion ermöglicht bei Grenzwertüberschreitungen (Alarmen) die Versendung einer EMail an die definierten EMail- Adressen.

E-Mail- Versand ist bezogen auf die jeweiligen Alarmrelais, d.h. bei einer Grenzwertüberschreitung mit Relaisabfall wird zusätzlich eine EMail versandt.

Der EMail Inhalt ist vordefiniert, lediglich ein Kurzkommentar kann ergänzt werden

EMail bei Alarm	Empfänger 1	Empfänger 2	Kurzkommentar (max 40 Zeichen)	Testmail
Relais #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DS400 Test	versenden
Relais #2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		versenden

EMail bei Alarm	Empfänger 1	Empfänger 2	Kurzkommentar (max 40 Zeichen)	Testmail
Relais #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DS400 Test	versenden
Relais #2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		versenden

Einstellung Senden

Hier sind die entsprechenden Alarme/Relais für die gewünschten EMail Empfänger zu aktivieren. Zudem kann für jeden Alarm/Relais ein Kurzkommentar eingegeben werden. Speichern der Einstellungen erfolgt durch betätigen der Taste *Einstellung senden*.

Alarm Email Inhalt:

DS 400 ALARM

Event: 15.01.2015 13:49:20

IP: 192.168.172.39



Hostname: DE-0529

- Alarm for Relais_1 Level_1 Comment: Test1
 - Channel (A2) "Ch-A2" Value "Temp."
 - Actual = 30.33°C > 30.000°C (Limit ± Hyst.)

End of message

9.3.10.9 Webserver Chart (Administrator, Operator & Anwender)

Diese Funktion ermöglicht die Ansicht aller auf der SD-Karte aufgezeichneten Messdaten anzuzeigen. Die Messwert-dateien sind bei kontinuierlicher Aufzeichnung, tageweise, sonst entsprechend der Aufzeichnung gewählten Zeitraum gespeichert.



Auswahl Datei: Hier kann die gewünschte Datei ausgewählt werden. Mit den Tasten *previous* & *next* kann die vorherige bzw. auf die nächste gespeicherte Datei ausgewählt werden.

Auswahl Wert: Hier wird der gewünschte Messwert der Aufzeichnung gewählt.

X-Scale : Mit der Eingabe der Zeit in « *von* » und « *bis* » kann eine Zeitspanne ausgewählt/definiert werden.

Darstellung der Kurve erfolgt durch Betätigen der Taste *zeichne Kurve*, zudem muss *zeige Mittelwert* aktiviert sein.


Mittels Aktivierung von *zeige Minimum* und *zeige Maximum* können die minimum & maximum Werte angezeigt werden. Durch Aktivierung *zeige Kurve* wird jeweils deren Kurve angezeigt.

9.3.10.10 Webserver Anzeige


Diese Funktion ermöglicht die Anzeige von Graphik/Aktuelle Werte, Kanäle, Aktuelle Werte, Alarm, und Einstellungen (Systemstatus, über DS 400).

Hinweis :

Zu beachten ist das die Änderung der Anzeige am DS 400 ebenso umgestellt wird. Bei gleichzeitigen Zugriff auf das DS 400 hat Operator Vorort Vorrang, bei gleichzeitigem Webaccess ist Reihenfolge entsprechend Zugriffsrecht.



Anzeige → Chart/RT




Zeitskala: Hier kann eine Zeitspanne ausgewählt werden

Aktiver Plot: Hier wird die gewünschte Y-Skalierung gewählt.

Beides erfolgt analog der Bedienung DS 400 Durch betätigen der Taste **Home** kommt zum Hauptmenü Anzeige zurück.

Anzeige → Channels



Kanalauswahl: Hier kann auf den gewählten Kanal gewechselt werden.

Seite wechseln: Hiermit wird im Falle einer 2.Seiten diese umgeschaltet.

HW/VirtCh. : Bei vorhandener Option **Virtuelle Kanäle** wird hier umgeschaltet.

Einstellungen erfolgen analog der Bedienung DS 400

Durch betätigen der Taste **Back** kommt zum Hauptmenü Anzeige zurück.

Analog dazu werden die Ansichten

- Aktuelle Werte (Realtime)
- Alarm
- Settings

- Anzeige → Realtime
- Anzeige → Alarm
- Anzeige → Settings

ausgewählt.

9.3.10.11 Webserver Akt. Werte

The screenshot shows the DS400 webserver interface. The top navigation bar includes the CS INSTRUMENTS GmbH logo, the title 'DS400', and the date/time '09.04.2015 12:22:17' with a user login 'Benutzer: admin' and 'Abmelden' button. A left sidebar contains navigation options like 'deutsch', 'Informationen', 'Favoriten', 'Status', 'Akt. Werte', 'Anzeige', 'Chart', 'AlarmMail', 'Benutzer', 'EMail', and 'Tastatelo'. The main content area is titled 'Aktuelle Werte (09.04.2015 - 12:22:13)' and features a table with 8 columns for sensor values. The table includes a 'Kanal' column and 'Wert 1' through 'Wert 8' columns. The first three rows of data are: S1 (R1) with Wert 1 '8.06 mA', S2 (B2) with Wert 1 '3.00 m³/min' and Wert 2 '481470 m³', and S3 (V1) with Wert 1 '20.24 mA'. Below the table, there are controls for 'Update Zeit: 60 sec' and 'Zeichengröße: tiny'. A footer bar at the bottom says 'Visit CS Instruments'.

- zeige Sensor: ausblenden bzw. einblenden einzelner Sensoren
- zeige Wert: ausblenden bzw. einblenden einzelner Sensorwerte
- Update Zeit: Auswahl der Zeitspanne für den nächsten Datenupdate (60s, 30s, 10s, 5s, 2s, 1s)
- Zeichengröße: Auswahl der Darstellungsgröße (4 Schriftgrade)

9.3.10.12 Webserver Status

The screenshot shows the DS400 webserver interface displaying status information. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The left sidebar is also present. The main content area is titled 'Alarm Status' and shows two relays: 'Relais 1' and 'Relais 2', both with a status of 'OK'. Below this, there is a 'Logger Status' section with a table showing 'Status' as 'Stopp', 'Zeitintervall' as '15 Sekunden', and 'Restkapazität' as '6465 Tage'. A 'Start Logger' button is located below the table. A footer bar at the bottom says 'Visit CS Instruments'.

Hier wird der aktuelle Status der Relais und Logger dargestellt.

Hinweis:

Im Falle eines gestoppten Loggers ist es möglich als Operator und Administrator den Logger zu starten. Ein Loggerstop ist nur am DS400 direkt möglich.

9.3.11 Datenlogger (optional)

Nach Erwerb der Option „Datenlogger“ muss diese zuerst freigeschaltet werden.

9.3.11.1 Option „Datenlogger“ freischalten

Hauptmenü → Einstellungen → über DS 400

*** über DS400 ***

Gerät	Optionen
Geräte Typ: DS400	kaufen Webserver
Serien Numme 00000000	kaufen Virtual Channels
Hardware Version: 0.00	kaufen Analog Total
Software Version: V0.65	kaufen Data Logger

Kontakt: www.cs-instruments.com

Zurück

Durch Drücken des *Kaufen* Knopfes für „Analog Total“ werden Sie zur Eingabe des Freischaltcodes aufgefordert.

Im Textfeld bitte Ihren Freigabecode eingeben und durch drücken des *OK* Knopfes aktivieren

Enter Code für Option 4

[Yellow input field] [←]

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

OK Abbruch

9.3.11.2 Datenlogger Einstellungen

Hauptmenü → Einstellungen → Logger-Einstellungen

*** Logger Einstellung ***

Zeitintervall (sec)

1	2	5	10	15	30	60	120	1
---	---	---	----	----	----	----	-----	---

Erzwingne neue Logger Datei

Kommentar: -- no comment --

Logger gestoppt Startzeit Stoppzeit


START STOPP 05:16:00 - 21.0 ---

Zurück

verbleibende Logger Kapazität = 1531 Tage
Logging: 0 Kanäle ausgewählt
Zeitintervall (min 1 sec)

In der obersten Zeile lassen sich die vordefinierten *Zeitintervalle* 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 und 120 Sekunden für die Aufzeichnung wählen.

Datenlogger



Ein davon abweichendes, individuelles *Zeitintervall* kann im weiß unterlegten Textfeld rechts oben, wo immer das momentan eingestellte *Zeitintervall* angezeigt wird, eingetragen werden (hier zum Beispiel 20 Sekunden).

Hinweis:

Das größte, mögliche *Zeitintervall* beträgt 300 Sekunden (5 Minuten).


Hinweis:

Wenn mehr als 12 Messdaten gleichzeitig aufgenommen werden, beträgt das kleinste mögliche Datenlogger-Intervall 2 Sekunden.

Wenn mehr als 25 Messdaten gleichzeitig aufgenommen werden, beträgt das kleinste mögliche Datenlogger-Intervall 5 Sekunden.

Hauptmenü → Einstellungen → Logger-Einstellung → Erzwingen-neue-Logger-Datei-Knopf bzw.

Hauptmenü → Einstellungen → Logger-Einstellung → Erzwingen-neue-Logger-Datei-Knopf → Kommentar-Textfeld



Durch Drücken des *Erzwingen-neue-Logger-Datei-Knopfes* wird eine neue Aufzeichnungsdatei angelegt und mit der Auswahl des *Kommentar*-Textfeldes kann ein Name oder Kommentar eingetragen werden.

Wichtig:

Wenn eine neue Aufzeichnungsdatei angelegt werden soll, muss der *Erzwingen-neue-Logger-Datei-Knopf* aktiviert sein. Ansonsten wird die zuletzt angelegte Aufzeichnungsdatei verwendet.

Datenlogger

Hauptmenü → Einstellungen → Logger-Einstellung → Startzeit-Knopf

The screenshot shows the 'Logger Einstellung' menu. At the top, it says '*** Logger Einstellung ***'. Below that is a section for 'Zeitintervall (sec)' with buttons for 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, and 20 (highlighted). A checkbox 'Erzwinge neue Logger Datei' is checked. A 'Kommentar:' field contains 'Messung 1'. A red button 'Logger gestoppt' is visible. Below it are 'START' and 'STOPP' buttons. To the right, 'Startzeit' is checked and 'Stopzeit' is not. The 'Startzeit' field shows '06:20:00 - 21.0'. At the bottom, there is a 'Zurück' button and status information: 'verbleibende Logger Kapazität = 9999 Tage', 'Logging: 0 Kanäle ausgewählt', and 'Zeitintervall (min 1 sec)'.

Durch Drücken des *Startzeit*-Knopfes und anschließend Drücken des Datum/Zeit-Textfeldes darunter, kann das Datum sowie die *Startzeit* der Datenlogger-Aufnahme eingestellt werden.

Hinweis:

Bei Aktivierung der *Startzeit* wird diese automatisch auf die aktuelle Zeit plus eine Minute gesetzt.

Hauptmenü → Einstellungen → Logger-Einstellung → Stoppzeit-Knopf

The screenshot shows the 'Logger Einstellung' menu. It is similar to the previous one, but the 'Stopzeit' checkbox is also checked. The 'Stopzeit' field now shows '07:20:00 - 21.0'. The 'START' and 'STOPP' buttons are still present.

Durch Drücken des *Stopzeit*-Knopfes und anschließend Drücken des Datum/Zeit-Textfeldes darunter, kann das Datum sowie die Uhrzeit für das Ende der Datenlogger-Aufnahme eingestellt werden.

Hinweis:

Bei Aktivierung der *Stopzeit* wird diese automatisch auf die aktuelle Zeit plus eine Stunde gesetzt.

Hauptmenü → Einstellungen → Logger-Einstellung → Startzeit-Knopf/Stopzeit-Knopf → Datum/Zeit-Textfeld

The screenshot shows a 'Stopzeit' dialog box. At the top, it says 'Stopzeit'. Below that is a date/time input field showing '07 : 20 : 00 | 21 · 06 · 13' with a 'Cal' button. Below the input field is a numeric keypad with buttons for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0. At the bottom are 'OK' and 'Abbruch' buttons.

Nach dem Drücken des *Datum/Zeit-Textfeldes* erscheint das Eingabefenster, in welchem immer der gelb markierte Bereich der Uhrzeit oder des Datums eingestellt und geändert werden kann.

Datenlogger

Hauptmenü → Einstellungen → Logger-Einstellung → Startzeit-Knopf/Stopzeit-Knopf → Datum/Zeit-Textfeld → Cal-Knopf



Mit dem **Cal**-Knopf lässt sich bequem aus dem Kalender das gewünschte Datum auswählen.

Hauptmenü → Einstellungen → Logger-Einstellung → Start-Knopf



Nach der **Start**- bzw. **Stopzeit**-Aktivierung und den vorgenommenen Einstellungen, wird der **Start**-Knopf gedrückt und der Datenlogger steht auf **aktiv**.

Der Datenlogger startet die Aufzeichnung dann zum eingestellten Zeitpunkt!

Hauptmenü → Einstellungen → Logger-Einstellung → Start-Knopf/Stopp-Knopf



Der Datenlogger kann auch ohne aktivierte Zeiteinstellungen, mit Hilfe der **Start**- und **Stopp-Knöpfe**, aktiviert und deaktiviert werden.

Links unten wird angezeigt, wie viele Werte aufgezeichnet werden und für wie lange noch aufgezeichnet werden kann.

Hinweis:

Bei einem aktivierten Datenlogger können die Settings nicht verändert werden.

Wichtig:

Wenn eine neue Aufzeichnungsdatei angelegt werden soll, muss der **Erzwinge-neue-Logger-Datei**-Knopf aktiviert sein. Ansonsten wird die zuletzt angelegte Aufzeichnungsdatei verwendet.

9.4 Grafik


Hauptmenü → Grafik

Vorsicht:

In der **Grafik** können nur Aufzeichnungen dargestellt werden, die bereits beendet sind!


Laufende Aufzeichnungen können in **Grafik/Aktuelle Werte** beobachtet werden.

(siehe Kapitel **9.5 Grafik/Aktuelle Werte**)



Während einer laufenden Messung, werden keine Werte dargestellt!

Zoom- und Scroll-Möglichkeiten im Zeitbereich der **Grafik**:




Maximal kann ein ganzer Tag dargestellt werden (24h).





Es wird der kleinste mögliche Bereich dargestellt, je nach Zeitintervall der Aufnahme.

Zusätzliche Zoom- und Scroll-Möglichkeiten in **Grafik** und **Grafik/Aktuelle Werte**:



Grafik

Hauptmenü → Grafik → Datum-Textfeld



Durch Drücken des *Datum*-Textfeldes (Mitte unten) erscheint der Kalender, aus dem das passende Datum bequem ausgewählt werden kann.

Gespeicherte Messdaten lassen sich hier nach der *Uhrzeit* (*Start und Stopp*), dem *Kommentar* und *Dateinamen* (enthält englisches Datum) auswählen.

Hauptmenü → Grafik → Setup

Im *Setup* kann man 2 verschiedene y-Achsen-Belegungen vornehmen und dazu eine *Einheit*, die y-Achsen-Skalierung (*min, max, Raster*), mehrere Kanäle (*Kurve*) und eine *Farbe* wählen.




1.
Die y-Achse *links* . ist schon aktiviert, ihr kann nun eine *Farbe* zugeordnet werden.

Hinweis:
Eine Raster-Einstellung ist hier bereits möglich, ist aber meistens zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. dann, wenn eine Aufzeichnung gewählt wurde, sinnvoller!

Grafik

Hauptmenü → Grafik → Setup → Einheit-Textfeld



Hier wird die *Einheit* der darzustellenden Aufzeichnung aus dem Menü ausgewählt.



Hauptmenü → Grafik →



Jetzt lässt sich die y-Achsen-Skalierung mit *min*, *max*, und *Raster* einstellen.

Mittels *A.Scale* - Knopf kann eine berechnete Auto Skalierung festgelegt werden.


Auf die gleiche Art und Weise lässt sich auch die verbleibende y-Achse belegen!



Zwei unterschiedliche Rastereinstellungen mit verschiedenen *Einheiten* und *Farben*.


Grafik

Hauptmenü → Grafik



9.5 Grafik/Aktuelle Werte

Hauptmenü → Grafik/Aktuelle Werte




Hier können einer oder mehrere Kanäle für die Aufnahme und Darstellung von Messdaten, z. B. eines Taupunktsensors oder mehrerer verschiedener Sensoren, ausgewählt werden.

Nach Drücken dieses Knopfes werden momentan aufgezeichnete Messdaten im aktuellen Zeitbereich dargestellt.

Schnellzugriff auf vordefinierte Zeitbereiche 24h, 8h, 1h, 15min und 2min. Auf Knopfdruck wird die Grafik für den ausgewählten Zeitbereich dargestellt.

Screenshot Knopf zum Speichern des Bildschirms auf USB Stick oder SD Karte.

Hauptmenü → Grafik/aktuelle Werte →  #1- #6




Unter diesem Menüpunkt können bis zu vier Kanäle (je nach Ausführung des DS 400) gleichzeitig aktiviert und in [Hauptmenü → Grafik/Aktuelle Werte](#) angesehen werden.



Hier wurde der Kanal A1 gewählt. Zu jedem Kanal kann ein Wert zur Darstellung in der [Grafik](#) ausgewählt werden. Darüber hinaus lässt sich, wie in [Hauptmenü → Grafik](#), eine [Farbe](#) sowie die y-Achsen-Skalierung ([min](#), [max](#), [Raster](#)) bestimmen.

Grafik / Aktuelle Werte

Hauptmenü → Grafik/aktuelle Werte



Kanal A1:

Das Durchflussvolumen als *Grafik*.




Wenn mehrere Kanäle belegt sind werden alle Grafiken angezeigt. Zu beachten ist, dass immer nur die y-Achse des ausgewählten Kanals dargestellt wird.

Trägt man im Setup keine Y-Achsen-Skalierung ein, wird *min* auf 0, *max* auf 100 und *Raster* auf 10 gesetzt

Auf diese Weise lassen sich auch die verbleibenden Setups belegen!





9.6 Kanäle (Channels)

Hauptmenü → Kanäle(Channels)

A1 Halle 1		A2 Halle 2	
<input checked="" type="checkbox"/> Flw	0.00 m³/h	<input checked="" type="checkbox"/> Flw	0.00 m³/h
<input checked="" type="checkbox"/> Con	90164 m³	<input checked="" type="checkbox"/> Con	3182 m³
Vel	0.00 m/s	Vel	0.00 m/s
Tmp	28.30 °C	Tmp	27.23 °C
B1 Halle 1		B2	
<input checked="" type="checkbox"/> DP	12.56 °Ctd	frei	
RHd	42.4136 %		
<input checked="" type="checkbox"/> Tmp	26.36 °C		
AHd	10.5077 g/m³		
Home  Virtueller Ka...		Alarm  Lq.stop 17.08.2012	 pacity =... 04:40:32

Die Ansicht *Aktuelle Werte* zeigt die aktuellen Messwerte aller angeschlossenen Sensoren. Bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Alarmgrenzen blinkt der jeweilige Messwert gelb (*Alarm-1*) bzw. rot (*Alarm-2*).

Hauptmenü → Kanäle(Channels) → A1

*** Kanal A1 ***			- 0.0 V
			- 0 mA
Typ	VA5xx	Name	Halle 1
Aufzeichnen		Alarm	
<input type="checkbox"/>	 Flow	0.00 m³/h	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 Comsumpt.	4589 m³	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 Velocity	0.00 m/s	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 Temp.	25.70 °C	<input type="checkbox"/>
Zurück	speichern	Min/Max	


Die einzelnen Kanäle können ausgewählt und die Einstellungen angesehen und überprüft werden, aber es können hier **keine** Änderungen vorgenommen werden.

Hinweis:
Änderungen müssen in den *Einstellungen* durchgeführt werden!

Aktuelle Werte

9.7 Aktuelle Werte


Hauptmenü → Aktuelle Werte



Die Ansicht *Aktuelle Werte* erlaubt die Darstellung von 1 bis 5 frei wählbaren Messwerte.
Bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Alarmgrenzen blinkt der jeweilige Messwert gelb (*Alarm-1*) bzw. rot (*Alarm-2*).

Hinweis:
Darstellungs-Änderungen müssen in unter *Setup* durchgeführt werden!

Hauptmenü → Aktuelle Werte → Setup → next Layout




Hier kann mit betätigen *next Layout* Knopfes das gewünschte Layout gewählt werden.

Es kann zwischen 6 verschiedene Layouts mit Darstellung von 1 bis 5 Messwerten gewählt werden. Varianten siehe unten.

Durch das Drücken der weiß unterlegten Felder (*Val.1 bis Val.5*) können die benötigten Messwerte ausgewählt werden.


Variantenmöglichkeiten :



Alarm Übersicht

9.8 Alarm-Übersicht

Hauptmenü → Alarm-Übersicht



In der *Alarm-Übersicht* sieht man sofort, ob ein *Alarm-1* oder *Alarm-2* vorliegt.

Dies ist aber auch in anderen Menüpunkten ersichtlich:

Hauptmenü → *Kanäle (Channels)* und in *Hauptmenü* → *Einstellungen* → *Sensor-Einstellung*


Die Kanalbezeichnung blinkt gelb bei *Alarm-1* und rot bei *Alarm-2*.

Darüber hinaus sieht man, welche Relais` für welchen Kanal als *Alarm-1* und/oder *Alarm-2* gesetzt wurden.

Dies wird durch die gelben und roten bzw. rot/gelben Quadrate an den Schnittpunkten zwischen Messkanal und Relais angezeigt.

Hier liegt ein *Alarm-1* für Kanal A1 und *Alarm-2* für Kanal A2 und B1 vor!

Hauptmenü → Alarm-Übersicht → A1



Wie bei *Hauptmenü* → *Channels* können auch hier einzelne Kanäle ausgewählt werden.

In der *Alarm-Übersicht* ist schnell zu erkennen, welcher Messwert den Alarmbereich überschritten bzw. unterschritten hat.

Hinweis:

Hier können auch die Alarmparameter gesetzt und/oder verändert werden.

9.9 Export / Import

9.9.1 Exportiere Logger Daten

Mit *Export / Import* können aufgezeichnete Daten auf einen USB-Stick übertragen werden.

Hauptmenü → Export/Import



Mit *Exportiere Logger Daten*, *Exportiere Screenshots* und *Exportiere System Einstellung* können die aufgezeichneten Messdaten, Screenshots und gespeicherten Einstellungen auf ein USB-Stick übertragen werden.

Mit *Importiere System Einstellungen* können gespeicherte System Einstellungen von USB Stick oder SD-Karte eingelesen werden

Hauptmenü → Export/Import → Exportiere Logger Daten



Mit Hilfe der *Auswahl*-Knöpfe lässt sich ein Zeitraum zwischen *Start* und *Ende* einstellen. Gespeicherte Messdaten, die in diesem Zeitraum liegen, werden exportiert.

Hauptmenü → Export/Import → Exportiere Logger Daten → Auswahl



Das ausgewählte Datum ist immer grün unterlegt und die Datumzahlen der Sonntage sind - wie im Kalender - rot.

Bei Tagen, an welchen Messdaten aufgezeichnet wurden, sind die Datumzahlen optisch erhaben.

Export / Import



6 Datei(en) am 28.07.2011. Bitte auswählen

Dateiname	Start	Stopp	Kommentar	1-5
S110726D	15:38:43	15:58:31	Messung 1	<input checked="" type="checkbox"/>
S110726C	14:39:30	15:17:40	Messung 1	<input type="checkbox"/>
S110726B	14:33:41	14:39:20	Messung 1	<input type="checkbox"/>
S110726A	14:31:15	14:33:32	Messung 2	<input type="checkbox"/>
S110726B	15:49:31	16:17:55	-- no comment --	<input type="checkbox"/>

OK

Sind an einem Datum mehrere Messungen aufgezeichnet worden, erscheinen diese nach der Datumsauswahl mit **OK**.

Nun lässt sich bequem die gewünschte Aufzeichnung auswählen.

Hauptmenü → Export/Import → Exportiere Logger Daten → Exportieren


Die Messdaten des ausgewählten Zeitraums werden auf einen USB-Stick exportiert.

9.9.2 Exportiere System Einstellungen

Hauptmenü → Export/Import → Exportiere System-Einstellungen

Mit Hilfe von *Exportiere System-Einstellungen* können alle vorhandenen Sensor-Einstellungen auf einen USB-Stick exportiert werden.

Es werden alle Sensoreinstellungen inclusive Aufzeichnungs-, Alarm-, Messwertauflösung-, Graphik-, Aktuelle Werte- und Namesdefintionen gespeichert.



Es werden alle schon gespeicherten System-Einstellungen aufgelistet, je nach ausgewähltem Speicherort USB Stick oder SD-Karte.

Speicherort /Pfad ist: DEV0002/Settings

Bei Auswahl einer bestehenden Datei wird diese nach bestätigen mit **OK** mit den neuen Settings überschrieben.

Neue Datei abspeichern:

Auswahl des Speichersortes mittels der Knöpfe **USB** oder **SDCard**

Mit drücken von **Datei neu** wird eine neue Datei angelegt.


In dem sich öffnenden Menü kann der neue Namen festgelegt werden, jedoch ist zu beachten das **nur 8 Zeichen** möglich sind.

Datei abspeichern/bestätigen **OK → OK**

9.9.3 Importiere System Einstellungen

Mittels dieser Funktion können gespeicherte Systemeinstellungen wieder eingelesen werden. Es werden alle Sensoreinstellungen inklusive Aufzeichnungs-, Alarm-, Messwertauflosung-, Graphik-, Aktuelle Werte- und Namesdefintionen übernommen.

Hauptmenü → Export/Import → Importiere System-Einstellungen



Es werden alle schon gespeicherten System-Einstellungen aufgelistet, je nach ausgewähltem Speicherort USB Stick oder SD-Karte.

Auswahl des Speichersortes mittels der Knöpfe **USB** oder **SDCard**

Bei Auswahl einer bestehenden Datei wird diese nach bestätigen mit **OK** importiert.

Zur Absicherung wird zusätzlich nochmals die Überschreibung der Einstellungen abgefragt.

Danach wird ein Neustart notwendig.

Zur vollständigen Übernahme der neuen Sensoreinstellungen müssen diese für jeden Kanal nochmals aktiviert werden.

Hauptmenü → Einstellungen → Sensor Einstellung → Kanal A1 ...

9.10 Screenshot Funktion

Mittels dieser Funktion kann in den Menüs Grafik, Grafik/Aktuelle Werte, Kanäle(Channels) und Aktuelle Werte eine Kopie des Displays auf USB oder SD-Karte gespeichert werden



9.10.1 Screenshot speichern

Hauptmenü → Grafik →

Hauptmenü → Grafik / Aktuelle Werte →

Hauptmenü → Kanäle (Channels) →

Hauptmenü → Aktuelle Werte →



Hier kann der Speicherort USB Stick oder SD-Karte ausgewählt werden.

Bilder werden tageweise und fortlaufend nummeriert in einem Verzeichnis gespeichert.

Verzeichnisbezeichnung; DJJMMTT
D=fix(für Datum)
JJ = Jahr
MM= Monat
TT= Tag

Pfad: DEV0002/Hostname/Bitmap

Für Hostname siehe
[Hauptmenü → Einstellungen → System Übersicht](#)

Beispiel: erstes Bild 10. September 2013

\\DEV0002/DE-4001/Bitmap/D130910/B00000.bmp

Screenshots

9.10.2 Screenshots exportieren

Die auf der SD-Karte gespeicherten Screenshots können auf einen USB Stick exportiert werden.

Hauptmenü → Export/Import



Mit *Exportiere Screenshots* können die gespeicherten Screenshots auf ein USB-Stick übertragen werden.

Hauptmenü → Export/Import → Export Screenshots



Mit Hilfe der *Auswahl*-Knöpfe lässt sich ein Zeitraum zwischen *Start* und *Ende* einstellen. Gespeicherte Bitmaps, die in diesem Zeitraum liegen, werden exportiert.

Hauptmenü → Export/Import → Exportiere Screenshots → Auswahl



Das ausgewählte Datum ist immer grün unterlegt und die Datumzahlen der Sonntage sind - wie im Kalender - rot.

Bei Tagen, an welchen Messdaten aufgezeichnet wurden, sind die Datumzahlen optisch erhaben.

Screenshots

Hauptmenü → Export/Import → Exportiere Screenshots → Exportieren

*** Export Screenshots ***

Start **10.09.2013** Auswahl

Ende **10.09.2013** Auswahl

Ausgewählte Dateien: 5
Tot. Size(Kbyte): 83

Zurück Exportieren Exportieren

Die Screenshots des ausgewählten Zeitraums werden auf einen USB-Stick exportiert

10 Reinigung



Hinweis:

Das DS 400 verfügt über eine Reinigungs-Funktion, die das Display im Falle einer Reinigung vor unabsichtlicher Bedienung schützt. Weitere Informationen siehe [Kapitel 9.3.5](#).

Die Reinigung des DS 400 erfolgt mit einem nebelfeuchten (nicht nassen) Baumwoll- oder Einwegtuch sowie mildem handelsüblichem Reinigungsmittel / Seife.

Zur Dekontamination das Reinigungsmittel auf ein unbenutztes Baumwoll- oder Einwegtuch aufsprühen und die Komponente flächendeckend abreiben. Die abschließende Trocknung mit einem sauberen Tuch oder per Lufttrocknung vornehmen.

Zusätzlich sind die lokalen Hygienevorschriften zu beachten.



Warnung!

Beschädigung Möglich!

Zu hohe Feuchtigkeit, harte und spitze Gegenstände sowie aggressive Reinigungsmittel führen zur Beschädigung des Datenloggers und integrierter Elektronikbauteile.

Maßnahmen

- Niemals tropfnass reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Keine spitzen oder harten Gegenstände zur Reinigung verwenden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

Wir
We CS Instruments GmbH
Am Oxer 28c, 24955 Harrislee

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Declare under our sole responsibility that the product

Multi-Messgerät DS400
Multifunction measuring instrument DS 400

den Anforderungen folgender Richtlinien entsprechen:
We hereby declare that above mentioned components comply with requirements of the following EU directives:

Elektromagnetische Verträglichkeit Electromagnetic compatibility	2014/30/EU 2014/30/EC
Niederspannungsrichtlinie Low Voltage Directive	2014/35/EU 2014/35/EC

Angewandte harmonisierte Normen:

Harmonised standards applied:

EMV-Anforderungen EMC requirements	EN 61326-1: 2006-10 2013-07 EN 61000-3-2 : 2015-3
Sicherheitsanforderungen Safety requirements	EN 61010-1:2010

Anbringungsjahr der CE Kennzeichnung: 13

Year of first marking with CE Label: 13

Das Produkt ist mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet.
The product is labeled with the indicated mark.



Harrislee, den 19.04.2016



Wolfgang Blessing Geschäftsführer