



## Kalibrering av dagpunktsmätare

Kalibreringsområdet för dagpunktsmätare uppgår till -80 °Ctd ... 20 °Ctd

Såväl våra dagpunktsmätare som mätare från andra tillverkare kan kalibreras. Högpriecisa referensmätare med DKD- resp. BAM-certifikat garanterar en precision upp till 0,1 °C dagpunkt.

### Särskild fördel

Tack vare den digitala dataöverföringen behöver endast dagpunktsmätaren kalibreras. Visningsenheterna förblir anslutna på plats.



**Kalibreringsområde: från -80 till 20 °Ctd - Precision för DKD-referens: 0,1 °Ctd**



## Kontroll- och kalibreringsset

Kontroll- och kalibreringssets tillhandahåller en definierad fuktighet med en mättad saltlösning.

Kontroll- och kalibreringssetet skruvas fast på dagpunktsmätaren och ger därmed en enkel och prisvärd kontroll- och kalibreringsmöjlighet till -20 °C dagpunkt på plats.

### BESKRIVNING

- Rekalibrering och precisionskalibrering vid -40 °Ctd eller 3 °Ctd med ISO-certifikat
- Precisionskalibrering inom området -80...20 °Ctd, °Ctd punkter kan väljas fritt
- Kontroll- och kalibreringsset 11,3 % rF
- Kontroll- och kalibreringsset 33 % rF
- Kontroll- och kalibreringsset 75,3 % rF
- Precisionskalibrering vid -40 °Ctd eller 3 °Ctd med ISO-certifikat
- Låneutrustningsenhet medan kalibreringen pågår
- Utbytesmätare tryckdagpunkt från vår utbytespool inkl. precisionscertifikat vid -40° Ctd

### BEST.-NR.

- 0699 3333
- 0700 7710
- 0554 0002
- 0554 0004
- 0554 0005
- 0699 3396
- 0699 3900
- 0699 3990