

## CS Service Software - pentru contoare VA 5xx

... inclusiv set conectare la PC, adaptor USB si interfata pentru conectare senzor.



Senzorii VA 5xx pentru masurarea debitului pot fi conectati la PC si cu ajutorul CS Service Software pot fi efectuate urmatoarele setari:

- Alegerea tipului de gaz (aer comprimat, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, gaz natural, Ar, CH<sub>4</sub>)
- Alegerea unitatii de masura pentru debit, viteza, temperatura, consum
- Alegerea unitatii de masura: m<sup>3</sup>/h, Nm<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/min, Nm<sup>3</sup>/min, ltr/h, Nltr/h, ltr/min, Nltr/min, ltr/s, Nltr/s, cfm, SCFM, kg/h, kg/min, kg/s
- Setarea temperaturii si a presiunii de referinta
- Setarea punctului de zero si a pragului minim pentru debit
- Setarea parametrilor interfetelor Modbus si M-Bus
- Scalarea iesirii analogice 4...20 mA
- Citirea informatiilor despre senzor: numarul versiunii, data fabricatiei, seria, data ultimei calibrari
- Setarea limitelor de alarmare
- Calibrarea/etalonarea intr-un singur punct – pentru aceasta este necesara utilizarea unui instrument de referinta
- Setarea valorii offset (offset debit, offset temperatura)
- Revenirea la setarile din fabrica
- Actualizarea softului senzorului (actualizare firmware, actualizare limba)

DESCRIERE	COD
CS Service Software FA/VA 5xx, inclusiv cablu interfata PC (USB) si alimentator retea - pentru configurarea si parametrizarea senzorilor	0554 2007