




CS INSTRUMENTS GmbH & Co. KG

RO - Romana

Instructiuni pentru instalare si utilizare

OIL CHECK

Dispozitiv pentru masurarea vaporilor de ulei cu sonda de prelevare



Draga client,

Va multumim pentru decizia luata in favoarea cumpararii instrumentului OIL CHECK cu sonda de prelevare. Va rugam sa cititi cu mare atentie acest manual de instalare si operare, inainte de montarea si punerea in functiune a dispozitivului OIL CHECK, urmand in totalitate sfaturile noastre. Functionarea corecta si fara riscuri a dispozitivului OIL CHECK si in felul acesta masurarea si monitorizarea cu exactitate a continutului de ulei in sistemul de aer comprimat, este garantata numai daca au fost respectate in totalitate instructiunile si precizarile din acest manual.



**Birou vanzari sudul Germaniei
CS Instruments GmbH & Co. KG**

Zindelsteiner Straße 15
78052 Villingen-Schwenningen

Phone: +49 (0) 7705 978 99-0
Fax: +49 (0) 7705 978 99-20
e-mail: info@cs-instruments.com
Web: www.cs-instruments.com

**Birou vanzari nordul Germaniei
CS Instruments GmbH & Co. KG**

Am Oxer 28c
24955 Harrislee

Phone: +49 (0) 461 700 20 25
Fax: +49 (0) 461 700 20 26
e-mail: info@cs-instruments.com
Web: www.cs-instruments.com

**Distribuitor autorizat pentru Romania
TEST LINE SRL**

Str. Agricultori nr. 119
Sector 3, 030342 - Bucuresti


Mobil: 0744 516 844
Tel./Fax: 021 321 04 38
E-mail: office@testline.ro
Web: www.testline.ro/

1 Etichete produs


Pe unitatea senzorului si pe carcasa unitatii de evaluare cu interfata utilizator (afisaj) sunt lipite etichete ale produsului. Acestea contin toate datele importante ale dispozitivului OIL CHECK. Copiati aceste date inainte de instalarea dispozitivului (vedeti modelele de mai jos). Aceste date trebuie comunicate producatorului sau furnizorului la cererea acestora.

Nu indepartati, nu distrugeti si nu stergeti aceste etichete!

1.1 Unitate senzor



1.2 Unitate de evaluare cu interfata utilizator (afisaj)



Cuprins

2 Cuprins

1	Etichete produs.....	3
1.1	Unitate senzor	3
1.2	Unitate de evaluare cu interfata utilizator (afisaj)	3
2	Cuprins	4
3	Recomandari generale	6
4	Instructiuni de siguranta	7
4.1	Instructiuni generale de siguranta	7
4.2	Indicații speciale în conformitate cu Directiva 97/23 / EC privind echipamentele sub presiune.....	9
4.3	Instructiuni speciale de siguranta	9
4.4	Pericole dependente de proces.....	10
5	Domenii de aplicatii si utilizarea corecta a OIL CHECK.....	10
6	Date tehnice	12
6.1	Unitatea pentru senzor OIL CHECK.....	12
6.2	Unitate evaluare cu interfata utilizator (afisaj)	13
6.3	Directive EU si standarde armonizate care se aplica	13
6.4	Cerinte instalare	14
6.4.1	Unitate pentru senzor	15
6.4.2	Unitate de evaluare cu interfata utilizator (afisaj)	15
6.5	Descrierea dispozitivului de masurare	16
6.6	Reglarea presiunii de lucru.....	17
7	Descrierea sistemului si a functionarii acestuia	18
8	Transport si pastrare	19
9	Despachetare	19
10	Instalare	20
10.1	Locul instalarii.....	20
10.2	Diagrama de instalare OIL CHECK cu adsorber activ cu carbune	22
10.3	Diagrama de instalare OIL CHECK cu BEKOKAT	23
10.4	Diagrama de instalare OIL CHECK cu compresor fara ulei.....	24
10.5	Diagrama de instalare OIL CHECK dupa un filtru activ cu carbune	25
10.6	Diagrama de instalare a bypass-ului pentru OIL CHECK	26
10.7	Pasii instalarii.....	27
11	Punerea in functiune.....	35
11.1	Sfaturi generale cu privire la instalare	36
11.2	Procedura de setare	38
11.3	Procedura pornire masurare	45
12	Orire din functionare si dezinstalare.....	51
13	Operare.....	51
13.1	Elemente de control si afisare	52
13.2	Sfaturi generale cu privire la utilizarea OIL CHECK.....	53
13.3	Indicatii defectiuni, indicatii service si campuri de comunicare	54

13.3.1 Indicatii defectiuni	55
13.3.2 Indicatii service	56
13.3.3 Campuri de comunicare	57
13.4 Memorie valori masurate	57
13.5 Afisare mesaj de alarma	58
13.5.1 Conector pentru contacte alarmare	58
13.5.2 Iesire analogica 4-20 mA	64
13.6 Citirea valorilor masurate via conexiune Ethernet	68
14 Declaratie de conformitate (model)	69
15 Intretinere si service	70
15.1 Intretinere	70
15.2 Verificare zilnica	70
15.3 Calibrare	71
15.4 Asistenta cu privire la solicitari referitoare la orice aplicatie	71
16 Anexa	72

Recomandari generale

3 Recomandari generale



Inainte de a citi aceste instructiuni de operare, va rugam sa verificati daca acestea corespund sau nu cu dispozitivul cumparat, prin compararea celor doua etichete (unitate senzor si unitate de evaluare cu interfata utilizator) conform indicatiilor de la pagina 3.

Cititi cu mare atentie aceste instructiuni de instalare si utilizare, inainte de orice interventie asupra dispozitivului de masurare.

Tineti acest manual de operare la indemana pentru a-l putea consulta ori de cate ori este necesar.



Pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta, dispozitivul trebuie sa fie exploatat si intretinut numai in conformitate cu indicatiile din aceste instructiuni de utilizare. In plus, dispozitiile nationale si operationale legale si reglementarile cu privire la siguranta, precum si regulile de preventie a accidentelor care se aplica in acest caz, trebuie sa fie respectate de catre tot personalul utilizatorului. Aceste dispozitii se aplica in mod corespunzator si atunci cand sunt utilizate accesorii.

Nerespectarea instructiunilor de instalare si utilizare, implica riscuri pentru personalul utilizator si dispozitivul de masurare.

Unitatea pentru senzor si unitatea de evaluare cu interfata utilizator (afisaj) nu trebuie deschise!

Inainte de efectuarea conexiunilor la reteaua de alimentare electrica, unitatea de evaluare si unitatea pentru senzor trebuie sa fie conectate cu cablul de legatura aflat in setul de livrare!



Testele de performanta ale sistemului, instalarea, setarile si activitatea de service trebuie sa fie efectuate numai de catre personal calificat autorizat¹.



Ca principiu de baza, calibrarea dispozitivului trebuie facuta numai de personal autorizat si instruit.

Pentru a preveni contaminarea sondei si a unitatii pentru senzor, inainte de instalare, permiteti aerului comprimat sa iasa din instalatie pentru a scurta perioada de timp.

Aerul care stagneaza in conducta poate duce la cresterea valorilor concentratiei de ulei rezidual.

Cand sistemul ramane fara presiune, masurarea este imposibila si va fi generat un semnal de alarma.

Datorita dezvoltarii continue a tehnologiei, ne rezervam dreptul de a implementa modificarile necesare, fara o avizare prealabila.

Daca aveți intrebări in legatura cu aceste instructiuni, va rugam sa contactati firma producatoare:
CS INSTRUMENTS GmbH & Co KG.



Acet simbol indica actiuni care pot fi executate de catre utilizator, cu conditia sa fie instruit si autorizat in acest sens.



Scopul nostru este de a va oferi un dispozitiv ecologic de masurare:

Masuri speciale pentru reducerea consumului de energie.

Ambalaj din materiale reciclabile.

Va rugam sa sprijiniti aceasta preocupare privind protectia mediului, urmand toate sfaturile date.

¹ Personal calificat este o persoana autorizata de producator, cu experienta si pregatire tehnica, care este o foarte buna cunoscatoare a prevederilor si legilor respective si care este capabila sa realizeze lucrările necesare, sa identifice si sa evite orice riscuri in timpul transportului, instalarii , functionarii si intretinerii echipamentului.

Operator calificat si autorizat este o persoane instruita de producator, cu experienta si pregatire tehnica, care este o foarte buna cunoscatoare a prevederilor si legilor respective si care este capabila sa realizeze lucrările necesare.

4 Instructiuni de siguranta

4.1 Instructiuni generale de siguranta



PERICOL!

Aer comprimat!

Atunci cand este aplicata in mod incorrect, aerul comprimat reprezinta o sursa de energie extrem de periculoasa. Nu lucrati niciodata la componentele dispozitivului de masurare atunci cand sunt sub presiune. Nu indreptati niciodata jetul de aer comprimat catre o persoana. Utilizatorul trebuie sa se asigure ca instalarea dispozitivului CHECK OIL are loc in conformitate cu instructiunile din capitolul intitulat "Instalare".

In timpul activitatii de intretinere si service, asigurati-vă ca nici o parte a dispozitivului de masurare nu se afla sub presiune sau ca nu exista posibilitatea alimentarii accidentale cu aer comprimat.



ATENTIE!

Presiune ridicata!

Respectati indicatiile de pe eticheta produsului referitoare la presiunea maxima!



Inainte de instalare este obligatoriu sa va asigurati ca linia de aer comprimat este depresurizata!



PERICOL!

Tensiune de alimentare!

Exploatarea si intretinerea masinilor si dispozitivelor electrice, trebuie efectuate numai de catre personal corespunzator calificat si autorizat. Inainte de efectuarea activitatii de intretinere sau service, indiferent de ce implica aceste activitati, trebuie sa fie luate in considerare urmatoarele:

Asigurati-vă ca nici o parte a dispozitivului de masurare nu se afla sub tensiune si ca dispozitivul de masurare nu poate fi conectat la reteaua electrica in timpul activitatii de service.

Dispozitivul nu trebuie pornit daca se constata o defectiune a cablului de alimentare.

OIL CHECK nu trebuie pornit daca au fost inlaturate capacele de protectie.



PERICOL!

Lipsa conexiune de impamantare!

Daca conexiunea de impamantare lipseste (impamantare de protectie), exista riscul ca in caz de defectiune, componentele sau conductoarele sa fie alimentate cu tensiune. Atingerea acestora poate duce la socuri prin electrocutare care pot cauza leziuni sau chiar moartea.

Este obligatorie impamantarea dispozitivului cu ajutorul conductorului de protectie, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Nu efectuati improvizatii la cablul de alimentare.

Daca este necesar, cablul de alimentare va fi inlocuit numai de personal calificat.



ATENTIE!

Interventie neautorizata!

Orice modificari aduse dispozitivului de masurare sau parametrilor functionali care nu au fost verificate si aprobatе de catre producator, constituie surse potențiale de pericol.



ATENTIE!

Suprafata fierbinte!

Pericol de accidente si deteriorari ale obiectelor – pericol de incendiu!

Permiteti instalatiei sa se raceasca inainte de interventi asupra dispozitivului OIL CHECK! Blocati zonele de acces si marcati-le corespunzator.



PERICOL!

Explozie!

Depasirea limitei de explozie poate duce la producerea unei explozii si aparitia riscului de accidente!

La depasirea continutului rezidual de ulei de 5 mg/m^3 , alimentarea cu aer comprimat trebuie intrerupta imediat pentru a se preveni depasirea limitei de explozie.



PERICOL!

Degajarea unor substante periculoase!

Anumite gaze periculoase pot cauza sanatati si pot duce la aparitia unor intoxiciatii.

Dispozitivul OIL CHECK trebuie sa functioneze **numai cu aer comprimat**, fara constituenti agresivi, corozivi, otravitori, toxici, inflamabili sau care intretin focul. Nerespectarea acestei prevederi va duce la aparitia riscurilor, ca urmare a degajarii unor gaze periculoase.



In caz de incendiu, nu utilizati apa la stingerea focului (nici in vecinatatea dispozitivului, nici direct asupra dispozitivului).



ATENTIE!

Interventie neautorizata!

Interventii neautorizate pot pune in pericol personalul si instalatiile si pot duce la aparitia unor defectiuni.

Nu deschideti carcasa unitatii senzorului sau a unitatii de evaluare!

4.2 Indicații speciale în conformitate cu Directiva 97/23 / EC privind echipamentele sub presiune

Funcționarea corectă a instalației de aer comprimat este obligatorie pentru o utilizare în siguranță. De aceea, utilizatorul trebuie să procedeze după cum urmează:

- Utilizați instrumentul de măsurare în limitele de presiune și temperatură indicate de producător pe eticheta de identificare a produsului.
- Nu depăsiți presiunea maximă de operare indicată de producător pe eticheta de identificare a produsului. Este responsabilitatea utilizatorului să instaleze dispozitivele de protecție și control corespunzătoare.
- OIL CHECK nu trebuie să fie amplasat în încăperi insuficiente ventilate, în apropierea surselor de căldură sau a substanelor inflamabile.
- Nu expuneți OIL CHECK la vibratii în timpul funcționării, pentru a evita desprinderea unor parti rezultate din uzura materialului.
- Pastrati la loc sigur documentația care insoteste instrumentul OIL CHECK (manual de utilizare, instructiuni de operare, declaratii ale producătorului, etc.) pentru o consultare ulterioară.
- Nu instalati și nu amplasati niciodată obiecte pe instrumentul OIL CHECK și pe liniile de conectare.



ATENTIE!

Interventie neautorizata!

Intervențiile neautorizate pot pune în pericol persoanele sau instalațiile și pot duce la defectiuni.

Este interzisă manipularea, modificarea și deteriorarea dispozitivelor de presiune. Utilizatorul dispozitivelor trebuie să respecte reglementările locale și naționale privind echipamentele sub presiune.

4.3 Instructiuni speciale de siguranta



IMPORTANT!

Suprapresiune!

Depăsirea presiunii maxime poate duce la defectiuni ale instalației.



IMPORTANT!

Depăsirea domeniului de măsurare (indicatie alarma rosie)!

Expunerea OIL CHECK peste domeniul de temperatură menționat, poate distruge instrumentul!

Respectați domeniul de măsurare a unității senzorului! $\leq 0,01 \dots 5,0 \text{ mg/m}^3$ (conform ISO 8573-1).



IMPORTANT!

Supraincalzire!

Incalzirea excesivă va distruge unitatea senzorului și unitatea de evaluare.

Respectați temperaturile de pastrare și de transport, precum și temperatura de operare (de exemplu: protejați instrumentul împotriva expunerii directe la razele solare).

4.4 Pericole dependente de proces



ATENTIE!

Hidrocarburi daunatoare!

In conducta pot exista hidrocarburi daunatoare.

De exemplu:

- Hidrocarburi si alte particule toxice sau periculoase pentru sanatate
- Particule care exista in gazele cu temperaturi ridicate

Atata timp cat conditiile de proces nu sunt absolut sigure, inainte de orice interventie asupra conductelor pentru intretinere sau instalare, trebuie luate masuri preventive corespunzatoare, cum ar fi utilizarea unei masti pentru protectie respiratorie sau purjarea / detoxificarea conductei.

Inainte de a efectua lucrari de instalare sau de demontare, asigurati-vă ca tubulatura nu este sub presiune. Daca nu sunteți sigur in anumite cazuri, contactati reprezentantul de siguranta responsabil in locatia respectiva si / sau cititi si respectati reglementarile locale de siguranta.



PERICOL!

Eliberare de substance daunatoare!

Gazele inadmisibile pot afecta sanatatea si pot provoca intoxiciatii grave.

OIL CHECK trebuie sa functioneze numai cu aer comprimat, fara agenti agresivi, corozivi, caustici, toxici, inflamabili si care accelereaza focul. Nu sunt permise masurari in medii agresive, corozive, caustice, toxice, inflamabile si care accelereaza focul.

5 Domenii de aplicatii si utilizarea corecta a OIL CHECK

Dispozitivele OIL CHECK servesc la masurarea si monitorizarea stationara a continutului de vapori si gaze reziduale din instalatiile de aer comprimat (conform ISO 8573: 2001). Orice alta utilizare este considerata necorespunzatoare. Producatorul nu este responsabil pentru consecintele utilizarii necorespunzatoare; utilizatorul este singurul responsabil pentru toate risurile care pot sa apară.

Amplasarea si utilizarea corecta ale dispozitivului OIL CHECK necesita respectarea cu strictete a instructiunilor de instalare, in special in ceea ce priveste:

- Locul si conditiile instalarii
- Tensiunea de alimentare si frecventa acesteia
- Presiunea, temperatura si umiditatea aerului la intrarea in dispozitiv
- Temperatura ambientala

Dispozitivul este livrat dupa o verificare completa in fabrica. Utilizatorul trebuie doar sa stabileasca conexiunile cu reteaua de alimentare si sa interconecteze componente, asa cum este descris in urmatoarele capitole.



AVERTIZARE!

Utilizare pentru prevenirea conditiilor periculoase!

Dispozitivul OIL CHECK nu trebuie folosit ca singurul mijloc de preventie a conditiilor periculoase la masini si instalatii.

Masinile si instalatiile trebuie construite astfel incat conditiile defectuoase sa nu duca la o situatie periculoasa pentru persoane sau plante.



AVERTIZARE!

Utilizare necorespunzatoare!

Dispozitivele de masurare OIL CHECK ofera o tehnologie de ultima ora si sunt sigure din punct de vedere operational. Riscurile reziduale pot proveni de la dispozitivul de masurare, atunci cand acesta este utilizat necorespunzator si este utilizat de catre personal neinstruit si neautorizat.



Dispozitivul de masurare OIL CHECK trebuie utilizat numai de personal calificat si autorizat, cu respectarea cu strictete a datelor tehnice.

6 Date tehnice

6.1 Unitatea pentru senzor OIL CHECK

Mediu masurat:	Aer comprimat fara constituenti agresivi, corozivi, otravitori, toxici, inflamabili sau care intretin focul	
Parametru masurat:	Continutul de ulei rezidual in mg /standard m ³ (in raport cu 1,0 bar, +20°C, 0% umiditate relativa) in conformitate cu ISO 8573-1	
Substante identificate:	Poliolefinele, aromatice Hidrocarburi alifatice Hidrocarburi Hidrocarburi functionale	
Temperatura ambientala:	+5°C la +45°C	
Temperatura aerului comprimat la intrare:	+5°C la +55°C	
Presiune maxima de operare:	3 bar(g) pana la max. 16 bar(g) --> vedeti eticheta produsului (pagina 3)	
Umiditate gaz masurat:	≤ 40 % umiditate relativa, punct de roua presiune max. +10°C, fara aparitia condensului	
Domeniu masurare:	≤ 0,01 – 5.000 mg/m ³ continut de ulei rezidual (in conformitate cu ISO 8573-1)	
Precizie masurare:	0,003 mg/m ³	
Limita de detectie (ulei rezidual):	0,0006 mg/m ³	
Cantitate de gaz necesara masurarii:	Cca. 2 pana la 3 litri/minut (conditii standard) raportat la 1,0 bar absolut si +20°C (gaz expandat). Cantitatea de gaz depinde de presiunea de functionare.	
	NOTA! Gazul masurat este evacuat in atmosfera. Va rugam sa aveti in vedere concentratiile de gaze care pot aparea la locul unde OIL CHECK este montat. Asigurati o ventilatie corespunzatoare.	
Aplicatii:	Dupa filtru activ cu carbune (vedeti instructiuni de instalare Capitolul 10.5) Dupa adsorber activ cu carbune Dupa BEKOKAT (convertor catalitic) Dupa compresor fara ulei Fiecare aplicatie trebuie prevazuta cu un sistem de filtrare si uscare.	
Dimensiuni:	487 x 170 x 120 mm (L x i x l)	
Greutate:	Cca. 6,6 kg	
Alimentare:	Versiune 1: 230 V AC 50 Hz +/- 10% Versiune 2: 115 V AC 60 Hz +/- 10%	
Curent operare maxim:	0,3 A la 230 VAC	
Putere consumata:	41 W	
Siguranta externa:	2,0 A lenta (recomandata)	
Cablu alimentare:	Diametru maxim izolatie: 6,5 mm, sectiune standard: 0,75 mm ² , cu mufa de siguranta si cablu de impamantare (PE)	
Clasa protectie:	Standard IP20	
Conector sonda:	G 3/8" filet interior	
Sonda tip 1:	DN 20 la DN 40	¾" la 1 ½"
Sonda tip 2:	DN 50 la DN 80	2" la 3"
Sonda tip 3 :	> DN 80	Produsa in conformitate cu cerintele beneficiarului

6.2 Unitate evaluare cu interfata utilizator (afisaj)

Dimensiuni:	230 x 200 x 120 mm (L x i x l)
Greutate:	Cca. 3,6 kg
Clasa protectie:	Standard IP54
Temperatura operare:	+5 la +50 °C
Temperatura pastrare:	+5 la +50 °C
Rezistenta la conditii climatice:	Umiditate relativa ≤ 75% valoare medie anuala, fara aparitia condensului
Cablu alimentare:	Diametru maxim izolatie: 6,5 mm, sectiune standard: 0,75 mm ² , cu mufa de siguranta si cablu de impamantare (PE)
Iesiri:	Contact de iesire fara potential, 230V/AC 5A sau 24V/DC 5A Optional: 4....20 mA
Alimentare:	Versiune 1: 230 V AC 50 Hz +/- 10% Versiune 2: 115 V AC 60 Hz +/- 10%
Siguranta interna:	1,0 A, lenta (T1A / 250V)
Curent maxim operare:	Max. 0,22 A
Putere consumata:	Max. 50,6 VA
Memorie:	2 GB memorie interna

6.3 Directive EU si standarde armonizate care se aplica

2006/95/EC	Directiva tensiuni joase
2004/108/EC	Directiva despre compatibilitate electromagnetica, EMC
EN 61010-1	Norme de siguranta pentru echipamente electrice de masurare, control si de laborator
EN 61326-1	Echipamente electrice pentru masurare, control si de laborator Cerinte compatibilitate electromagnetica, EMC

6.4 Cerinte instalare

Cerinte de instalare: Montare verticala pe conducta principala ascendentă, cu ajutorul secțiunii de măsurare degresate.
Alta variantă de montare: folosind furtunuri de prelevare încalzite.


In general, cerintele cu privire la existenta conditiilor de curgere si concentratii omogene, se obtin cand esantionul de aer comprimat trece printr-o conducta dreapta si avand cel putin 5 diametre hidraulice ($5 \times DN$) inainte de punctul de măsurare si 3 diametre hidraulice ($3 \times DN$) dupa. In plus, secțiunea conductei trebuie sa aiba forma si suprafata constante.

Lungime tronson intrare: $10 \times DN$ (min. 200 mm) in conformitate cu ISO 8573-2

Lungime tronson iesire: $3 \times DN$ (min. 100 mm) in conformitate cu ISO 8573-2


Pentru secțiunile de măsurare furnizate de CS INSTRUMENTS sau pentru secțiuni de măsurare realizate in conformitate cu documentatia elaborata de CS INSTRUMENTS, va recomandam sa respectati debitul minim de aer comprimat necesar sa parcurga secțiunea de măsurare, pentru a se asigura un esantion suficient de mare. Valori recomandate le gasiti in tabelul din Anexa.

Debit minim: Vedeti tabelul din Anexa



Dimensiuni

6.4.1 Unitate pentru senzor



In Anexa veti gasi amplasarea gaurilor de prindere.




Va rugam sa aveti in vedere spatiul necesar pentru interventie, atunci cand alegeti locul de instalare.


Spatiu interventie pentru sonda tip 1: 500 mm

Spatiu interventie pentru sonda tip 2: 700 mm

6.4.2 Unitate de evaluare cu interfata utilizator (afisaj)



6.5 Descrierea dispozitivului de masurare



- 1 - Unitate pentru senzor
- 2 - Unitate de evaluare cu interfata utilizator (afisaj)
- 3 - Sonda prelevare
- 4 - Piulita de prindere
- 5 - Fiting cu filet exterior G 3/8"
- 6 - Garnitura inelara (2x)
- 7 - Interfata utilizator / touchscreen
- 8 - Cablu alimentare pentru unitatea pentru senzor
- 9 - Cablu alimentare pentru unitatea de evaluare
- 10 - Cablu de semnal
- 11 - Mufa pentru cablu de semnal pentru conectare la unitatea pentru senzor
- 12 - Mufa pentru cablu de semnal pentru conectare la unitatea de evaluare
- 13 - Comutator Pornit / Oprit cu indicator (LED verde)
- 14 - Conector iesire analogica 4-20 mA (vedeti Capitolul 13.5.2, pagina 64)
- 15 - Conector Ethernet
- 16 - Conector "M" pentru gazul masurat
- 17 - Conector pentru contacte alarmare (vedeti Capitolul 13.5.1, pagina 58)
- 18 - Eticheta cu specificarea presiunii de lucru

6.6 Reglarea presiunii de lucru

La livrare, dispozitivul OIL CHECK a fost pregatit si setat la presiunea de lucru indicata de utilizator. Veti gasi aceste setari pe eticheta unitatii pentru senzor.

EINGESTELLTER ARBEITSDRUCK
ADJUSTED WORKING PRESSURE
PRESSION REGLÉE À
7.5 bar(g)

Va rugam sa ne contactati in eventualitatea in care conditiile de lucru s-au modificat. Echipa de service a firmei CS INSTRUMENTS va face setarile corespunzatoare.

Descrierea sistemului si a functionarii acestuia

7 Descrierea sistemului si a functionarii acestuia

OIL CHECK a fost realizat pentru detectarea vaporilor si a gazelor care contin hidrocarburi din sistemele de aer comprimat, fara constituenti agresivi, corozivi, otravitori, toxici, inflamabili sau care intretin focul.

Daca se respecta in totalitate conditiile de instalare cerute, nu trebuie sa existe aerosoli la intrarea in dispozitivul OIL CHECK. Indiferent de aceasta, se vor detecta si indica concentratii de aerosoli de maxim 5 mg/m^3 . Totusi, o esantionare izocinetica (egalitate intre viteza gazului esantionat si viteza cu care este extras de dispozitivul de masurare) nu poate fi realizata, nefiind o cerinta a standardului DIN ISO 8573 pentru vaporii de ulei. Prin urmare, continutul de aerosoli nu va fi determinat in conditiile de izocinetism, rezultand valori mai mari masurate decat cele reale. In masura in care aerosolii sunt prezenti, exista pericolul contaminarii puternice a dispozitivului de masurare si in felul acesta nu este posibila interpretarea valorilor masurate. Aceasta situatie este identificata de circuitele electronice ale senzorului si indicata pe afisaj sub forma de defectiune. Simultan, se afiseaza informatii despre masurile necesare care trebuie luate de catre utilizator, de exemplu: procedura de curatare sau purjare cu aer sintetic.


Dispozitivul OIL CHECK este compus din doua parti principale: unitatea pentru senzor si unitatea de evaluare cu interfata utilizator (afisaj). Unitatea pentru senzor este conectata la unitatea de evaluare prin intermediul unui cablu de semnal cu lungimea de 5 m. Sonda de prelevare este instalata de sus in jos, pe centrul conductei principale de aer comprimat care se doreste a fi monitorizat.

Senzorul dispozitivului OIL CHECK functioneaza pe principiul fotoionizarii.

Principiul de masurare al detectorului cu fotoionizare **PID** se bazeaza pe ionizarea particulelor la trecerea prin **radiatii UV** si masurarea curentului de ioni obtinuti. Componentele normale ale aerului comprimat (oxigen, azot, dioxid de carbon, argon, apa, etc.) nu se ionizeaza de catre lampa UV. In schimb, hidrocarburile sunt puternic ionizate. Intensitatea curentului de ioni este direct proportionala cu concentratia de molecule ionizate. Semnalul electric este masurat, amplificat electronic si afisat, reprezentand concentratia totala a substanelor masurate.

Pentru a asigura o functionare precisa, performantele senzorului sunt monitorizate pe toata durata masurarii. In situatia in care una dintre cerintele de siguranta nu este indeplinita, se activeaza un semnal de alarma care informeaza utilizatorul ca dispozitivul trebuie verificat de producator. In acelasi timp, pe ecranul dispozitivului va aparea un text clar marcat cu rosu.


Senzorul PID indica concentratia totala a tuturor compusilor fotoionizabili continuti in esantionul masurat si nu face diferenta intre componente sau substante individuale. Pot fi detectate chiar si hidrocarburile cu mai putin de sase atomi de carbon ($<C_6$), de exemplu: izobutena. Evident, este necesara ionizarea acestor molecule de catre lampa UV.



8 Transport si pastrare



- Pe durata transportului, nu trebuie depasita temperatura permisa de 50°C (temperatura de pastrare).
- Transportul trebuie efectuat in ambalajul original.
- Protejati dispozitivul impotriva socurilor si a vibratiilor excesive.



Protejati dispozitivul impotriva influentelor atmosferice, chiar si atunci cand este ambalat.

Dispozitivul OIL CHECK trebuie protejat impotriva socurilor si a vibratiilor excesive si pe timpul depozitarii.

Pastrati dispozitivul OIL CHECK in ambalajul original intr-o incarcere sigura si fara pericol de inghet, la o temperatura maxima de +50°C si o umiditate relativa maxima a aerului de 75%.

Daca perioada de depozitare depaseste 12 luni, va trebui sa contactati producatorul.

Instructiunile de instalare si utilizare trebuie sa fie pastrate impreuna cu dispozitivul!

9 Despachetare

Dupa ce ati verificat ca ambalajul este intact, pozitionati si despachetati dispozitivul in apropierea locului unde vor fi montate unitatea pentru senzor si unitatea de evaluare.



La conectarea unitatii pentru senzor nu atingeti sonda decat cu manusi speciale degresate (fara uleiuri si grasimi). Se recomanda manusi textile. Amprenta unui deget pe sonda sau in zona de masurare poate afecta rezultatul masurarii sau poate duce la masurari eronate.

Manevrati dispozitivul cu foarte multa grija.

Socurile puternice pot cauza defectiuni ireparabile.

Cand dispozitivul OIL CHECK nu este utilizat, mentineti-l in ambalajul original!

Instructiunile de instalare si utilizare trebuie sa fie pastrate impreuna cu dispozitivul!



Ambalajul este confectionat din material reciclabil.

Reciclati fiecare material separat, in conformitate cu instructiunile pentru colectarea deseurilor.

10 Instalare

Pentru o utilizare si functionare in siguranta, respectati toate indicatiile si sfaturile cuprinse in acest manual. In plus, trebuie respectate cu strictete toate reglementarile si standardele de siguranta in vigoare, cu privire la protectia muncii si a personalului. Aceste reglementari se vor aplica si accesoriilor utilizate.

10.1 Locul instalarii



ATENTIE!

Conditii ambientale!

Alegeti locul instalarii astfel incat sa nu fie deteriorata functionarea dispozitivului OIL CHECK.

Instalarea in conditii ambientale improprii poate afecta rezultatele masurarii si poate duce la defectiuni ale senzorului.

Dispozitivul nu poate functiona in medii cu pericol la explozie sau in zone cu pericol la incendii, in apropierea substantelor chimice agresive sau a jeturilor de abur, in medii cu temperaturi ridicate sau in zone contaminate.



Nu utilizati apa pentru stingerea incendiului, direct sau in vecinatarea dispozitivului OIL CHECK.


Cerinte de baza pentru instalare:



Gazele masurate trebuie sa nu contine particule de praf si apa la intrarea in dispozitivul de masurare OIL CHECK. De aceea, in cele mai multe aplicatii, este necesara pregatirea gazului inainte de masurare.


Alegeti o camera curata, uscata si fara praf, care sa fie protejata de curenti puternici de aer.

- Dispozitivul OIL CHECK nu se va amplasa in zone periculoase!
- Secțiunea de masurare trebuie să indeplinească urmatoarele cerințe:
 - amplasarea centrală a sondei
 - confectionată din otel inox
 - fără urma de ulei și grăsimi
 - dimensiuni în conformitate cu dispozitiile firmei CS INSTRUMENTS
 - direcția de intrare a gazului masurat în sonda să fie de jos în sus (vedeti diagrama de curgere).
- Secțiunea de masurare trebuie instalată vertical.
- Se recomandă achizitionarea unei secțiuni de masurare originale, de la CS INSTRUMENTS.
- Se recomandă instalarea unui bypass (vedeti Capitolul 10.5) sau a unei valve cu bilă între unitatea pentru senzor și secțiunea de masurare.
- Temperatura ambientală (unitate pentru senzor): +5°C la 45°C.
- Temperatura ambientală (unitate evaluare cu interfață utilizator): +5°C to +50°C.
- Nu depăsați presiunea maximă a punctului de rulă la +10°C.
- În funcție de aplicatie, sunt disponibile alte tipuri de conectări și metode de masurare. Va rugăm să ne contactați în legătură cu acestea.



Intrare
gaz masurat

10.2 Diagrama de instalare OIL CHECK cu adsorber activ cu carbune



- | | | |
|-------|--|---------------------------|
| 1 | Compresor | |
| 2 | Ciclon separator cu BEKOMAT | |
| 3 | Rezervor aer comprimat | |
| 4 | BEKOMAT pentru drenajul rezervorului | |
| 5 | Filtru fin (F) cu BEKOMAT | |
| 6 | Cerința minimală: uscator cu refrigerare | |
| 7 | Filtru ultra fin (S) cu BEKOMAT | |
| 8 | Adsorber activ cu carbune | |
| 9 | Filtru praf (S) cu drenaj manual | |
| 10 | Unitate pentru senzor OIL CHECK | |
| 11 | Unitate de evaluare cu interfata utilizator (afisaj) OIL CHECK | |
| H1/H2 | Valva de blocare pentru sectiunea de măsurare | Zona fără ulei și grăsimi |
| H3 | Valva de blocare pentru bypass | |
| H4 | Supapa de evacuare pentru sectiunea de măsurare | |

Instalarea descrisa reprezinta cerintele minime pentru dispozitivul OIL CHECK in combinatie cu un adsorber activ cu carbune. Sunt posibile si alte tipuri de instalare, cu conditia ca acestea sa indeplineasca conditiile de functionare cerute.

Pentru activitatea de service a dispozitivului OIL CHECK, se recomanda instalarea unui bypass. Aceasta este o regula generala care se aplica la toate componentele unui sistem de aer comprimat, carora li se aplică proceduri de intretinere.

Va rugam sa aveti in vedere ca bypass-ul trebuie sa fie fără ulei și grăsimi!




ATENTIE!

Aer de intrare contaminat – conditii inferioare de operare!

Daca dispozitivul OIL CHECK functioneaza in conditii inferioare, acesta se poate contamina, defecta sau distrugere!

10.3 Diagrama de instalare OIL CHECK cu BEKOKAT



- 1 Compresor (ungere cu ulei)
 - 2 Ciclon separator cu BEKOMAT
 - 3 Filtru universal (G) cu BEKOMAT (Optional pentru sisteme de aer comprimat puternic contaminate)
 - 4 Rezervor aer comprimat
 - 5 BEKOMAT pentru drenajul rezervorului
 - 6 BEKOKAT
 - 7 Filtru fin (F) cu BEKOMAT
 - 8 Cerinta minima: uscator cu refrigerare
 - 9 Filtru ultra fin (S) cu BEKOMAT
 - 10 Unitate pentru senzor OIL CHECK
 - 11 Unitate de evaluare cu interfata utilizator (afisaj) OIL CHECK
 - H1/H2 Valva de blocare pentru secțiunea de măsurare
 - H3 Valva de blocare pentru bypass
 - H4 Supapa de evacuare pentru secțiunea de măsurare
- Zona fara ulei si grasimi

Instalarea descrisa reprezinta cerintele minime pentru dispozitivul OIL CHECK in combinatie cu un BEKOKAT. Sunt posibile si alte tipuri de instalare, cu conditia ca acestea sa indeplineasca conditiile de functionare cerute.

Pentru activitatea de service a dispozitivului OIL CHECK, se recomanda instalarea unui bypass. Aceasta este o regula generala care se aplica la toate componentele unui sistem de aer comprimat, carora li se aplica proceduri de intretinere.

Va rugam sa aveti in vedere ca bypass-ul trebuie sa fie fara ulei si grasimi!




ATENTIE!

Aer de intrare contaminat – conditii inferioare de operare!

Daca dispozitivul OIL CHECK functioneaza in conditii inferioare, acesta se poate contamina, defecta sau distrughe!

10.4 Diagrama de instalare OIL CHECK cu compresor fara ulei



- 1 Compresor fără ulei !
- 2 Ciclon separator cu BEKOMAT
- 3 Rezervor aer comprimat
- 4 BEKOMAT pentru drenajul rezervorului
- 5 Filtru universal (G) cu BEKOMAT
- 6 Cerintă minimală: uscator cu refrigerare
- 7 Filtru ultra fin (S) cu BEKOMAT
- 8 Unitate pentru senzor OIL CHECK
- 9 Unitate de evaluare cu interfață utilizator (afisaj) OIL CHECK
- H1/H2 Valva de blocare pentru secțiunea de măsurare
- H3 Valva de blocare pentru bypass
- H4 Supapa de evacuare pentru secțiunea de măsurare

Instalarea descrisa reprezinta cerintele minime pentru dispozitivul OIL CHECK in combinatie cu un compresor fără ulei. Sunt posibile și alte tipuri de instalare, cu condiția ca acestea să indeplinească condițiile de funcționare cerute.

Pentru activitatea de service a dispozitivului OIL CHECK, se recomanda instalarea unui bypass. Aceasta este o regula generala care se aplica la toate componentele unui sistem de aer comprimat, carora li se aplică proceduri de intretinere.

Va rugam sa aveti in vedere ca bypass-ul trebuie sa fie fara ulei si grasimi!



ATENTIE!

Aer de intrare contaminat – condiții inferioare de operare!

Daca dispozitivul OIL CHECK functioneaza in conditii inferioare, acesta se poate contamina, defecta sau distrughe!

10.5 Diagrama de instalare OIL CHECK dupa un filtru activ cu carbune

La instalarea dispozitivului OIL CHECK in aval fata de un filtru activ cu carbon, citirea si monitorizarea valorilor masurate ar trebui sa fie efectuate la un interval care sa fie mai mic decat intervalul necesar pentru intretinerea filtrului activ cu carbune. Aceasta varianta de instalare necesita de asemenea, respectarea specificatiilor din Capitolul 9.1.




ATENTIE!

Aer de intrare contaminat – conditii inferioare de operare!

Daca dispozitivul OIL CHECK functioneaza in conditii inferioare, acesta se poate contamina, defecta sau distruga!

10.6 Diagrama de instalare a bypass-ului pentru OIL CHECK

Pentru calibrare, intretinere si service, va recomandam sa apelati la serviciile firmei CS INSTRUMENTS. Pentru a facilita aceste activitati, este necesara instalarea unui bypass (vedeti exemplul de mai jos). Acest bypass este necesar si la curatarea dispozitivului.



10.7 Pasii instalarii



Dispozitivul OIL CHECK trebuie instalat si utilizat numai de catre personal calificat si autorizat si cu respectarea cu strictete a instructiunilor si datelor tehnice.



La conectarea unitatii pentru senzor nu atingeti sonda decat cu manusi speciale degresate (fara uleiuri si grasimi). Se recomanda manusi textile. Amprenta unui deget pe sonda sau in zona de masurare poate afecta rezultatul masurarii sau poate duce la masurari eronate.



Pentru a preveni contaminarea sondei si a unitatii pentru senzor, inainte de instalare, permiteti aerului comprimat sa iasa din instalatie pentru a scurta perioada de timp.



NOTA!

Variatii puternice ale temperaturii ambientale, chiar si pe perioada transportului si depozitarii, pot duce la deteriorarea dispozitivului sau la masurari eronate.




Asigurati-vă ca dispozitivul OIL CHECK este pastrat ambalat in camera unde va fi montat, cel putin 3 ore inainte de a fi instalat, permitand adaptarea dispozitivului la temperatura ambientala. Pe durata acestei perioade, unitatea pentru senzor trebuie sa nu fie conectata la sursa de alimentare. Realizarea acomodarii cu temperatura ambientala este obligatorie, mai ales atunci cand exista diferența mare intre temperatura de transport sau depozitare si temperatura locului de instalare.



Unitatea pentru generarea gazului de referinta necesita un timp de incalzire de cca. 2 ore. Numai dupa expirarea acestei faze de pre-incalzire, este posibila compensarea debitului de aer prin dispozitivul OIL CHECK. Pentru reducerea timpului de asteptare, unitatea pentru senzor poate fi conectata la sursa de alimentare.


Despachetarea dispozitivului OIL CHECK (pasii 1 – 3)






1. Purtati manusi curate (fara urme de ulei si grasimi) pe toata durata instalarii dispozitivului OIL CHECK.
2. Scoateti sonda de masurare (3) din ambalajul dispozitivului OIL CHECK si asigurati-vă ca nu indepartati inca ambalajul cu care aceasta este acoperita.
3. Pastrati la loc sigur documentatia livrata.

Inlaturarea protectiei sondei (pasul 4)



4. Inainte de inlaturarea protectiei, asigurati-vă ca purtați manusi curate (fără urme de ulei și grăsimi) și aveți grijă să nu deteriorați sonda în timpul inlaturării protectiei.

Desfacerea garniturii de etansare si a presetupei (pasii 5 – 6)



5. Indepartati garnitura de etansare (6) a dispozitivului OIL CHECK. Puteti utiliza un cutitas, dar cu foarte mare atentie.

6. Desfaceti prin rasucire presetupa (5) de pe sonda de prelevare.

Montarea garniturii de etansare si a presetupei (pasii 7 – 8)



PERICOL!

Presiune ridicata!

Respectati indicatiile de pe eticheta produsului referitoare la presiunea maxima!



Inainte de instalare este obligatoriu sa va asigurati ca linia de aer comprimat este depresurizata!



PERICOL!

Aer comprimat!

Pasii descrisi in procedura urmatoare trebuie executati numai de catre personal calificat. Nu interveniti niciodata asupra unei instalatii aflata sub presiune.



Asigurati-vă ca dispozitivul OIL CHECK nu va functiona niciodata la o presiune care să depasească valoarea indicată pe eticheta produsului. Depasirea presiunii maxime de funcționare poate provoca raniri și defecte majore ale dispozitivului de măsurare.



Sonda de prelevare are un filet interior G 3/8" pentru corectare. Alte dimensiuni sunt disponibile numai pe baza comenzi beneficiarului.

Sonda de prelevare trebuie instalata in pozitie verticala, in sensul de curgere.

Atingeti sonda de prelevare numai in partea superioara, in fata carcasei. Atingerea cu mana sau cu degetele lasa urme de grasime care pot duce la masurari incorecte.


Unitatea pentru generarea gazului de referinta necesita un timp de incalzire de cca. 2 ore. Numai dupa expirarea acestei faze de pre-incalzire, este posibila compensarea debitului de aer prin dispozitivul OIL CHECK.

Montarea garniturii de etansare si a presetupei (pasii 7 – 8)




7. Amplasati garnitura de etansare (6) pe pozitia aferenta sectiunii de masurare deja instalata.
8. Insurubati presetupa (5) desfacuta la pasul 6, in filetul sectiunii de masurare. In acest timp, asigurati-vă ca nu distrugeti garnitura de etansare.

Indepartarea cutiei sondei (pasul 9)




9. Scoateti capacul de protectie (V) cu o cheie imbus hexagonală și aveți grijă să nu pierdeți cea de a două garnitura de etansare.

Conectarea sondei la unitatea pentru senzor si montarea garniturii de etansare (pasul 10)




10. Conectați sonda de prelevare (3) la unitatea pentru senzor (1). În acest timp, aveți grijă să nu deteriorați cea de a două garnitura de etansare (6).

Instalarea unitatii pentru senzor (pasii 11 – 14)



11. Strangeti cu mana piulita de blocare (4) a presetupei (5) pana cand aceasta se blocheaza.
12. Rasuciti in pozitia dorita unitatea pentru senzor (1) cu sonda de prelevare (3).
13. Strangeti acum piulita de blocare cu un sfert de turta, in sensul acelor de ceasornic, utilizand o cheie fixa SW 22.
14. Pentru a evita rasucirea unitatii pentru senzor (1), blocati presetupa (5) utilizand o cheie fixa SW 24.




Optional:

Valva fluture cu bila din otel inox pentru inchidere/deschidere.
Conexiune 3/8“
Fara urme de ulei si grasime.

Instructiunile de instalare le gasiti in Anexa.


Instalarea unitatii de evaluare (pasii 15 – 19)



15. Determinati locul in care se va instala unitatea de evaluare, avand in vedere lungimea cablului de semnal.
16. Lungimea standard a cablului este de 5 m.
17. Dati patru gauri pentru suruburile de fixare, asa cum se arata in figura alaturata.
18. Inainte de montarea dispozitivului, indepartati cu grija panourile laterale care acopera suruburile de fixare.
19. Fixati pe perete carcasa unitatii de evaluare, in vecinatatea sondei de prelevare. Pentru aceasta, utilizati cele patru gauri Ø 6 mm.

Veti gasi in Anexa toate instructiunile necesare.

Folositi o surubelnita care sa aiba un varf suficient de lung (minim 150 mm).




ATENTIE!

Interventie neautorizata!

Interventiile neautorizate pot pune in pericol personalul si instalatiile si pot duce la aparitia unor defectiuni.

Deteriorarea etansarii carcasei senzorului si a unitatii de evaluare duce la pierderea garantiei.

Conecțarea senzorului de măsurare la unitatea de evaluare (pasul 20)



20. Conectati unitatea de evaluare la unitatea pentru senzor utilizand cablul de semnal livrat (10). Capatul cu filtrul de ferita trebuie conectat la unitatea de evaluare.




Inainte de conectarea cablului, asigurati-vă ca ambele unități sunt deconectate de la rețeaua de alimentare.

Protectia impotriva defectiunilor generate de descarcarile electrostatice

Dispozitivul contine componente electronice care pot fi sensibile la descărari electrostatice (EDS - electrostatic discharge). Contactul cu persoane sau cu obiecte încărcate electrostatic poate compromite funcționarea acestor componente. În cel mai rau caz, acestea sunt distruse iremediabil sau se vor defecta după punerea în funcțiune.

Respectați normele din standardul EN 100015-1 pentru minimizarea sau prevenirea efectelor descărărilor electrostatice. Nu atingeți componente electronice în timp ce dispozitivul este sub tensiune.

Conecțarea transmisiei de date și a semnalelor de alarmare (pasii 21-22)



21. Conectati contactele de alarmare pe pozitia 19 (vedeti Anexa).
22. Daca doriti, conectati calculatorul prin Ethernet la portul 15.
Daca doriti, utilizati iesirea analogica 4-20 mA (pozitia 14).

Conecțarea unitatii de evaluare la sursa de alimentare (pasul 23)



PERICOL!

Tensiune de alimentare!

Atingerea partilor neizolate care sunt alimentate cu tensiune, poate duce la socuri prin electrocutare care pot cauza leziuni sau chiar moarte.

Conecțarea instrumentului OIL CHECK la rețeaua de tensiune și la circuitele corespunzătoare de protecție, trebuie făcută cu respectarea normelor legale existente la locul de instalare; conectarea și instalarea trebuie efectuate numai de către personal calificat.

Asigurați-vă ca nici o parte a dispozitivului de măsurare nu se află sub tensiune și ca dispozitivul de măsurare nu poate fi conectat la rețeaua electrică în timpul activității de service.



PERICOL!

Lipsa conexiunii de impamantare!

Dacă conexiunea de impamantare lipsește (impamantare de protecție), există riscul ca în caz de defectiune, componentele sau conductoarele să fie alimentate cu tensiune. Atingerea acestora poate duce la socuri prin electrocutare care pot cauza leziuni sau chiar moarte.

Este obligatorie impamantarea dispozitivului cu ajutorul conductorului de protecție, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Nu efectuați improvisații la cablul de alimentare.

Dacă este necesar, cablul de alimentare va fi înlocuit numai de personal calificat.



PERICOL!

Lipsa sigurantelor de protectie!

Toate tensiunile care reprezinta pericol de electrocutare, trebuie sa fie protejate prin montarea unor sigurante exterioare.

Siguranta de protectie trebuie instalata in vecinatatea dispozitivului.

Siguranta de protectie trebuie sa fie in conformitate cu IEC 60947-1 si IEC 60947-3.

Siguranta de protectie trebuie sa separe toate cablurile cu tensiune.

Siguranta de protectie nu trebuie instalata pe reteaua de alimentare.

Siguranta de protectie trebuie sa fie usor accesibila utilizatorului.



Inainte de cuplarea dispozitivului la retea de tensiune, conectati unitatea de evaluare cu interfata utilizator (afisaj) la unitatea pentru senzor, utilizand cablul de semnal din setul de livrare!

11 Punerea in functiune



NOTA!

Depasirea parametrilor de operare!

Verificati ca parametrii de operare corespund specificatiei tehnice de pe eticheta produsului si instructiunilor de operare ale dispozitivului OIL CHECK (tensiune alimentare, frecventa, presiune aer, punct de roua , temperatura aer, temperatura ambientala, etc.).

Inainte de livrare, toate dispozitivele de masurare OIL CHECK sunt testate si verificate foarte atent. In timpul testarii sunt simulate conditiile de lucru actuale. Cu toate acestea, este posibila deteriorarea dispozitivului pe durata transportului. De aceea, va recomandam sa verificati in detaliu functiile speciale ale dispozitivului OIL CHECK, atat la punerea in functiune cat si in timpul primelor ore de operare.



Punerea in functiune trebuie efectuata numai de catre personal calificat.



Este foarte important ca tehnicianul care realizeaza punerea in functiune sa utilizeze unelte sigure si sa procedeze in conformitate cu normele de siguranta si preventie a accidentelor. Tehnicianul raspunde de functionarea corecta si sigura a dispozitivului. OIL CHECK nu trebuie pornit in timp ce capacale acestuia sunt deschise sau demontate.

Respectati sfatul urmator la prima punere in functiune, dupa fiecare oprire mai indelungata sau dupa o procedura de mentenanta sau calibrare. Punerea in functiune sau repornirea dispozitivului trebuie efectuate de catre personal calificat si instruit.



PERICOL!

Tensiune de alimentare!

Conecatarea instrumentului OIL CHECK la reteaua de tensiune si la circuitele corespunzatoare de protectie, trebuie facuta cu respectarea normelor legale existente la locul de instalare; conectarea si instalarea trebuie efectuate numai de catre personal calificat.

11.1 Sfaturi generale cu privire la instalare

Verificati inainte de instalare urmatoarele:

- Compatibilitatea cu conditiile admise de operare:
 - Presiunea de lucru
 - Temperatura aerului comprimat si ambiental
 - Continutul de umezeala din aerul comprimat
 - Amplasarea
- Montati filtrele necesare inainte de dispozitiv pentru a asigura un mediu curat de operare.
- Respectati pozitia de instalare (vedeti Capitolul 5).
- Respectati tolerantele permise ale tensiunii de alimentare.
- Inlaturati murdaria din conducte, inainte de instalarea dispozitivului OIL CHECK.
- Respectati ordinea pasilor la punerea in functiune a dispozitivului OIL CHECK.

1. Instalarea mecanica

- Respectati toate indicatiile mentionate in capitolul care descrie procedura de instalare.
- Verificati ca toate fittingurile sunt foarte bine stranse la conductele de aer comprimat.

2. Pregatirea dispozitivului OIL CHECK

- Inainte de pornire, mentineti dispozitivul OIL CHECK cel putin trei ore in locul de instalare, pentru a permite egalizarea temperaturii dispozitivului cu temperatura ambientala. In toata aceasta perioada, unitatea pentru senzor nu trebuie alimentata cu tensiune.

3. Instalarea electrica

- Asigurati-vă ca a fost stabilita conexiunea dintre unitatea de evaluare cu interfata utilizator (afisaj) și unitatea pentru senzor, cu cablul de semnal furnizat.
- Realizati conexiunea la rețeaua de tensiune (unitate pentru senzor și unitate de evaluare).
- Alimentati cu tensiune unitatea pentru senzor și unitatea de evaluare.
- **Sistemul de generare a gazului de referinta necesita un timp de preincalzire de aproximativ 2 ore. Numai dupa expirarea acestui timp puteti introduce aer comprimat in dispozitivul OIL CHECK.**
- Preincalzirea insuficienta a sistemul de generare a gazului de referinta, ar putea duce la valori masurate instabile.
- Prizele de alimentare servesc drept linie de separare. Avand aceasta functie, ele trebuie sa fie liber accesibile in orice moment.

4. Incarcarea cu mediul analizat

- Deschideti treptat valva de intrare si presurizati progresiv conducta. In caz contrar, puteti distruge dispozitivul OIL CHECK.
- Verificati etanșeitatea sistemului!

5. Setari (vedeti Capitolul 11.2, pagina 38 si Capitolul 11.3, pagina 45)

- Alegeti uleiul sau tipul de gaz
- Setati valorile de alarmare
- Porniti masurarea


6. Functionare normala

11.2 Procedura de setare

Acest capitol, precum si capitolele urmatoare, descriu setarile necesare, modul in care sunt implementate setarile si ce mesaje pot aparea pe ecran.


Mai mult, in acest capitol veti gasi sfaturi si actiuni recomandate cu privire la setarile pe care urmeaza sa le alegeti.

Dupa pornirea sursei de alimentare a unitatii de evaluare, sistemul de operare necesita aproximativ 30 de secunde pentru a porni intregul dispozitiv. Se afiseaza urmatorul ecran de pornire:




Dupa aceea, aparatul va comuta in meniul principal. Acum puteti efectua toate setarile necesare. In acest scop, urmati procedura descrisa in paginile următoare.

Utilizarea parolei



Pentru a obtine accesul la mai multe selectii si niveluri de setari ale OIL CHECK, este necesara introducerea parolei.

Daca se solicita introducerea parolei, se va afisa urmatorul ecran de selectie:




- Introduceti parola **"04321"**.
- Confirmati apasand butonul OK din fereastra de selectie.
- Confirmati apasand butonul OK situat sub parola.

Dupa aceea, se va deschide submeniul selectat si puteti continua setarile dorite.

Main menu (Meniu principal)

Mai intai alegeti submeniul "SETTINGS".



AUTOSTART (Pornire automata)

X Autostart Measurement


Alegeti intotdeauna "Autostart". La alegerea acestei functii, masurarile vor incepe automat, tinandu-se cont de valorile si setarile facute la pornirea sau repornirea dispozitivului.

De exemplu, dupa intreruperea temporara a alimentarii cu tensiune, dispozitivul va reporni dupa 42 de secunde. In acest caz, masurarea va fi facuta cu valorile setate anterior.

X Compressor Oils

Alegeti tipul de ulei utilizat de compresorul dvs. Daca acest ulei nu este introdus, alegeti intre:


- mineral oil (ulei mineral) sau
- synthetic oil (ulei sintetic)



DATE AND TIME (Data si ora)


Dupa introducerea datei si orei, apasati butonul "Set".

O apasare a butonului "OK" nu duce la memorarea datei si a orei (este singura exceptie), deoarece nu este previzibil cat timp va ramane utilizatorul in acest meniu dupa setare.



NETWORK (Retea)


Marcati campul de selectie "Automatic (DHCP)", de exemplu. Pentru setari ulterioare, urmati instructiunile afisate separat.



Punerea in functiune

TOUCHSCREEN (USER INTERFACE)



Apasati butonul "Calibrate Touchscreen" si urmati instructiunile afisate pe ecran.



UPDATE (Actualizare)


Pentru a instala o noua versiune a softului, conectati dispozitivul la un PC/notebook cu ajutorul conectorului de retea si porniti sistemul de operare Windows.

- Apasati butonul "Wait for Update" al dispozitivului
- Alegeti pe PC dispozitivul respectiv si porniti actualizarea
- Asteptati pana cand se afiseaza mesajul care va informeaza ca actualizarea este finalizata.



SERVICE


Acest meniu este protejat cu o parola. Accesul este permis numai personalului de service al CS INSTRUMENTS sau persoanelor instruite si autorizate.



SCIENTIFIC MODE (SPECIAL MODE)



Utilizati acest mod numai dupa consultarea producatorului CS INSTRUMENTS.





Daca modul stiintific este activat (Settings ->ScientificMode) se vor afisa informatiile corespunzatoare.

11.3 Procedura pornire masurare

Main menu (Meniu principal)

Alegeti meniul "Measurement".




Alegeti intre "Compressor Oils" sau "Other Hydrocarbons" si bifati campul dorit.


Alegeti substanta dorita din lista de selectie. Cealalta lista de selectie este dezactivata.


Daca alegeti "Custom Oil", trebuie sa cunoasteti factorul uleiului respectiv.

Daca este activat meniul "ScientificMode" (Settings->ScientificMode), se afiseaza un mesaj de avertizare.



Apasati butonul "Start" pentru pornirea masurarii.





NOTA!

OIL CHECK functioneaza complet automat. Dispozitivul va afisa valorile masurate numai dupa primul ciclu de masurare (dupa cel mult 5 minute). Dupa aceea, valorile masurate vor fi afisate automat la fiecare doua minute.



In acest moment, sunt disponibile detalii importante privind dispozitivul si configuratia acestuia, necesare in timpul activitatii de service.

OIL-check

Device Info for OIL-check_465


VERSION=1.9.6.2	WREF=60000	LIN=False
IP=192.168.1.165	WMEAS=60000	LMODE=Pow
DHCP=False	CF=1	LFR1A=0
DATE=2013/2/27 09:17	SF=69.24	LFR1B=1
ALARM=0.1	USEROFF=True	LFR1C=0
LIVELOG=False	ROFF=0.024	LFR2A=0
DEVICEID=465	SCIENT=False	LFR2B=1
MANDATE=0113	GAIN=8	LFR2C=0
	OVRS=8	LFR3A=0
	OH=526.13	LFR3B=1
	NN=8760	LFR3C=0
	AOUT=True	LFT12=0.005
		LFT23=0.05

OK


Setare / modificare valori alarmare

Pentru modifcarea valorilor de alarmare, procedati dupa cum urmeaza:


- Apasati campul cu valoarea limita pentru a o modifica in conformitate cu cerintele aplicatiei.
- Apasati pe valoarea limita. Se afiseaza un camp cu cifre, CLEAR si OK.



- Introduceti parola "04321".
- Confirmati apasand butonul OK din fereastra de selectie.
- Confirmati apasand butonul OK situat sub parola.



- Apasati pe valoarea alarmei.



- Se afiseaza un camp cu cifre, CLEAR si OK.

0	1	2	3	4	.	<-
5	6	7	8	9	CLEAR	OK

- Apasati butonul CLEAR pentru a sterge valoarea anterioara a alarmei.
- Introduceti noua valoare a alarmei.
- Apasati butonul OK din campul cu cifre.
- Se inchide fereastra.
- Confirmati valoarea alarmei apasand butonul OK.

Masurarea nu va fi intrerupta de aceste setari.

12 Orire din functionare si dezinstalare

Orirea din functionare si dezinstalarea dispozitivului OIL CHECK se fac in ordinea inversa a instalarii si pornirii.

NOTA!

Mai intai, asigurati-vă ca toate dispozitivele sunt deconectate de la retea si conducta este depresurizata!

13 Operare



Dispozitivul trebuie manevrat numai de catre operatori calificati si autorizati.



Nu sunt permise deschiderea unitatii pentru senzor si tratamente necorespunzatoare.




Verificarea performantelor sistemului, setarile si service-ul vor fi facute numai de catre personal instruit si autorizat².

Calibrarea dispozitivului poate fi efectuata numai de departamentul service al CS INSTRUMENTS.

² Personal instruct si autorizat reprezinta persoanele autorizate de producator, cu experienta si instruire corespunzatoare, care sunt foarte bune cunoscatoare ale prevederilor legale si sunt capabile sa realizeze lucrările necesare si sa identifice si sa evite orice riscuri in timpul transportului, instalarii, exploatarii si intretinerii instalatiei.

Operatorii calificati si autorizati sunt persoane instruite de producator in ceea ce priveste manipularea OIL CHECK, cu experienta si pregatire tehnica corespunzatoare si care sunt bune cunoscatoare ale prevederilor legale care se aplica in situatia respectiva.

13.1 Elemente de control si afisare



- | | | |
|---|---|--|
| 1 | - | Indica valoarea curenta masurata |
| 2 | - | Indica clasa continutului rezidual de ulei in conformitate cu ISO 8573-1 |
| 3 | - | Indica valoarea de alarmare setata |
| 4 | - | Buton de selectie pentru meniul principal |
| 5 | - | Indica valoarea medie masurata raportata la ultimele 10 masurari |
| 6 | - | Buton de selectie a meniului service |

13.2 Sfaturi generale cu privire la utilizarea OIL CHECK

1. Lipsa fluxului de aer comprimat poate duce la o crestere a valorilor reziduale ale continutului de ulei.
2. Sistemul semnalizeaza atunci cand este depresurizat sau cand nu exista flux de aer comprimat. Ecranul devine rosu si se afiseaza un mesaj de avertizare cu privire la cauza defectiunii, precum si masurile care trebuie luate pentru eliminarea defectiunii (vedeti Capitolul 12.3).
3. Unitatea pentru senzor trebuie sa fie alimentata la retea. Numai in acest fel poate fi garantata functionarea corecta a sistemului care genereaza gazul de referinta.
4. Cititi valorile masurate ale dispozitivului la intervale regulate prin intermediul softului. Verificati aceste valori in raport cu depasirea temporara a valorii limita.
5. Indicatia valorilor masurate este actualizata la fiecare doua minute. In acest timp, masurarea continua in fundal.
6. Resetarea totala a dispozitivului poate fi efectuata numai prin intreruperea alimentarii cu energie electrica.

Asigurati-vă ca în timpul functionării OIL CHECK, variațiile de temperatură nu sunt prea puternice (chiar și în cazul în care depasesc domeniul admisibil de temperatură).

Urmatoarele conditii de operare sunt monitorizate si indicate pe ecran in text clar:

- Presiune de operare prea mica
- Depasire domeniu de masurare
- Calibrare necesara
- Test senzor necesar

Indicatiile referitoare la conditiile de functionare mentionate mai sus, le veti gasi explicate in Capitolul 12.3.

13.3 Indicatii defectiuni, indicatii service si campuri de comunicare

Daca OIL CHECK functioneaza in conditii de operare inadmisibile sau daca de exemplu trebuie luate masuri de service, pe ecran pot fi afisate urmatoarele campuri de comunicare:

- Note explicative
- Indicatii privind defectiunile
- Indicatii privind alarma

Aceste indicatii contin si actiunile corespunzatoare recomandate. Executati operatiunile descrise. In cazul in care acest lucru nu duce la remedierea defectului, contactati reprezentantul CS INSTRUMENTS care raspunde de zona dvs. Gasiti informatiile de contact pe pagina www.cs-instruments.com sau la pagina 2.



Verificarea performantelor sistemului, setarile si service-ul vor fi facute numai de catre personal instruit si autorizat³.

Calibrarea dispozitivului poate fi efectuata numai de departamentul service al CS INSTRUMENTS.

³ Personal instruit si autorizat reprezinta persoanele autorizate de producator, cu experienta si instruire corespunzatoare, care sunt foarte bune cunoscatoare ale prevederilor legale si sunt capabile sa realizeze lucrările necesare si sa identifice si sa evite orice riscuri in timpul transportului, instalarii, exploatarii si intretinerii instalatiei.

Operatorii calificați și autorizați sunt persoane instruite de producător în ceea ce privește manipularea OIL CHECK, cu experiența și pregătire tehnica corespunzătoare și care sunt bune cunoscătoare ale prevederilor legale care se aplică în situația respectivă.

13.3.1 Indicatii defectiuni

Working pressure too low !

Please increase the operating pressure.
For minimum value see manual.

Betriebsdruck zu gering !

Bitte Betriebsdruck erhöhen.
Minimaler Wert siehe Betriebsanleitung.

Measurement range exceeded !

Oil content higher than 5mg/Norm m³

Required procedure:

- Detect and eliminate the cause for the high oil content
- Dismount the sensor unit
- Purge the sensor unit with synthetic Zero Air
- Reinstall the sensor unit and start the measurement
- Please contact the CS INSTRUMENTS Service

For detailed procedure please see the manual.

Messbereich wurde überschritten !

Ölgehalt größer 5mg/Norm m³

Erforderliche Maßnahmen:

- Ursache für hohen Ölgehalt ermitteln und beseitigen
 - Sensoreinheit demontieren
 - Sensoreinheit mit synthetischer Null-Luft spülen
 - Sensoreinheit montieren und Messung starten
 - Bitte CS INSTRUMENTS Service kontaktieren
- Detaillierte Vorgehensweise siehe Betriebsanleitung.

www.cs-instruments.com

13.3.2 Indicatii service



Din motive de siguranta in functionare, performantele senzorilor sunt verificate in permanenta in timpul masurarilor. In cazul in care nu a fost atinsa o anumita valoare limita de siguranta, va fi activata o alarma care informeaza utilizatorul ca dispozitivul trebuie verificat de catre CS INSTRUMENTS. Pe ecran se va afisa urmatorul text clar:



Intervalul de intretinere si etalonare este determinat de utilizatorul dispozitivului de masurare. Informatii cu privire la acest aspect gasiti in Capitolul 14.3. Sursa de lumina UV va fi verificata in scopul stabilirii unui calendar cu privire la intretinere si calibrare.



In acest moment, sunt disponibile detalii importante privind dispozitivul si configuratia acestuia, necesare in timpul activitatii de service.

OIL-check

Device Info for OIL-check_465

VERSION=1.9.6.2 IP=192.168.1.165 DHCP=False DATE=2013/2/27 09:17 ALARM=0.1 LIVELOG=False DEVICEID=465 MANDATE=0113	WREF=60000 WMEAS=60000 CF=1 SF=69,24 USEROFF=True ROFF=0,024 SCIENT=False GAIN=8 OVRS=8 OH=526,13 NN=8760 AOUT=True	LIN=False LMODE=Pow LFR1A=0 LFR1B=1 LFR1C=0 LFR2A=0 LFR2B=1 LFR2C=0 LFR3A=0 LFR3B=1 LFR3C=0 LFT12=0,005 LFT23=0,05
---	--	--

Pentru service, urmatoarele campuri sunt foarte importante:

NN = Numarul orelor de functionare, indicand urmatoarea calibrare recomandata.

AOUT = Iesire analogica 4-20 mA activata / neactivata

13.3.3 Campuri de comunicare

ATTENTION !

Use this mode only after having consulted CS INSTRUMENTS.
 Close the connection for measuring gas „M“.
 Connect Zero Air to „Z“.
 Connect measuring gas to „C“.

ACHTUNG !

Bitte benutzen Sie diesen Modus nur nach Rücksprache mit CS INSTRUMENTS.
 Messgas-Anschluss „M“ schließen.
 Null-Luft an „Z“ anschließen
 Messgas an „C“ anschließen.
www.CS Instruments.de

13.4 Memorie valori masurate

Toate valorile masurate sunt salvate in memoria interna (capacitate 2 GB) in functie de data si ora si pot fi citite in mod corespunzator (vedeti Capitolul 12.6).

Citirea valorilor masurate din memoria dispozitivului la intervale regulate de timp se face cu ajutorul softului. Verificati aceste valori in raport cu depasirea temporara a valorilor limita.

13.5 Afisare mesaj de alarma

Pentru transmiterea semnalului de alarma la depasirea valorii limita ajustate, sunt disponibile urmatoarele posibilitati:

Standard: Contact alarma fara potential, 230V/AC 5A sau 24V/DC 5A
Conector pentru contacte alarmare (pozitia 17 de la pagina 16)

Optional: Iesire analogica 4 ... 20 mA
Conector pentru iesire analogica (pozitia 14 de la pagina 16)

13.5.1 Conector pentru contacte alarmare

Recomandari generale



Pentru o indicatie sigura de alarma, contactul fara potential trebuie instalat si utilizat numai in conformitate cu indicatiile din acest capitol.

Nerespectarea instructiunilor de instalare si de operare implica riscuri pentru persoane si sisteme.



Daca aveti intrebari referitoare la aceste instructiuni, contactati CS INSTRUMENTS.



Acest capitol se aplica OIL CHECK cu versiune soft incepand cu 1.2.9.11.



PERICOL!

Lipsa conexiune cu conductor de protectie!

Trebuie asigurata conectarea conductorului de protectie inainte de a stabili o conexiune electrica cu circuitul electric al contactului fara potential.

Inainte de a scoate fisa de alimentare a dispozitivului, deconectati contactul fara potential.

Nu este permisa demontarea sau conectarea sticherului pentru contactul fara potential, in timp ce acesta este alimentat cu energie electrica. Tensiunea trebuie sa fie furnizata numai atunci cand priza este conectata.



PERICOL!

Separator lipsa!

Toate tensiunile care reprezinta un pericol atunci cand se intra in contact cu acestea, trebuie sa poata fi deconectate prin intermediul unor separatoare care trebuie instalate extern.

Separatorul trebuie instalat in vecinatatea dispozitivului.


Separatorul trebuie sa corespunda cu IEC 60947-1 si IEC 60947-3.

Separatorul trebuie sa izoleze toate conductoarele aflate sub tensiune.

Separatorul trebuie sa nu fie instalat pe linia de alimentare.

Separatorul trebuie sa fie usor accesibil pentru utilizator.

Contactul de alarma al OIL CHECK se conecteaza la unitatea de evaluare (1).




1 - Conector tata M16 cu 3 pini

Pentru transmisia alarmei, conectati cablul cu 3 fire si mufa M16 la pozitia (1) a unitatii de evaluare.





Conektorii mama-tata sunt elemente de functionare care, atunci cand sunt utilizate in mod corespunzator (sub tensiune), nu trebuie sa fie conectate sau deconectate.

Operare




Contactul de alarmare este proiectat ca un contact fara potential.



Sarcina maxima a contactelor:

230 VAC = 5 A sarcina rezistiva

24 VDC = 5 A sarcina rezistiva


Exemplu de alimentare cu 24 VDC a contactului de alarmare

Contactul de alarmare fara potential al dispozitivului OIL CHECK, functioneaza dupa cum urmeaza:

Operare

1. Mod cu autopornire inactiva


Vedeti meniul "Settings"



Dispozitiv oprit	Alarma activa	
Dispozitiv pornit	Alarma inactiva pana la aparitia ecranului de pornire	
Ecran de pornire	Alarma activa	
Ecran de pornire fara autopornire activata	Alarma ramane activa	
Setari in meniul "Measurement"	Alarma ramane inactiva	
Pornire masurare	Alarma devine inactiva	
Depasire valoare limita alarmare	Alarma activa	
Ecran avertizare presiune scazuta (nu exista presiune)	Alarma activa	
Ecran avertizare depasire domeniu de masurare	Alarma activa	
Ecran avertizare testare senzor	Alarma activa	

2. Mod cu autopornire activa

Vedeti meniul "Settings"



Dispozitiv oprit	Alarma activa	
Dispozitiv pornit	Alarma inactiva pana la aparitia ecranului de pornire	
Ecran de pornire	Alarma activa	
Pornire automata masurare in timp ce se afiseaza ecranul de pornire	Alarma devine inactiva	
Depasire valoare limita alarmare	Alarma activa	
Ecran avertizare presiune scazuta (nu exista presiune)	Alarma activa	
Ecran avertizare depasire domeniu de masurare	Alarma activa	
Ecran avertizare testare senzor	Alarma activa	

Operare

13.5.2 Iesirea analogica 4-20 mA

Recomandari generale



Pentru o transmisie sigura si indicarea valorilor masurate, iesirea analogica trebuie instalata si utilizata numai in conformitate cu indicatiile din acest capitol.

Nerespectarea instructiunilor de instalare si de operare implica riscuri pentru persoane si sisteme.




Daca aveti intrebari referitoare la aceste instructiuni, contactati CS INSTRUMENTS.




Acet capitol se aplica OIL CHECK cu versiune soft incepand cu 1.3.5.0.

Iesirea analogica a OIL CHECK se conecteaza la unitatea de evaluare (1).



1 - Conector mama M16 cu 2 pini pentru iesirea analogica 4-20 mA


Pentru transmisia semnalului 4-20 mA, conectati cablul cu 2 fire si mufa M16 la pozitia (1) a unitatii de evaluare.




ATENTIE!

Interfata 4 ... 20 mA este proiectata ca o **sursa activa de curent** si este separata galvanic de restul circuitului de o bariera de potential de 1 kV. Curentul care va fi masurat depinde de sarcina conectata.

La interfata 4 ... 20 mA se va conecta numai un generator pasiv de curent. Pentru o functionare corecta, sarcina conectata trebuie sa fie intre 0 si maxim 500 Ohm.




Operare



Pozitia si semnificatia pinilor (1)

In meniu "Settings", se poate configura iesirea analogica 4-20 mA in functie de cerintele aplicatiei.



Pentru scalarea semnalului 4-20 mA, procedati dupa cum urmeaza:

1. Determinati domeniul continutului de ulei rezidual din aerul comprimat.
2. Conectati iesirea analogica 4-20 mA la sistem.
3. Alegeti scala potrivita in meniu "Settings / 4-20 mA".


Semnalul de 4 mA corespunde intotdeauna valorii masurate de 0 mg/m³.

"Full-Scale" indica intotdeauna continutul de ulei rezidual la o deviere completa de 20 mA.

"Resolution" indica rezolutia interfetei.

Exemplu setari 1

Daca continutul rezidual de ulei indicat in modul de masurare OIL CHECK MEASUREMENT se afla in domeniul 0 si 0.1 mg/m³, introduceti "0.001" in campul verde si confirmati apasand butonul OK.




Dupa confirmarea cu butonul OK, se indica valoarea pentru "Full-Scale" si rezolutia. In acest exemplu, se vor aplica urmatoarele setari:

Scalare	0.1 mA	corespunde la	0.001	mg/m ³
Scalare valoare initiala	4.0 mA	corespunde la	0.000	mg/m ³
Scalare valoare finala (Full-Scale)	20 mA	corespunde la	0.160	mg/m ³

Exemplu setari 2


Daca continutul rezidual de ulei indicat in modul de masurare OIL CHECK MEASUREMENT se afla in domeniul 0.1 mg/m³ si 1.0 mg/m³, introduceti "0.01" in campul verde si confirmati apasand butonul OK.



Scalare	0.1 mA	corespunde la	0.01	mg/m ³
Scalare valoare initiala	4.0 mA	corespunde la	0.00	mg/m ³
Scalare valoare finala (Full-Scale)	20 mA	corespunde la	1.60	mg/m ³

Exemplu setari 3

Daca continutul rezidual de ulei indicat in modul de masurare OIL CHECK MEASUREMENT se afla in domeniul 1.0 mg/m³ si 5.0 mg/m³, introduceti "0.1" in campul verde si confirmati apasand butonul OK.



Scalare	0.1 mA	corespunde la	0.1	mg/m ³
Scalare valoare initiala	4.0 mA	corespunde la	0.0	mg/m ³
Scalare valoare finala (Full-Scale)	20 mA	corespunde la	16	mg/m ³

Pentru toate celelalte domenii de masurare, semnalul 4-20 mA poate fi scalat utilizand pasii descrisi mai sus.



NOTA!

Verificati setarile interfetei analogice 4 ... 20 mA existente la unitatea de evaluare si la indicatorul local si efectuati scalarea respectiva daca este necesara.

Reglati valorile afisate de OIL CHECK si la indicatorul local, astfel incat acestea sa fie identice.

Note

1. Pana la afisarea primei valori masurate, la inceputul masurarii se va afisa pe ecran valoarea atribuita iesirii analogice de 4 mA.
2. Pe durata setarii dispozitivului nu se afiseaza valorile masurate (masurarea este intrerupta).
3. Cand dispozitivul este oprit, nu se afiseaza valorile masurate.

13.6 Citirea valorilor masurate via conexiune Ethernet

Vedeti instructiunile de operare "OIL CHECK DATA-LOG".

14 Declaratie de conformitate (model)**EC declaration of conformity**

We hereby declare that the products indicated hereafter, in the delivered performance, comply with the requirements of the relevant EU directives in force:

Product designation:	OIL CHECK
Voltage options:	110V AC, 230V AC
Min./max. operating overpressure:	3.0 – 16 bar
Product description and function:	Measuring device for the determination of the residual oil content in compressed air and gaseous nitrogen

Relevant EU directives:

2006/95/EC	Low-Voltage Directive
2004/108/EC	EMC Directive, electromagnetic compatibility

Harmonised standards applied:

EN 61010-1	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
EN 61326-1	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requirements

Year of CE labelling:	2009
-----------------------	------


The products are labelled with the sign shown below:



This declaration only refers to products in the condition in which they have been placed into circulation. Parts which have not been installed by the manufacturer and / or modifications which have been implemented subsequently remain unconsidered. The safety instructions of the supplied product documentation need to be observed.

Tannheim, 3rd December 2013

CS Instruments GmbH


Wolfgang Blessing
Managing Director / Owner

15 Intretinere si service

Dispozitivul OIL CHECK trebuie sa fie verificat si intretinut la intervale regulate, numai de catre personal calificat. Lucrari de reparatie necesare vor fi efectuate numai de catre specialisti. Folositi numai piese de schimb originale livrate de catre CS INSTRUMENTS.

15.1 Intretinere




NOTA!

Nu utilizati solutii de curatare agresive si solventi!


15.2 Verificare zilnica

Verificati o data pe zi functionarea unitatii de generare a gazului de referinta. Pentru aceasta, verificati daca LED-ul din interiorul unitatii pentru senzor clipeste sau nu (vedeti zona marcata cu albastru). Poate fi necesar sa alegeti un unghi inclinat de vizualizare.

Cand LED-ul clipeste, unitatea de generare a gazului de referinta este functionala. In cazul in care LED-ul lumineaza continuu sau LED-ul este stins, contactati imediat departamentul de service al CS INSTRUMENTS.



In plus, functionarea unitatii de generare a gazului de referinta este asigurata, atunci cand partea stanga a unitatii pentru senzor prezinta o temperatură crescută (care poate fi detectata manual).



15.3 Calibrare

Indicatii cu privire la stabilirea intervalelor de calibrare pentru OIL CHECK

Ciclul de calibrare arata la ce intervale de timp se efectueaza o noua calibrare (recalibrare). In acest sens, conditiile de utilizare a dispozitivului de masurare respectiv joaca un rol decisiv.

In general, utilizatorul este responsabil pentru determinarea intervalelor de calibrare. Daca exista instructiuni cu privire la recalibrare, de exemplu in manualul de management al calitatii, aceste perioade sunt obligatorii pentru recalibrare.

Prin urmare, decizia cu privire la durata intervalului de calibrare trebuie sa ia in considerare pe de o parte costurile unei recalibrari mai frecvente iar pe de alta parte, implicatiile neutilizarii valorilor masurate.

Pentru anumite conditii de masurare, cum ar fi un numar mare de ore de functionare (operatiune de inlocuire), conditii extreme de temperatura, functionare continua cu sarcina alternativa, murdarie si umiditate, se recomanda o calibrare la intervale mai scurte.

Conditii de utilizare au un efect important in cazul in care dispozitivul OIL CHECK a fost expus unor solicitari situate in afara conditiilor normale de utilizare, in acest caz fiind necesara o recalibrare. Acestea includ si cazuri de suprasolicitare, lovirea unitatii, conditii extreme de temperatura, continut ridicat de umiditate in aerul comprimat si interventii asupra dispozitivului pentru reparatii.

Prin urmarirea continua a rezultatelor calibrarii, utilizatorul poate sa constate comportamentul tipic pe termen lung al dispozitivelor de masurare folosite si sa stabileasca pe aceasta baza, intervalele de calibrare adecvate pentru conditiile sale de lucru, sa le extinda sau sa le reduca in functie de aceste rezultate.

Ciclu de calibrare

Daca sunt solicitari foarte mari privind precizia masurarii, recomandam sa se inceapa cu intervale de calibrare de sase sau chiar de trei luni. Daca rezultatele masurarii se dovedesc a fi stabile dupa prima sau a doua recalibrare, intervalul de calibrare poate fi prelungit la 12 luni. Metoda corespunzatoare pentru stabilirea (extinderea sau reducerea) intervalelor de calibrare, trebuie sa fie o componenta a sistemului de management al calitatii.

Recalibrarea se efectueaza la cel mult 12 luni dupa livrarea dispozitivului OIL CHECK.

Contactati serviciul tehnic al CS INSTRUMENTS cu privire la programarea recalibrarii dispozitivului OIL CHECK.

15.4 Asistenta cu privire la solicitari referitoare la orice aplicatie

Daca aveti orice intrebare tehnica, tehnicienii CS INSTRUMENTS va vor ajuta cu placere.

Daca aveti intrebari, precizati intotdeauna seria dispozitivului OIL CHECK, domeniul de masurare al unitatii pentru senzor (indicat pe eticheta de identificare a instrumentului) si codul defectiunii.

CS INSTRUMENTS va sta la dispozitie pentru toate intrebarile legate de prelucrarea si calitatea aerului comprimat.

Va rugam sa ne contactati.

16 Anexa**Tabelul 1 – Debitul minim al sectiunilor de masurare**

Pentru masurarea exacta a continutului rezidual de ulei, metoda de esantionare este de o importanță deosebită. Esantionul se prelevează într-un punct care asigura prezenta unui amestec reprezentativ și utilizabil al tuturor compusilor din aerul comprimat.

În ceea ce privește substantele organice gazoase și vaporii, se poate presupune că acestea sunt distribuite suficient de omogen pe secțiunea de masurare. La o distribuție omogenă, gazele pot fi prelevate într-un punct situat aproximativ în mijlocul secțiunii de masurare.

Pentru secțiunile de masurare realizate de CS INSTRUMENTS sau pentru secțiunile de masurare fabricate conform specificațiilor CS INSTRUMENTS, recomandăm următoarele valori orientative ale debitului minim al aerului comprimat prin secțiunile de masurare, pentru a asigura o esantionare reprezentativă:

Diametru nominal DN	Dimensiune filet R	EN 10 255 Dimensiuni medii conducte filetate	Debit minim*
DN 10	3/8"	Ø 17.2 x 2.3	2.9 m ³ /h
DN 15	1/2"	Ø 21.3 x 2.6	3.7 m ³ /h
DN 20	3/4"	Ø 26.9 x 2.6	5.0 m ³ /h
DN 25	1"	Ø 33.7 x 3.2	6.2 m ³ /h
DN 32	1 1/4"	Ø 42.4 x 3.2	8.2 m ³ /h
DN 40	1 1/2"	Ø 48.3 x 3.2	9.5 m ³ /h
DN 50	2"	Ø 60.3 x 3.6	12.1 m ³ /h
DN 65	2 1/2"	Ø 76.1 x 3.6	15.6 m ³ /h
DN 80	3"	Ø 88.9 x 4.0	18.4 m ³ /h
DN 100	4"	Ø 114.3 x 4.5	23.9 m ³ /h
DN 125	5"	Ø 139.7 x 5.0	29.4 m ³ /h
DN 150	6"	Ø 165.1 x 5.0	35.2 m ³ /h

* Debitul minim este calculat în m³/h standard, în conformitate cu ISO 1217.

Condițiile standard în conformitate cu ISO 1217 sunt 1.0 bar abs. și +20°C.

Instalarea optională a valvei cu bilă între sonda de prelevare și unitatea pentru senzor

La montarea valvei 3/8" cu bilă, fără ulei și grăsimi, având ca scop oprirea alimentării cu aer comprimat a unității pentru senzor, respectați următoarele recomandări:



Dispozitivele de măsurare OIL CHECK, precum și accesoriiile aferente, trebuie instalate și utilizate numai de către personal calificat și autorizat, cu respectarea strictă a datelor tehnice.



În timpul montării valvei 3/8" cu bilă, nu atingeți componentele decât cu manusi fără ulei și grăsimi (se recomandă manusi textile). Orice amprentă poate afecta rezultatele măsurărilor.



Înainte de instalare, permiteți evacuarea aerului comprimat pentru a elimina condensul și eventualele particule. Acest lucru previne contaminarea inutilă a valvei cu bilă și a senzorului.




PERICOL!

Suprapresiune!




Înainte de a începe instalarea, este imperativ să va asigurați că linia de aer comprimat este depresurizată!



- 1 - Valva G 3/8“ cu bilă, fără urme de ulei și grăsimi
- 2 - Garnitura 3/8“
- 3 - Conector cu piulita din otel inox
- 4 - Duza din otel inox
- 5 - Sonda de prelevare

Montare unitate pentru senzor

Daca este necesar, unitatea pentru senzor poate fi montata cu ajutorul celor doua gauri disponibile pe placă de sustinere, pe perete sau pe un suport de fixare.



Traducere a versiunii in limba engleza.

Manualul original este in limba germana.

OIL CHECK_manual_en_2012-04

Pot fi efectuate modificari fara o avizare prealabila.