② 露点

校准露点传感器

露点传感器的校准范围 -80°Ctd ... 20°Ctd

既可以校准我们的露点传感器,也可以校准其他生产商的露点传感器。有 DKD 或 BAM 证书的高精度参考测量仪可保证最高 0.1℃ 露点精度。

特殊优势

通过以数字方式传输数据,只需校准露点传感器。显示设备在现场经过布线。



校准范围:-80 至 20°Ctd - **DKD** 参考精度: 0.1°Ctd





控制和平衡套件

控制和平衡套件通过饱和盐溶液提供定义的湿度。

控制和平衡套件拧在露点传感器上,因此在现场可以方便地实现最高 -20°C 的露点控制和平衡,且成本低廉。

说明	订购编号
在 -40°Ctd 或 3°Ctd 下重新校准和精确校准,包括 ISO 认证	0699 3333
在 -8020°Ctd 范围内精确校准,可自由选择°Ctd 点	0700 7710
11.3 % RH 控制和平衡套件	0554 0002
33 % RH 控制和平衡套件	0554 0004
75.3 % RH 控制和平衡套件	0554 0005
在 -40°Ctd 或 3°Ctd 下精确校准,包括 ISO 认证	0699 3396
校准期间的备用设备	0699 3900
来自我们系列设备产品的压力露点备用传感器,包括 -40°Ctd 时的精密认证证书	0699 3990